BBVA Seguros

B81643652

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B81643652	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas: S/P
Marca: NISSAN	Submarca: MARCH	Tipo: 2022	Modelo:	Color: CAFE
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No $
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado/a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Conducta en la cláusula VI, inciso 1, letra C (Obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México [illegible] cubrir los daños originados en este siniestro y que hayan sido cargados a mi cuenta, en caso de no proporcionar vigencia o presentarse el pago fuera de plazo.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Vehiculo Recuperado por Robo propiedad de la Compañia

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños deducible deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Clabe: 613482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro con la letra B
Referencia 2: Placa auto

Fecha de expedición: 28/09/2026
Lugar de expedición:
Miguel A. Duncan Cruz
Firma del ajustador

Daños del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Centro de Remate
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Gruas Fuerza - Apaseos
Número de pase:

Nombre y firma del asegurado

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BEx09

Información importante al reverso.

FDDO-142

BBVA Seguros

B81643652

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

B81643652 | Sentra Altimada NL208089 | 3NTCK3CE0NL208750 | CAFE | MARCH | 28 | 09 | 2026 | S/D | 2022

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
Delantero				Interior				Otros
								Computadora: ✓
								Batería: ✓
								Llantas
								Tipo de llantas
								Auto externo: X
								Garantía de calcomanías: X
Trasero								Accesorios
								Cantidad: 1/2
				Motor				Marca: Agencia
								Marca: Agencia
								Observaciones
				Cajuela				Objetos personales
								Autorizaciones según siniestro

Nombre y firma del ajustador

Nombre y firma del asegurado, tercero o conductor que entrega el vehículo

Nombre y firma del asesor que recibe

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Recibí Vehículo y Placas de Conformidad.
Miguel Angel Damián Cruz

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y

LIBERACIÓN DE VEHÍCULO

1. Del Documento

Folio: 143227

Fecha de elaboración: 02/09/2026 15:43

Elaboración

MARIA ISABEL BATA PICHARDO

Autorización

ADRIANA ARTEAGA TAPIA

2. Del depósito oficial

Razón Social: Pensión Grúas GASA (PEsc)

Domicilio: PEDRO ESCOBEDO (CARR.57)

Municipio: PEDRO ESCOBEDO (QRO)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

3. Especificaciones del documento

Por medio de la presente, se hace constar que **DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL** cumplió con los requisitos previstos en el artículo 182, párrafos quinto y sexto del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, para la liberación del vehículo que más adelante se describe, sin que esto implique la exención del pago de las tarifas previstas en la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.

4. Del Vehículo

Marca: NISSAN

Línea: MARCH

Modelo: 2022

Placa: PCZ1534

Serie: 3N1CK3CE0NL208750

Ampara propiedad con: ORDEN DEL FISCAL

Numero del documento que ampara propiedad: QRO./3665/2026

Acta de Infracción:

5. Del propietario

Nombre: DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL

6. Sello

RECIBIDO

HORA 1553

Aviso de Privacidad

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en http//bit.ly/2zqyiGf, en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro (www.sscqro.gob.mx), o en la Dirección de Servicios al Público y Seguridad Privada.

grua: grasa. placa: 40-BG-7J BBVA 109864

GRUAS FORZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog! 00221

F.

SINIESTRO: B81643652

OPERADOR: Juan Pablo Ramirez

FECHA: 29/09/26

COLOR: Cafe AÑO: 2022

MARCA: Nissan TIPO: March.

VIN: 3N1CK3CEXNL208089 PLACA: 5/p

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		No Visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		No Visible
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	No Visible

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	No Visible
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		











OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Ines A.	Juan Pablo Ramirez	Fernando Ines A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA