

MARCA: **NISSAN**

TIPO: **MARCA**

VIN: **3NICK3CS2FL225668**

PLACA: **SIN PLACA**

SINIESTRO: **B70277863**

OPERADOR: **GERARDO LOPEZ**

FECHA: **13-06-2026**

COLOR: **Gris** AÑO: **2015**

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			N/V
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			N/V

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			N/V
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO


ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:
Daños en la parte frontal.

ELABORA: *Juan* ENTREGA: *Juan* RECIBE: *Juan*
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

GRUPO MIRANDA
GERARDO LOPEZ

8:49 P.M

Autorización de servicio auto

Seguros

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B70277863	Número de póliza: 06662100NU	Inciso / Certificado: 1.	Placas: PAU 2602
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo: HB	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Sergio Fuentes	Claves: 031-	Fotos: —	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5%
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Sandra Rojas Alpizar	Celular: 7223397420	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: colisión

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

<p>Datos depósito deducible</p> <p>Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 12 06 26</p> <p>Lugar de expedición: Texcaltitlan</p> <p><i>[Firma]</i> Firma del ajustador</p>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Grupo Forza	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivo 19
Número de parte: Autoonline	Recursos Hidráulicos, mecánica. Tultitlan

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio sólo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

FFDD-495

Nombre y firma del titular

Nombre y firma del titular

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual y de los derechos de BBVA Seguros México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. Consultar el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B 7027 7863	Póliza: 8666210DU	Inciso / certificado: 1.	Número de serie: FL229668.
Marca: Nissan	Submarca: March	Tipo / cilindrada: HB	Modelo: 2015
Lugar: Tercel Ft. Man.	Fecha: 12/06/26	Placa: RAU2602	Cantidad de placas: 0
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado:	Correo electrónico:	Kilometraje: No

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	/	/
17.	Limpiadores	/	/
18.	Lámpara stop	/	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20.	Emblema cajuela	/	/
21.	Calaveras (2) (4)	/	/
22.	Reflejantes	/	/
23.	Defensa	/	/
24.	Molduras	/	/
25.	Porta placa	/	/
26.	Cámara de reversa	/	/
27.	Spoiler	/	/
28.	Escape	/	/

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	/	/
30.	Cuarto luz lateral	/	/
31.	Espejo lateral	/	/
32.	Cristal aleta	/	/
33.	Puerta delantera	/	/
34.	Cristal puerta delantera	/	/
35.	Manija de puerta delantera	/	/
36.	Puerta trasera	/	/
37.	Cristal puerta trasera	/	/
38.	Manija de puerta trasera	/	/
39.	Cristal costado	/	/
40.	Estribo	/	/
41.	Molduras	/	/

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	/	/
43.	Cuarto luz lateral	/	/
44.	Espejo lateral	/	/
45.	Cristal aleta	/	/
46.	Puerta delantera	/	/
47.	Cristal puerta delantera	/	/
48.	Manija de puerta delantera	/	/
49.	Puerta trasera	/	/
50.	Cristal puerta trasera	/	/
51.	Manija de puerta trasera	/	/
52.	Cristal costado	/	/
53.	Estribo	/	/
54.	Molduras	/	/

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	/	/
56.	Birlo de seguridad	/	/
57.	Cables pasa corriente	/	/
58.	Extinguidor	/	/
59.	Gato	/	/
60.	Gato hidráulico	/	/
61.	Llave de rueda	/	/
62.	Señales de carretera	/	/
63.	Tapete cubre llanta	/	/
64.	Tapa sombrerera	/	/

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84.	Coderas	/	/
85.	Manijas de puertas (2)	/	/
86.	Bocinas radio	/	/
87.	Cinturones de seguridad	/	/
88.	Banca de asiento trasero	/	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91.	Alfombra	/	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	/	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96.	Bandas de motor	/	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/	/
98.	Bayoneta aceite motor	/	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100.	Bobina	/	/
101.	Bocina de cláxon	/	/
102.	Bomba de agua	/	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/	/
104.	Boster de frenos	/	/
105.	Cables bujías	/	/
106.	Compresor aire acondicionado	/	/
107.	Depósito de chisgueteros	/	/
108.	Distribuidor	/	/
109.	Filtro gasolina	/	/
110.	Marcha	/	/
111.	Motor limpiadores	/	/
112.	Motor ventilador	/	/
113.	Porta filtro de aire	/	/
114.	Radiador	/	/
115.	Sistema de inyección	/	/
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117.	Tapón aceite motor	/	/
118.	Tapón radiador	/	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	/	/
121.	Alarma	/	/
122.	Tapón de gasolina	/	/
123.	Herramientas	/	/
124.	Sensor de reversa	/	/
125.	Quemacocos	/	/
126.	Toldo	/	/
127.	Gancho de arrastre	/	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/	/
129.	Calcomanía de verificación	/	/
130.	Tapón bulto	/	/
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros	
Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: América.
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: NO	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjet <input checked="" type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Nissan.	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales			
Pantalla GPS	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:	
TAG	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD:		
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: Nissan	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: Nissan	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones:
Sin llave de encendido.

Objetos personales:
Sin llave de Rueda

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor, no retirés los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Sandra Berro Alatorre

[Handwritten signatures and marks]