POMB221

SOLERA | AUTOonline AOMB0221

Vehicle Claims

AO. 2898

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	NISSAN	TIPO:	Versa
VIN:	3N1CN7AD0KK402997	PLACA:	SAB-984-C
SINIESTRO:	B83923264	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	30/1/26	COLOR:	Negro
		AÑO:	2018

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO			NV
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO			NV
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		✓	
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS			NV
BOLSA DE AIRE	✓		✓
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON			NV
CODERAS		✓	
CONSOLA	✓		
CONTROL A/C	✓		
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR			NV
LUZ STOP			NV
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS			NV
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			NV
BULBOS			NV
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS	✓		S;
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA	✓		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS			NV
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA			✓
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA		✓	
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA	✓		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	✓		
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		
RINES	✓		
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA		✓	
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			NV
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION		✓	NO
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			✓
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS		✓	NO
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA			✓
LLANTAS		✓	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES	✓		

Cruz cito 08-C



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

CITRO GRUAS

INDUSTRIA / REMOLQUE / SALVAMENTO

PERMISIONARIOS PARA SERVICIO DE GRUA EN TODA LA REPUBLICA
SERVICIO LAS 24 HORAS

CITRO GRUAS. S.A. DE C.V.

administracion@citrogruas.com / facturacion@citrogruas.com

SUCURSAL ALLENDE: 826 268 7106
SUCURSAL SANTIAGO: 826 107 0142
SUCURSAL GUADALUPE: 826 268 7106 / 826 263 7216
SUCURSAL GARCÍA: 826 268 7106 / 826 263 7216
MATRIZ MONTEMORELOS: 826 263 7216

FOLIO OFICIAL
5278 MTY

R.F.C. CGR-170302-C7A

DÍA / MES / AÑO
30/10/26

LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA DE EXPEDICIÓN	TIPO DE GRÚA	TIPO DE SERVICIO	AUTORIDAD
Escobedo NL	30/10/26		Traslado y Maniobra	Seguro

DATOS DEL CLIENTE: Seguros BBVA

NOMBRE OPERADOR: Jorge Humberto Mesa G

No. UNIDAD: 68 | No. LOTE: 12

PLACAS: SAB 984C | MARCA / TIPO: Nissan Versa | MODELO / COLOR: Bis 2018

PERSONA QUE AUTORIZA

No. SERIE / No. MOTOR

DESCRIPCIÓN / SERVICIO

SERVICIO DE GRÚA DE:

No. PÓLIZA: BBVA | No. SINIESTRO: B8392 3264

ASEGURADO

HORA SALIDA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO	TOTAL DE HORAS

DESCRIPCIÓN MANIOBRAS: Traslado de vehiculo d de lote #12 A AUTOS ON LINE


CONCEPTO	TIEMPO	PRECIO / UNITARIO	IMPORTE
SERVICIO			
COSTO POR K.M.			
LIQUIDACIONES			
PENSIÓN			
16% I.V.A.			
RETENCIÓN I.V.A.			
IMPORTE NETO			


CANTIDAD CON LETRA:


A disposición de: Transito ○ M.P. ○ G. Nacional ○ Propietario / Seguro ◉


INTERIOR	SI	NO
LLAVES	✓	
PERTENENCIAS		✓
RADIO	✓	
EQ. SONIDO		✓
ESPEJOS	✓	
ASIENTOS	✓	
TAPETES	✓	
BOCINA	✓	
LUCES	✓	
ANTENA	✓	
BATERIA	✓	
CRUZETA		✓
GATO		✓
REFACCION		✓


ESTADO EN QUE SE ENCUANTRA LA CARROCERIA











- No nos hacemos responsables por objetos olvidados dentro del vehiculo.
- No nos hacemos responsables por insendio, robo total o parcial despues de 90 dias de la fecha de ingreso del vehiculo
- Una vez transcurridos los 90 dias, si el usuario no ha liberado su vehiculo, este podra ser rematado por la autoridad correspondiente (federal, estatal o municipal)

OBSERVACIONES

OFICIAL

OPERADOR / GRUA: Jorge H Mesa

FIRMA DE CONFORME

Escaneado con CamScanner