

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 675521661	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 41753	Placas:
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: EDUARDO GONZALEZ	Claves: R068 01	Fotos:	Antes deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: DA	Nombre del interesado: MARIA CADELARIA SOTO DIAZ	Celular: 6187591694	Correo electrónico:

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **SUSPENSIÓN DELANTERA**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros del asegurado), con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 25-07-2026 Lugar de expedición: QUERETARO Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujetos a pólizas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): SANTIAGO DE QUERETARO. 38188 VILLA APASEO EL ALTO #300 Gto.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra de la zona en la que se encuentre el vehículo. Si no se acepta esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
Indemnización de daños: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

(2) MECANICA POR COLISION (3) EN DELANTERO. DERECHO (4) PARTES Bajas.



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	775321661	Placa	771A000014	Inciso / certificado	91753	Número de serie	3N1CW7AD1DK391270
Marca	NISSAN	Submarca	VERSA	Tipo / cilindraje	SEDAN	Modelo	2013
Color	GRIS	Gasolina	1/4 1/2 3/4 F	Cantidad de placas	(0) (1)	Kilometraje	6181591694
Fecha de compra	05/07	Año	26	Celular	6181591694	Correo electrónico	
¿Afectado no?	☒	Nombre del interesado	MARIA CANDELARIA SOTO DIAZ				

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒		NISSAN	NISSAN
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒		Liaves	Tipo de liaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		¿Funciona? ☒ No ☐	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒		Código de encendido ☐	Tarjeta ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		Auto estéreo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		Estéreo ☐ Sí ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐	
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		Marca:	
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Adicionales	
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒		Llantas	
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)	Vida
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒		DD: MICHELIN 185/65 R15 1/2	
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		DI: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
19.	Tapas cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒		TI: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		R: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
21.	Calaveras (2) (4)	☒		86.	Bocinas radio	☒		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐	
22.	Reflejos	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		Rines	
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		Marca: ACERO	
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒		Original ☐ Especial ☒	No. (1) (2) (3) (4)
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)
28.	Escape	☒		Motor				Volante	
Lado derecho				93.	Alternador	☒		Marca: NISSAN	
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Original ☐ Especial ☒	
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Observaciones	
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒			
32.	Cristal aleta	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒			
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bobina	☒			
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒			
40.	Estríbo	☒		105.	Cables bujías	☒			
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros	☒			
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒			
45.	Cristal aleta	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒			
53.	Estríbo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54.	Molduras	☒		General				Objetos personales	
Cajuela				120.	Canastilla	☒		no se puso nada de objetos personales	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒			
56.	Birlo de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒			
58.	Extintor	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒			
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
				130.	Tapón biglo	☒			
				131.	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

14. Porta placa	
15. Spoiler	
Trasero	
16. Medalón	
17. Limpiadores	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / quita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

Lado derecho	
29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

Lado izquierdo	
42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

Cajuela	
55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderas	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91. Alfombra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor	
93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisgueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

General	
120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Estéreo ☐ Sí ☒ No	☐ Sí ☒ No
¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
Marca:	

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)		
DD: MICHELIN	185/65/15	1/2
TD:		
DI:		
TI:		
R:		
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: ACERO	
Original ☐ Especial ☒	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca: NISSAN	
Original ☐ Especial ☒	

Observaciones

Objetos personales
no deo nada de objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se tomen mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Solicito a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, que me asegure los objetos personales del vehículo, incluyendo llantas, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo como timbre de responsabilidad, según corresponda. Te pedimos por favor, que nos entregues los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Karla Elefania Olaguez
Nombre y firma del asegurado

EDUARDO GONZALEZ
Nombre y firma del ajustador que recibe

GRUAS SJR
Razón social de la grúa

Jorge E. Camacho
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA: SJR
FOTIRZA

INVENTARIO VEHICULO

Aoq: 00125

PLACA: 41-BA-513

109375

MARCA: Nissan TIPO: Versa
VIN: 3N1CN7AD1DK391220 PLACA: 5/p

SINIESTRO: B75527667
OPERADOR: Enrique Arceano
FECHA: 28/07/26
COLOR: Arena AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOGINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETRÓVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA
Fernando Lier A
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA
Enrique Pre Naro
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE
Fernando Lier A
NOMBRE Y FIRMA