

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FORZA

FOLIO

24952

FECHA

13/11/25

Lumc
00436

Salida
15:28

CLIENTE

LUMC

ORIGEN
P. Cuautitlan.

DESTINO

N/A

NUMERO DE SERIE
3W1C07A001K1446181

NUMERO DE MOTOR

N/A

MARCA

Nissan.

MODELO

2019

TIPO

Versa

COLOR

blanco.

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
X	
✓	
✓	
X	
X	
✓	
X	
✓	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
X	
X	
✓	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
✓	
X	
✓	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
X	
X	
✓	
✓	


171553
Permiso

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

1	0	4	7	6	6				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--



OBSERVACIONES

Daños en Defensa de la puerta, Daño en Cajuela, Calaveras
ras Bocas, Defensa trasera. Daño.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Pedro Rico
FIRMA
FECHA 13/11/25 HORA 15:00

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Jonathan Garm
FIRMA
FECHA 13/11/25 HORA 15:00

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Aldo Garmen P. R.
FIRMA
FECHA 13/11/25 HORA 15:00

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMO FUNDACIÓN DEL CENTRO		FORMATO CHECK LIST		TICKET:	PUE	ATIZAPÁN	BARRIENTOS VALLEJO	E	S		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Fuerza Conchiller		PROYECTO:		GR SC	ORD GEL	CHIN	TLALPÁN				
SERIE: 3N1CN7ADK111111	MARCA: Nissan	SUBMARCA: Versa	MODELO: 2019								
PLACAS: R	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES		SI		NO				
ODOMETRO INICIAL: 104 766	FINAL:		FECHA DE ENTREGA: 12/11/2025								
COLOR: Beo											
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/				
FAROS	/		ASIENOS	/		C. PASA CORRIENTE	/				
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/				
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/				
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/				
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SI	NO		
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/				
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/				
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/				
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/				
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE	/				
RINES	/		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE	/			
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/				
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA			
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO			
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER		2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA					
						0	00	EX			
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE					
A / M		4X2 / 4X4		SUCIAS / LIMPIAS		V6 / V8 / V12					
TANQUE DE GASOLINA											
OBSERVACIONES:											
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO				NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			
FECHA				FECHA				FECHA			