

MARCA: **NISSAN**  
VIN: **3N1CN7AD2HK45632**

TIPO: **SEDAN NISSAN**  
PLACA: **NU**

SINIESTRO: **B66543564**  
OPERADOR: **ERWIN LEON**  
FECHA: **15/05/26 03:00**  
COLOR: **BLO** AÑO: **2017**

SI NO DAÑO

**AUTB 0123**

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

**MOTOR** SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

**CAJUELA** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

**PORTE FRONTAL** SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

**PORTE TRASERA** SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

**GENERAL** SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS:

**COSTADO IZQUIERDO** SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

**COSTADO DERECHO** SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

**INTERIOR** SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: **FORZA** ENTREGA: **Axis Mtz** RECIBE: **FORZA**  
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHÍCULO**

RESGUARDO(CCAO): Hub tuition  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

**AOTB00115**

MARCA:	TIPO: <u>Sedan veisq</u>
VIN: <u>3N1CN7AD2HK456324</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>1366543564</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>14-03-20</u>	COLOR: <u>blanca</u> AÑO: <u>2017</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

12:36

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARRILLAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	N		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN			
KILOMETRAJE	N		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES: Solo Accion

ELABORA <u>Jose Guillermo Led</u>	ENTREGA <u>Francisco Alvarez</u>	RECIBE <u>Jose Guillermo Led</u>
_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbvamax

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Autoonline. Divorciada PT evidente.  
Autorización de servicio auto  
Recursos Hidráulicos - Buenavista Mex.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro:	866573361	Número de póliza:	81662109AS	Inciso / Certificado:		Placas:	PD196813.		
Marca:	NISSAN	Submarca:	VERA	Tipo:	Sedan.	Modelo:	2012	Color:	Blanco
Nombre del ajustador:	Yvan Garcia	Claves:	X234	Fotos:	X234	Aplica deducible:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 500.		
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado:	Yvonne Emmanuel	Celular:	5539260814	Correo electrónico:	ysue.vargas@gmail.com		

¡IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, del presente contrato de seguro (segurado) de las condiciones de la póliza arriba citada acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daños por inundación

Datos depósito deducible

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Nombre del taller: PAZO Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): D1619L

Número de pase: PAZO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los datos marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado: Yvonne Emmanuel Vargas Vargas

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. desistiendo en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes Asegurados: 800 90 21 200 Afectados: 800 90 21 200

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo indicar tu número telefónico.

Aviso de Privacidad

EN BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CD.MX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx).  
La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Marca	Submarca	Poltza	Inicio / certificado	Modelo	Numero de serie	Color
Wesco	Wesco	Wesco			199819091192321	
Lugar	Fecha	Piezas	Cantidad de piezas	Modulo	Kilometraje	Gasolina
			(0) (1)			1/4 1/2 3/4
Atención a:	Día	Mes	Año	Celular	Correo electrónico	
<input type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Afiliado no					

No. Inventario SI No

No. Inventario SI No

Otros Inventario

**Delantero**

1. Parabrises	
2. Brazos de limpiadores	
3. Plumas limpiadoras	
4. Cofre	
5. Cuartos de luz	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9. Parrilla	
10. Emblemas	
11. Facha	
12. Molduras	
13. Repillas de facha	
14. Porta placa	
15. Spoiler	

**Interior**

65. Cielo de toldo	
66. Luz interior	
67. Espejo retrovisor	
68. Viseras	
69. Tablero	
70. Switch de encendido (start / stop engine)	
71. Botones de estereo	
72. Control aire acondicionado	
73. Control calefacción	
74. Control eléctrico	
75. Guantero	
76. Consola	
77. Porta vasos	
78. Encendedor	
79. Cenicero	
80. Palanca de velocidades	
81. Perilla palanca	
82. Botones puerta	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84. Coderes	
85. Manijas de puertas (2) (4)	
86. Bocinas radio	
87. Cinturones de seguridad	
88. Banca de asiento trasero	
89. Respaldo de asiento trasero	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91. Alfombra	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	

<b>Computadora</b>	<b>Batería</b>
¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Observaciones:	Marca:
	Carbor
<b>Claves</b>	<b>Tipo de llaves</b>
Llave de encendido	Normal <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>
Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b>	<b>Tarjeta de circulación</b>
Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:

**Trasero**

16. Medalion	
17. Limpiadores	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / auita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

**Motor**

93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No

Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca:

TAG  Sí  No

**Llantas**

Ejemplar: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD:  Sí  No

DI:  Sí  No

TD:  Sí  No

TI:  Sí  No

R:  Sí  No

¿Funda o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha  De: Delantera izquierda  R: Reflección

TD: Trasera derecha  TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca:

Original  Especial

Alcación  Acero

No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca:

Original  Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

**Adaptaciones equipo especial**

**Lado derecho**

29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

**Lado izquierdo**

42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

**Cajuela**

55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

**General**

120. Camatilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemahorcos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centrio <input type="checkbox"/> de tracción (1) (2) (3) (4)	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado