

GRUAS

FORZA

INVENTARIO VEHICULO

F. 107046

MARCA: NISSAN TIPO: VERSA
 VIN: ZN7CUZAD4GK397131 PLACA: 9/7SA

SINIESTRO: B69309064
 OPERADOR: Rosen Miguel
 FECHA: 27/06/26
 COLOR: Gris AÑO: 2014

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

00298

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES			X
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	


DOCUMENTOS: 31

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS			X
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Cableado dañado
Daños por inundación

ELABORA: [Signature] ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

seguros

R-O
CUI

Inventario de vehículo dañado auto

70 Blanco
016126
00150

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	1369304064	Póliza	744AS304KC	Inciso / certificado	1	Número de serie	3W1CN7AD46K397131
Marca	NISSAN	Submarca	VERSA	Tipo / cilindraje	4	Modelo	2016
Lugar	CRUCEÑO	Fecha Día	4	Mes	6	Año	2016
Atención a:	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado	CÉSAR ALBERTO MONALDI PICHARNO	Celular	5623869618	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario					
Delantero								Otros					
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Computadora	Batería				
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	Marca: <u>ORIGINA</u>				
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llaves	Tipo de llaves				
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave de encendido	Normal <input checked="" type="checkbox"/>				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Código de encendido <input type="checkbox"/>				
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cantidad:	Tarjeta <input type="checkbox"/>				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Auto estéreo	Tarjeta de circulación				
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:				
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Adicionales					
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:				
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llantas					
Trasero								Vida					
16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)				
17.	Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD:					
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD:					
19.	Tapa cajuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DI:					
20.	Emblema cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TI:					
21.	Calaveras (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R:					
22.	Reflejantes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Fundas o cubiertas? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>					
23.	Defensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda				
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88.	Banca de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda				
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89.	Respaldo de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rines					
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
lado derecho													
29.	Salpicadera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motor									
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
31.	Espejo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
32.	Cristal aleta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
								99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								100.	Bobina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

E.V.06

Firma _____

Firma _____

Observaciones: _____

grúa: _____

Hora: _____ Fecha: _____

No. grúa: _____

Razón social de quien recibe: _____

n social de la grúa: _____

7/26
195
Seguros

CONO: 70 Blanco
 FECHA: 6/6/26
 HORA DE INGRESO: 00:30



CONSTANCIA DE RESGUARDO DE ARTICULOS PERSONALES NA, EN CVI.

Siendo las 1:40 horas del día 6 de 6 del 2026
 en el Centro de Valuación Integral, ubicado en la calle poniente 128 No. 887, Col. Industrial Vallejo, Delegación Azcapotzalco, que el vehículo que a continuación se describe:
 Marca Nissan Tipo Versa Modelo 2016 Color Gris
 con número de placas ME8713 y número de siniestro B69360064
 a efecto de garantizar que la unidad mencionada, se recibe con los siguientes artículos en la revisión:
 en presencia del Sr. Jesús Martínez Ruiz operador de la grúa No. 08
 con número de placas 35-PB-CP de la empresa Grúas Cortes lo siguiente

EN LA REVISIÓN SE DETECTARON LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD

Artículo	Marca	Descripción
5	SM	Lentes. Cafe, Rojo Negro
1	Raybank	Lentes Negros
3	SM	DISCOS
1	SM	Lentes. Rosa.
3	mobo	chupones de celular
1	SM	chupon con cable
1	SM	Cable cargador
1	SM	Pinzel
2	natura-	cremas.
1	Colgate	Pasta de d.
1	mobo	Cable cargador
3	SM	cepillos dientes
1	Bisso	labiales
1	SM	Nauyaca
3	SM	Parajuca

Observaciones:

Multiasistencia, recibe la unidad con los artículos descritos, reservándose el derecho de reclamar a la empresa responsable del traslado, la reparación del daño económico sufrido.

Jesús Martínez Ruiz
 Nombre y firma del operador de Grúa

Fernanda Flores
 Nombre y firma TSP

Valoración de Pérdida Total

No. DE SINIESTRO B69304064	FECHA INGRESO CVI 06/06/2026	NO. DE SALVAMENTO 2652655817	PLACAS NL1871B	FECHA DETERMINADO PT 16/06/2026	INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> ASIG <input type="checkbox"/> FERC	EXP. TURNO A FRONTING MARCAS VEHICULO NISSAN	TOTAL DIAS
MODELO 01/01/20	COLOR GRIS	VERSION GRIS	CANTIDAD PLACAS 0	ASIG <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	NISSAN	TIPO VERSIA ADVANCE T.M.C.A	
No. DE MOTOR NIP	REG. FED. DE AUTOMOVILES <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	KILOMETRAJE 4	ADAP Y CONV <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	744AST04K-C	744AST04K-C	96601	
1- VALOR INDEMNIZADO EBC <input type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	PERDIDA TOTAL <input type="checkbox"/> GARANTIA <input type="checkbox"/> LEGALIZADO <input type="checkbox"/> IMPORTADO <input type="checkbox"/> AGENCIA	FRONTIERIZO <input type="checkbox"/> EXPORTADO <input type="checkbox"/> TALLER				
2- DAÑOS		* MANO DE OBRA DE HP INICIAL REFACCIONES DE HP INICIALES * MANO DE OBRA INICIAL REFACCIONES MECANICAS INICIALES		TOTAL DAÑOS			
* ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)		90,001.00		0			
4- DEDUCCIONES		* MOTOR NO ACREDITADO		0.00			
* TENENCIAS <input type="checkbox"/> ORIGINALES <input type="checkbox"/> COPIAS <input type="checkbox"/>		0.00		0.00			
5- DEMERITOS		* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		6,515.00			
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00		0.00			
6- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES		96,516.00		0.00			
7- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)		33,784.00		1,689.20			
* VALOR DE SALVAMENTO		33,784.00		1,689.20			
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%		32,094.80		0.00			
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL		32,094.80		0.00			
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO							

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	II INIO	II INIO	
PAG.	264		
VALOR	121 400 00	130 300 00	
% DAÑOS	74.14 %	69.07 %	0.00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD CON LLAVE

NUMERO DE MOTOR
NP

PLACA V.L.N.
3N1CN7AD4GK397131

TIPO DE FUEGO
FUEGO

DECLARACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO
ATENTAMENTE

JUAN PABLO GONZALEZ LORENZO
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION