

SINIESTRO: BG2682065  
 OPERADOR: Miguel Rosas  
 FECHA: 15/4/06  
 COLOR: Verde AÑO: 2012

MARCA: VISAU  
 VIN: 3N1CN7AD4JK404408  
 TIPO: VESPA  
 PLACA: N/A

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

G. Octopus  
 S. BBUA  
 AOTB0006

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR		X	
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA		X	
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	/		
CENICEROS		X	
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS	/		
CONSOLA			X
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER			
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/	X	
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE			X
VISERAS	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	/		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
 NOMBRE Y FIRMA	_____ NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA

**INVENTARIO VEHICULO**  
NOTB0008

RESGUARDO(CCAO): \_\_\_\_\_  TRASLADO(PROV): \_\_\_\_\_

MARCA: NISSAN TIPO: VEHIC  
 VIN: 5N1CN7AD4J6404408 N°: 10139  
 SINESTRO: B69682065 ASEGURADORA: BBVA  
 FECHA: 14-04-2019 COLOR: GRIS AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			
CORRENTES MOTOR			
ESTRIBO			
LLANTA DE SERVICIO			
GRABA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

*Tomos*

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BOMBETA ACEITE MOTOR			
CLAYON			
BOMBA AGUA			
BOMBA MOTOR			
SISTEMA FRENSO			
CABLES BULBOS			
BOBINA			
AMB ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCA			
MONOBL OCK			
VENTILADOR			
RAJADOR			
RAJADOR DE AC			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RAJADOR			
TUBO CARCADOR			

*NV*

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
CORRE			
CUJARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FABOS			
BALUSTAS			
BULBOS			
FABOS DE NIEBLA			
PARRILLAS			
FLUMAS LIMPIADORES			
MONTAJE			

*NV*

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJASERAS			
BULBOS			
CAJUELA			
DEFENSA TRASERA			
LIMPIADOR			
METALLON			
PORTAPLACA			
SISTEMA DE ESCAPE			

*NV*

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASAPORRENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SENALES DE CARRETERA			

*NV*

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			


*NV*

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOJSA DE AIRE			
CABECEERAS			
GENICEROS			
GUANTERA			
CINT SEGURIDAD			
CLAYON			
COMERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANILAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUIOS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

*Daño*

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VOROS LATERALES			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEJO EXTERIOR			
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES			
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA			
SALPICADERA			
LLANTAS			
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			
VOROS LATERALES			



OBSERVACIONES: valores ya de de espejo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Nose Guillenod</u>	<u>José Guillenod</u>	<u>José Guillenod</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

Octavio Mendoza 1207@gmail.com

Autorización de servicio auto

Seguros

COMERCIAL AUTOMOTRIZ

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

55 6499 6898

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B626882065	Número de póliza: 5945580213	Inciso / Certificado:	Plaza: Y63ADA
Marca: HISSON	Submarca: VENISA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2018
Nombre del ajustador: MIGUEL ANGELO	Claves: Y46	Fotos: Y46	Aplica deducible: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Afectado	Nombre del interesado: HONDRO	Celular: GONZALO MORALES	Correo electrónico: GONZALO MORALES

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente y cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer o) o el asegurado, con el propósito de obtener un pago indebido, o a quien le represente, o el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimular o declarar inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

14/14/26

**Datos depósito deducible**  
 Banco: BBVA  
 Cuenta / Convenio: 617482  
 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B  
 Referencia 2: Deducible

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**  
 Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):  
 AL DE LOS ANDES 147 P. TIERRA NUEVA

**Fecha de expedición:** 14/14/26  
**Lugar de expedición:** ALEJANDRO GARCIA X46  
**Firma del ajustador:** ALEJANDRO GARCIA X46

**Nombre del taller:** OCTAVIO MORALES  
**Número de pase:** AL DE LOS ANDES 147 P. TIERRA NUEVA

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización. Si el vehículo del tercero no es el mismo que el del asegurado, el ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Organo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado: *[Firma]*

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado: *[Firma]*

Asignación de taller: *[Firma]*

El suscrito propietario, y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, autoriza el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por el Grupo Financiero BBVA México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento. Si el vehículo del tercero no es el mismo que el del asegurado, el ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Información importante al pagar. El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por el Grupo Financiero BBVA México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento. Si el vehículo del tercero no es el mismo que el del asegurado, el ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.