

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 9/7/26 Hora 4:00

No. De Reporte A00B070C

No. De siniestro B73477761

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo Versa Modelo 2019 Color Gris

No. De Serie 3M1CN7A04KL856287 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
ODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR	☒	☐
-------------	-------------------------------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES

Cuipo Frontal

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Traslado: Carro del 4

ELABORO

Aldo Aceves

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Christhian

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 3737761	Número de póliza: 88262107E	Inciso / Certificado: 1	Plata: PPC523A
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: ANDRES	Claves: U74	Fotos: U74	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 10%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N 0	Nombre del interesado: ALEX JARAMILLO / BARRA	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 8/7/26 Lugar de expedición: TLAQUEPAQUE JALISCO Firma del ajustador
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: ABOONLINE CORPORAION Número de pase: EL PATRERO 31 LAS PINTAS JALISCO	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): EL PATRERO 31 LAS PINTAS JALISCO
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el estado. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado, por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaciaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a cliente
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 01

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 hrs.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, integramos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Placa: 1573477761	Modelo: 1802621013E	Incluido / certificado: +	Número de serie: 2019
Marca: NISSAN	Modelo: 2019	Color: GRANA	
Fecha: 08/08/2019	Placas: 26	Cantidad de placas: 01	Kilometraje: 0
Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no ☐	Nombre del interesado: ALF JARA MILIB	Correo electrónico: IBATZNA	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior			
1	Parabrisas	☒		65	Cielo de toldo	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒		66	Luz interior	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒		67	Espejo retrovisor	☒	
4	Cofre	☒		68	Viseras	☒	
5	Cuartos de luz	☒		69	Tablero	☒	
6	Faro principal (conductor) (derecho)	☒		70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
7	Focos (conductor) (derecho) (Led)	☒		71	Botones de estereo	☒	
8	Faro de freno (conductor) (derecho)	☒		72	Control aire acondicionado	☒	
9	Parrilla	☒		73	Control calefacción	☒	
10	Emblema	☒		74	Control eléctrico	☒	
11	Motor	☒		75	Guantera	☒	
12	Molduras	☒		76	Consola	☒	
13	Espejo de lado	☒		77	Porta vasos	☒	
14	Alfombra	☒		78	Encendedor	☒	
15	Spoiler	☒		79	Cenicero	☒	
Trasero				Motor			
16	Medallón	☒		93	Alternador	☒	
17	Limpiadores	☒		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
18	Lámpara stop	☒		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒		96	Bandas de motor	☒	
20	Emblema cajuela	☒		97	Bayoneta aceite dirección	☒	
21	Calaveras (4)	☒		98	Bayoneta aceite motor	☒	
22	Reflejos	☒		99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
23	Defensa	☒		100	Bobina	☒	
24	Molduras	☒		101	Bocina de claxon	☒	
25	Porta placa	☒		102	Bomba de agua	☒	
26	Cámara de reversa	☒		103	Bomba dirección hidráulica	☒	
27	Spoiler	☒		104	Boster de frenos	☒	
28	Escape	☒		105	Cables bujías	☒	
Lado derecho				General			
29	Salpicadera	☒		120	Canastilla	☒	
30	Cuarto luz lateral	☒		121	Alarma	☒	
31	Espejo lateral	☒		122	Tapón de gasolina	☒	
32	Cristal aleta	☒		123	Herramientas	☒	
33	Puerta delantera	☒		124	Sensor de reversa	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒		125	Quemacocos	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒		126	Toldo	☒	
36	Puerta trasera	☒		127	Gancho de arrastre	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒		128	Tapón gancho de arrastre	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒		129	Calcomanía de verificación	☒	
39	Cristal costado	☒		130	Tapón birlo	☒	
40	Estribo	☒		131	Tapón Centro de rueda	☒	
41	Molduras	☒					
Lado izquierdo				Otros			
42	Salpicadera	☒		Computadora			
43	Cuarto luz lateral	☒		¿Es visible? ☐ Sí ☒ No			
44	Espejo lateral	☒		Observaciones:			
45	Cristal aleta	☒		Batería			
46	Puerta delantera	☒		¿Es visible? ☐ Sí ☒ No			
47	Cristal puerta delantera	☒		Marca:			
48	Manija de puerta delantera	☒		Llaves			
49	Puerta trasera	☒		Llave de encendido ☒ No ☐			
50	Cristal puerta trasera	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐			
51	Manija de puerta trasera	☒		Código de encendido: ☒			
52	Cristal costado	☒		Cantidad: ☐			
53	Estribo	☒		Auto estereo			
54	Molduras	☒		Estereo ☒ No ☐			
Cajuela				¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐			
55	Alfombra cartón cajuela	☒		Marca:			
56	Birio de seguridad	☒		Adicionales			
57	Cables pasa corriente	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐			
58	Extinguidor	☒		Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐			
59	Gato	☒		Tarjeta GPS ☐ Sí ☒ No ☐			
60	Gato hidráulico	☒		Tarjeta ☐ Sí ☒ No ☐			
61	Llave de rueda	☒		Marca:			
62	Señales de carretera	☒		Llantas			
63	Tapete cubre llanta	☒		Ejemplo: Llantas DP Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)			
64	Tapa sombrerera	☒		DD: MAXXIS, 195 65/15			
				TD: MAXXIS, 195 65/15			
				R: MAXXIS, 195 65/15			
				¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐			
				DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción			
				TD: Trasera derecha TL: Trasera izquierda			
				Rines			
				Marca: ORIGINAL			
				☒ Original ☐ Especial No (1) (2) (3) (4)			
				☐ Aleación ☐ Acero No (1) (2) (3) (4)			
				Volante			
				Marca:			
				☒ Original ☐ Especial			
				Observaciones			
				Objetos personales			
				Adaptaciones equipo especial			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehí para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 37377761	Número de póliza: 882621013E	Inciso / Certificado: 1	Placa: AC523A
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: ANDRES	Claves: SERRANO W74	Fotos: W74	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 10%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° 0	Nombre del interesado: ALEX JARAMILLO J. BARRA	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

