SOLERA | AUTOonline
vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4523

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☒ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: NISSAN TIPO: VERSA
VIN: 3N1CN7AD5HL901360 PLACA: 51P-
SINESTRO: BBO158465 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 29/09/26 COLOR: Gris - AÑO: 2017.

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA		X	
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

Oriador Heriberto Cantos
Grúas Aries



OBSERVACIONES: Unidad inundada

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Edgar Rios		Edgar Rios
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

(2) AOC130482

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible] Compañía Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 [illegible] con la finalidad de verificar y, en su caso, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que adquiera con nosotros. Consulte el Aviso de Privacidad [illegible] en BBVA.mx

[illegible] en términos de lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene [illegible] Seguros BBVA México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

ID 80458465	Póliza: BC162101LDN	Inciso / certificado: 001		Número de VIN: 3N1CN7AD5HL901360	
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo / Clase: SEDAN	Modelo: 2017	Color: GRIS	
Placas: [illegible]	Fecha: 04 09 2021	Placa: JKK41JA	Cantidad de llaves: 2	Kilometraje: 111031	
Nombre del interesado: FRANCISCA SOLANGE BENITEZ		Cédula:	Correo electrónico:		

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuarto de luz		X
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Faros antiniebla (izquierdo) (derecho)		
8	Faro de marcha (izquierdo) (derecho)		X
9	Parrilla		X
10	Emblemas		X
11	Fascia		X
12	Molduras		X
13	Rejillas de fascia		X
14	Punta fascia		X
15	Spoiler		X
Trasero			
16	Medallón		X
17	Limpiadores		X
18	Cámara trasera		X
19	Tapa cajuela / puerta trasera		X
20	Emblema cajuela		X
21	Calaveras (4)		X
22	Reflejantes		X
23	Defensa		X
24	Molduras		X
25	Punta fascia		X
26	Cámara de reversa		X
27	Spoiler		X
28	Escape		X
Lado derecho			
29	Salpicadera		X
30	Cuarto luz lateral		X
31	Espejo lateral		X
32	Cristal fijo		X
33	Puerta delantera		X
34	Cristal puerta delantera		X
35	Manija de puerta delantera		X
36	Puerta trasera		X
37	Cristal puerta trasera		X
38	Manija de puerta trasera		X
39	Cristal costado		X
40	Estribo		X
41	Molduras		X
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		X
43	Cuarto luz lateral		X
44	Espejo lateral		X
45	Cristal fijo		X
46	Puerta delantera		X
47	Cristal puerta delantera		X
48	Manija de puerta delantera		X
49	Puerta trasera		X
50	Cristal puerta trasera		X
51	Manija de puerta trasera		X
52	Cristal costado		X
53	Estribo		X
54	Molduras		X
Cajuela			
55	Alfombra cajuela		X
56	Birlo de seguridad		X
57	Cables para corriente		X
58	Extinguidor		X
59	Gato		X
60	Gato hidraulico		X
61	Llave de rueda		X
62	Señales de carretera		X
63	Tapeta cubre llanta		X
64	Tapa combustible		X

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de techo		X
66	Luz interior		X
67	Espejo retrovisor		X
68	Tweeters		X
69	Tablero		X
70	Switch de encendido (start / stop engine)		X
71	Botones de asiento		X
72	Control aire acondicionado		X
73	Control calefacción		X
74	Control eléctrico		X
75	Quantera		X
76	Consola		X
77	Porta vasos		X
78	Entretenedor		X
79	Cenicero		X
80	Palanca de velocidades		X
81	Perilla palanca		X
82	Botones puerta		X
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		X
84	Cobertes		X
85	Manijas de puertas (2)		X
86	Bocinas radio		X
87	Cinturones de seguridad		X
88	Banca de asiento trasero		X
89	Reposabrazos de asiento trasero		X
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		X
91	Alfombra		X
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		X
Motor			
93	Alternador		X
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
96	Bandas de motor		X
97	Bayoneta aceite direccion		X
98	Bayoneta aceite motor		X
99	Bayoneta aceite transmision		X
100	Bobina		X
101	Bocina de claxon		X
102	Bomba de agua		X
103	Bomba direccion hidraulica		X
104	Bloster de frenos		X
105	Cables bujias		X
106	Compresor aire acondicionado		X
107	Deposito de chisgueteros		X
108	Distribuidor		X
109	Filtro gasolina		X
110	Marchas		X
111	Motor limpiadores		X
112	Motor ventilador		X
113	Porta filtro de aire		X
114	Radiador		X
115	Sistema de inyeccion		X
116	Transmision (STD) (AUT)		X
117	Tapon aceite motor		X
118	Tapon radiador		X
119	Tapon deposito liquido de frenos		X
General			
120	Carrestilla		X
121	Alarma		X
122	Tapon de gasolina		X
123	Herramientas		X
124	Sensor de reversa		X
125	Quemacocos		X
126	Toldo		X
127	Gancho de arrastre		X
128	Tapon gancho de arrastre		X
129	Calcomania de verificacion		X
130	Tapon birlo		X
131	Tapon ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí X No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí X No ☐
Marca: LTH

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí X No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☐
Código de encendido ☐ (1)
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo: Sí (1) No ☐
¿Funciona? Sí (2) No ☐
Marca: NISSAN

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No X

Adicionales
Pantalla: Sí ☐ No ☐ Parrilla: Sí ☐ No ☐
Tapetes: Sí ☐ No ☐ Marca:
GPS Sí ☐ No ☐

Llantas Vida

Genéricos: Llantas 20 Goodyear GPS 1 195/65 R15 (3) (4) (1) (2) (5)
DD: BRIDGESTONE 195/65R15
TD: BRIDGESTONE 195/65R15
DI: BRIDGESTONE 195/65R15
TI: BRIDGESTONE 195/65R15
R:
¿Puncha o cubierta? Sí ☐ No (2)
DD: Delantero derecho DI: Delantero izquierdo R: Refacción
TD: Trasero derecho TI: Trasero izquierdo

Rines
Marca: POWERBAS 4T
Original Especial
Aleación (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: NISSAN
Original Especial

Observaciones

Objetos personales
No dejo objetos personales
Francisca Solange B

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presenta la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del asegurado: Francisca Solange B

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán requeridos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gatito, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Francisca Solange B	Nombre y firma del ajustador que recibe:	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

F2DO-345

Escaneado con CamScanner