

INVENTARIO VEHICULO

AO. **0179**

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan
Op. Fernando Palomino

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Nissan</u>	TIPO: <u>Versa</u>
VIN: <u>3N2CN7AD6DK400140</u>	PLACA: <u>5/P1</u>
SINIESTRO: <u>B62781861</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15 07 26</u> COLOR: <u>CAFE</u>	AÑO: <u>2013</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR			☒
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS			☒
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO			☒
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA			☒
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C			☒
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS			☒
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODERAS			☒
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR			☒
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ			☒
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS			☒
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA		☒	
FAROS			☒
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARABRISAS	☒		
PARRILLA		☒	
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA	☒		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		



CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			☒
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA		☒	
HERRAMIENTA		☒	
GATO		☒	
LLAVE DE RUEDA		☒	
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			☒
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			☒
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION		☒	
BOMBA GASOLINA	☒		
LLAVES		☒	
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Carmelo Enrique B.C. Palomino</u>	<u>Carmelo Enrique B.C.</u>	<u>Carmelo Enrique B.C.</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B67781861	Número de póliza: 8466210MRU	Inciso / Certificado: 01	Placas: L2F879C
Marca: Nissan	Submarca: Nissa	Tipo: Sedan	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: Rigoberto Hernández	Claves: A027	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5% v.c.
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Gerardo Peralt Altamirano	Celular: 735 5307812	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: chequeo mecánica por colisión, susp. del 129.

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <u>Ocotitlán Morelos</u> Lugar de expedición: <u>24/05/126</u> Firma del ajustador: <u>Rigoberto Hernández</u>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: <u>Reforma Motors</u> Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Av. Reforma #240, Col. E. Zapata</u> <u>C.P. 62746, Cuautla Mor. 7351525909</u>
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: <u>Gerardo Peralt Altamirano</u>
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: <u>Gerardo Peralt Altamirano</u>	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Asociación Morelos Automovilística, S.A. de C.V.

R.F.C. AMA8712086B4

Emiliano Zapata No. 218 Col. Tlaltenango Cuernavaca, Morelos. C.P. 62170

SINIESTRO

1367781000

FOLIO No. 8444

NOMBRE Y NÚMERO DEL AJUSTADOR

Sergio Ceballos

INVENTARIO
CORRALÓN AMA



GRÚAS Y/O PROCEDENCIA
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
SEDIS





Grúa de la
Miguel Alemán
Taller de reparación

FECHA 14/11/20

MODELO 2013

COLOR Gris

DAÑOS PREEXISTENTES



	SI	NO	DAÑADO
1 COMPUTADORA DE MOTOR*	✓		
2 COMPUTADORA DE CAJA AUT*	✓	X	
3 BATERÍA*	✓	✓	✓
4 FARO DER*		✓	
5 FARO IZQ*	✓		
6 ESPEJO LAT DER*	✓		
7 ESPEJO LAT IZQ*	✓		
8 LLANTA DEL DER*	✓		✓
9 LLANTA DEL IZQ*		X	
10 LLANTA TRA DER*	✓		
11 LLANTA TRA IZQ*	✓		
12 CALAVERA DER*	✓		
13 CALAVERA IZQ*	✓		
14 LLANTA DE REFACCIÓN*		X	
15 LLAVES*	✓		
16 ESTEREO O RADIO*	✓		
17 EQ DE DVD*		X	
18 CATALIZADOR*	✓		
19 COFRE	✓		✓
20 COSTADO L/IZQ	✓		
21 COSTADO L/DER	✓		
22 PARABRISAS	✓		
23 MEDALLÓN	✓		

	SI	NO	DAÑADO
24 PUERTAS	✓		✓
25 SALPICADERAS	✓		✓
26 PARRILLA		✓	
27 ANTENA		✓	
28 DEFENSA DEL	✓		✓
29 DEFENSA TRAS	✓		
30 TAPA TRASERA	✓		
31 VENTILADOR	✓		
32 BOBINA	✓		
33 CARBURADOR	✓		
34 FILTRO DE AIRE	✓		
35 DISTRIBUIDOR	✓		
36 BUJÍAS	✓		
37 CABLES	✓		
38 BOMBA DE GAS	✓		
39 BOMBA DE INYECC	✓		
40 INYECTORES	✓		
41 COMPRESOR A/C	✓		
42 TABLERO	✓		
43 ASIENTOS	✓		
44 BOCINAS	✓		
45 GATO	✓		
46 TAPON (ES) DE RUEDA		X	

*ES INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES.

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Vehículo con llaves
Vehículo con llaves
Vehículo con llaves
Vehículo con llaves

OBSERVACIONES

Vehículo con llaves
Vehículo con llaves

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)