

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teclaycan ☐ TRASLADO(PROV):

CP Fernando Palomino Cg. Forza

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>JEPSA</u>
VIN: <u>3N1CW7AD7DK414399</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B73420762</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15/07/20</u>	COLOR: <u>GRIS</u> AÑO: <u>2013</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES			X
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Fernando Palomino</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73420762	Número de póliza: 770B0203H4	Inciso / Certificado: 102	Placas: N2V465A
Marca: NISSA	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2013
Nombre del ajustador: VABO ADRIAN RAMIREZ	Claves: X189	Fotos: X189	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 4,510.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Susana Cruz Contreras	Celular: 722445119	Correo electrónico: max_contreras@hotmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **(12) Lluvia en motor y caja de cambios.**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: **CDMX**Lugar de expedición: **8/726**

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller

Número de pase

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 373420762	Edicla 7703020344	Inciso / certificado 102	Número de serie 3N1CN7AD3DK414399
Marca NISSAN	Submarca VERSA	Tipo / cilindraje SEDAN	Modelo 2013
Lugar CDMX	Fecha Día 08 Mes 7 Año 26	Placas NZV465A	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado JOSE ANA CHAVEZ CONTRERAS	Celular 724945119	Kilometraje NOVUBLO 347014
			Gasolina 1/4 1/2 3/4
			Correo electrónico 0

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones: COFLO ATORADO.	Marca: LTH
4.	Cofre			68.	Viseras			Llaves	Tipo de llaves
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llave de encendido	Normal ☐
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☐
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			Cantidad:	Tarjeta ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Auto estereo	Tarjeta de circulación
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Estereo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
11.	Facia			75.	Guantera			Marca:	
12.	Molduras			76.	Consola			Adicionales	
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
15.	Spoiler			79.	Cenicero			TAG ☐ Sí ☒ No	
Trasero				80.	Palanca de velocidades			Llantas	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			DD 195/65 R15 91V	1/2
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD 195/65 R15 91V	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			DI 195/65 R15 91V	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			TI 195/65 R15 91V	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			R 195/65 R15 91V	
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
23.	Defensa			88.	Bandas de motor			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras			89.	Bayoneta aceite dirección			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
25.	Porta placa			90.	Bayoneta aceite motor				
26.	Cámara de reversa			91.	Bayoneta aceite transmisión				
27.	Spoiler			92.	Deposito de chisgueteros				
28.	Escape			93.	Distribuidor				
Lado derecho				94.	Filtro gasolina			Rines	
29.	Salpicadera			95.	Marcha			Marca: NISSAN	
30.	Cuarto luz lateral			96.	Motor limpiadores			Original ☐ Especial ☒	No. (1) (2) (3) (4)
31.	Espejo lateral			97.	Motor ventilador			Alcación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Espejo lateral			98.	Porta filtro de aire			Volante	
33.	Cristal aleta			99.	Radiador			Marca: NISSAN	
34.	Puerta delantera			100.	Sistema de inyección			Original ☐ Especial ☒	
35.	Cristal puerta delantera			101.	Transmisión (STD) (AUT)			Observaciones	
36.	Manija de puerta delantera			102.	Tapón aceite motor			No se queda ningún objeto de valor dentro del vehículo.	
37.	Puerta trasera			103.	Tapón radiador			Objetos personales	
38.	Cristal puerta trasera			104.	Tapón depósito líquido de frenos			Adaptaciones equipo especial	
39.	Manija de puerta trasera								
40.	Cristal costado								
41.	Estribo								
42.	Molduras								
Lado izquierdo				Motor					
43.	Salpicadera			93.	Alternador				
44.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)				
45.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
46.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor				
47.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección				
48.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor				
49.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
50.	Puerta trasera			100.	Bobina				
51.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
52.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
53.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
54.	Estribo			104.	Boster de frenos				
55.	Molduras			105.	Cables bujías				
Cajuela				106.	Compresor aire acondicionado				
56.	Alfombra cartón cajuela			107.	Deposito de chisgueteros				
57.	Birto de seguridad			108.	Distribuidor				
58.	Cables pasa corriente			109.	Filtro gasolina				
59.	Extintuidor			110.	Marcha				
60.	Gato			111.	Motor limpiadores				
61.	Gato hidráulico			112.	Motor ventilador				
62.	Llave de rueda			113.	Porta filtro de aire				
63.	Señales de carretera			114.	Radiador				
64.	Tapete cubre llanta			115.	Sistema de inyección				
	Tapa sombrerera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
				117.	Tapón aceite motor				
				118.	Tapón radiador				
				119.	Tapón depósito líquido de frenos				
				General					
				120.	Canastilla				
				121.	Alarma				
				122.	Tapón de gasolina				
				123.	Herramientas				
				124.	Sensor de reversa				
				125.	Quemacocos				
				126.	Toldo				
				127.	Gancho de arrastre				
				128.	Tapón gancho de arrastre				
				129.	Calcomanía de verificación				
				130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado
---	--------------------------------------

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
---	--	--------------------------------	---