SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4723

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: NISSAN TIPO: Versa
VIN: 3N1CN7AD8KK411590 PLACA: S/P
SINIESTRO: B50831458 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 27/10/21 COLOR: Gris AÑO: 2019

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		






OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Donovhan Alvarez		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOG 20609

1 2 Tepic

ma multiasistencia

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y recordados y contratados)

Marca	NISSAN	**Serie**	3N1CN7AD8KK411590
Tipo	VERSA	**Placas**	SP
Modelo	2019	**Siniestro**	850831458
Color	GRIS	**Aseguradora**	BBVA SEGUROS
	//	**Folio**	16581027
Proveedor Asignado		TAPATIAS	
Fecha de Asignacion		martes, 13 de octubre de 2026	

Observaciones

ORIGEN: AUTOMOTRIZ DEL PACIFICO Iztaccihuatl 103, Miravalles, 63184 Tepic, Nay. HUGO RAMIREZ Telefono: 311 391 7247

DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia	Taller Tepic	Responsable	
Municipio		Estado	Nayarit
Fecha Programada	13/10/26	Fecha y Hora de Recepción	/ / 4:09 horas
Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehiculo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañia de Gruas que entrega el Vehiculo	

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI — NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslade el vehiculo requerido una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. Gonzalez 130 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64650 Tel. 01 800 239 4736 y 81(81) 8345 5011

Escaneado con CamScanner

Tapatias

33 3719 7839 TEL. 33 3649 6554

INVENTARIO DE VEHICULO

		POLIZA		NOMBRE		DIA	MES	AÑO	
	SI NO	LLAVES	SI NO	MARCA		TIPO		MODELO	COLOR
	DE SERIE			RECOGER EN		ENTREGAR EN			

No.	INVENTARIO	SI	NO
	MOTOR		
	ANADOR		
	NDAS DE MOTOR		
	BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO		
4	BAYONETA DE ACEITE MOTOR		
5	BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION		
6	BOBINA		
7	BOCINA CLAXON		
8	BOMBA DE AGUA		
9	BOMBA DE GASOLINA		
10	BOMBA DIRECCION HIDRAULICA		
11	BOSTER DE FRENOS		
12	CABLES BUJIAS		
13	CARBURADOR		
14	COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO		
15	COMPUTADORA		
16	DEPOSITO AGUA LIMPIA		
17	DISTRIBUIDOR		
18	ENCENDIDO ELECTRONICO		
19	FILTRO CARBURADOR		
20	FILTRO GASOLINA		
21	MARCHA		
22	MOTOR LIMPIADORES		
23	MOTOR ORIGINAL		
24	MOTOR VENTILADOR		
25	RADIADOR		
26	REGULADOR		
27	SEMIEJES		
28	SISTEMA DE INYECCION		
29	SISTEMA DE GAS		
30	TANQUE DE GAS		
31	TAPON ACEITE MOTOR		
32	TAPON RADIADOR		
	INTERIOR		
33	ALFOMBRA		
34	ASIENTOS DELANTEROS		
35	ASIENTOS TRASEROS		
36	BOCINAS RADIO		
37	BOTONES DE PUERTA		
38	BOTONES DE RADIO O ESTEREO		
39	CABECERAS		
40	CAJUELA DE GUANTES		
41	CENICERO		
42	CINTURONES DE SEGURIDAD		
43	CODERAS		
44	CONSOLA		
45	CONTROL AIRE ACONDICIONADO		
46	CONTROL CALEFACCION		
47	CONTROL ELECTRICO		
48	ENCENDEDOR		
49	ESPEJO RETROVISOR		
50	EXTINGUIDOR		
51	LUZ INTERIOR		
52	MANIJAS INTERIORES		
53	PERILLA PALANCA		
54	PALANCA DE VELOCIDADES		

No.	INVENTARIO	SI	NO
55	RELOJ		
56	TABLERO		
57	TAPETES		
58	VICERAS		
	CAJUELA		
59	CABLES PASA CORRIENTE		
60	CARTON CAJUELA		
61	EXTINGUIDOR		
62	GATO		
63	GATO HIDRAULICO		
64	HERRAMIENTAS		
65	LLANTA REFACCION		
66	LLAVE DE RUEDA		
67	SEÑALES DE CARRETERA		
68	TAPETE CUBRE LLANTA		
	LADO DERECHO		
69	ANTENA		
70	CRISTAL PUERTA DELANTERA		
71	CRISTAL PUERTA TRASERA		
72	EMBLEMAS		
73	ESPEJOS EXTERIORES		
74	MANIJAS EXTERIORES		
75	MOLDURAS		
76	PUERTA DELANTERA		
77	PUERTA TRASERA		
78	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
79	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
80	SALPICADERA		
81	TAPONES RUEDA		
	LADO IZQUIERDO		
82	ANTENA		
83	CRISTAL PUERTA DELANTERA		
84	CRISTAL PUERTA TRASERA		
85	EMBLEMAS		
86	ESPEJOS EXTERIORES		
87	MANIJAS EXTERIORES		
88	MOLDURAS		
89	PUERTA DELANTERA		
90	PUERTA TRASERA		
91	REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		
92	REFLEJANTE LATERAL TRASERO		
93	SALPICADERA		
94	TAPONES RUEDA		
	DELANTERO		
95	BISEL		
96	BRAZOS DE LIMPIADORES		
97	COFRE		
98	CUARTOS DE LUZ		
99	DEFENSA LATERAL		
100	EMBLEMAS		
101	FACIA DELANTERA		
102	FAROS DE HALOGENO		
103	FAROS DE NIEBLA		
104	MOLDURAS		
105	PARABRISAS		
106	PARRILLA		

No.	INVENTARIO	SI	NO
107	PLUMAS LIMPIADORAS		
108	PORTA PLACA		
109	SPOILER		
	TRASERA		
110	CALAVERAS		
111	DEFENSA TRASERA		
112	EMBLEMA CAJUELA		
113	FACIA TRASERA		
114	LAMPARA STOP		
115	LIMPIADORES		
116	MEDALLON		
117	MOLDURAS		
118	PORTA PLACA		
119	SPOILER		
120	TAPA CAJUELA		
	GENERAL		
121	CANASTILLA		
122	ALARMA		
123	COMPUTADORAS		
124	SPOILERS		
125	TAPON GASOLINA		
126	CABINA		
127	CAJA BATEA		
128	BARRA CARDAN		
129	FLECHAS DIFERENCIALES		
130	CAJA DE TRANSMISION		
131	ESCAPE (CATALIZADOR)		
132			
133			
134			
135			

OTROS

BATERIA MARCA:

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO MARCA:

LLANTA DELANTERA DERECHA MARCA: %DE VIDA

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MARCA: %DE VIDA

LLANTA TRASERA DERECHA MARCA: %DE VIDA

LLANTA TRASERA IZQUIERDA MARCA: %DE VIDA

LLANTA REFACCION MARCA: %DE VIDA


RINES: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑

VOLANTE: ESPECIAL ☐ NORMAL ☑

OTROS: MARCA

NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION

VISTA DEL VEHICULO



OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 720

NOMBRE Y FIRMA TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner