

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 675979861	Número de póliza: 71353100016	Inciso / Certificado: 007	Placas: DL2091H
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo: SEDAN	Modelo: 2016
Color: BLANCO	Nombre del ajustador: EDUARDO BOUZACEZ K068		
Atención: ☒ Asegurado ☐ Afectado		Claves: 1068	Fotos: SI
Nombre del interesado: OSIEL DE JESUS PIZ PEREZ		Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ NO	Correo electrónico: 4464872547

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **DAÑO DELANTERA AY B**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 29-07-2026 Lugar de expedición: 455R
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos): AVDA APASEO EL ALTO 300 SANTIAGO DE CRO CRO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otrogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: 	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 002

② PABILLA ③ CORRE ④ SALPICARE ⑤ PABILLA ⑥ PABILLA ⑦ PABILLA ⑧ PABILLA ⑨ PABILLA ⑩ PABILLA ⑪ PABILLA ⑫ PABILLA ⑬ PABILLA ⑭ PABILLA ⑮ PABILLA ⑯ PABILLA ⑰ PABILLA ⑱ PABILLA ⑲ PABILLA ⑳ PABILLA ㉑ PABILLA ㉒ PABILLA ㉓ PABILLA ㉔ PABILLA ㉕ PABILLA ㉖ PABILLA ㉗ PABILLA ㉘ PABILLA ㉙ PABILLA ㉚ PABILLA ㉛ PABILLA ㉜ PABILLA ㉝ PABILLA ㉞ PABILLA ㉟ PABILLA ㊱ PABILLA ㊲ PABILLA ㊳ PABILLA ㊴ PABILLA ㊵ PABILLA ㊶ PABILLA ㊷ PABILLA ㊸ PABILLA ㊹ PABILLA ㊺ PABILLA ㊻ PABILLA ㊼ PABILLA ㊽ PABILLA ㊾ PABILLA ㊿ PABILLA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Placa	Inciso / certificado	Número de serie
675979861	3B5B100016	007	3UICV7ADXGK409167
Marca	Submarca	Tipo / cilindro	Modelo
NISSAN	VERSA	SEDAN	2016
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
SJR	29/07	0210914	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Kilometraje
☒ Asegurado	OSIEL DE JESUS PAZ PEREZ	446 487 25 47	Gasolina 1/4 1/2 3/4

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de toldo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☐ No ☒
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Coque	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒		 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estéreo	☒		¿Funciona? ☐ No ☒	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Estéreo ☐ No ☒	☐ Sí ☒ No
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		¿Funciona? ☐ No ☒	
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		Marca:	
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		 Adicionales	
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla TV ☐ No ☒
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Marca:
Trasero								 Llantas	
16.	Medallón	☒		80.	Palanca de velocidades	☒		Ejemplo: Llantas QD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/2 1/2 1/4)	
17.	Limpiadores	☒		81.	Perilla palanca	☒		DD: DOBLE KING 195/65/14	
18.	Lámpara stop	☒		82.	Botones puerta	☒		TD: DOBLE KING 195/65/14	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		DI: DOBLE KING 205/60/16	
20.	Emblema cajuela	☒		84.	Coderas	☒		TI: DOBLE KING 205	
21.	Calaveras (2) (4)	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		R: DOBLE KING 205	
22.	Reflejes	☒		86.	Bocinas radio	☒		¿Fundó o cubrió? ☐ No ☒	
23.	Defensa	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción	
24.	Molduras	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
25.	Porta placa	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒			
26.	Cámara de reversa	☒		90.	Cabeceras (2) (2) (2) (2) (2)	☒			
27.	Spoiler	☒		91.	Alfombra	☒			
28.	Escape	☒		92.	Tapetes (2) (2) (2) (2)	☒			
Lado derecho								 Rines	
29.	Salpicadera	☒		93.	Alternador	☒		Marca: NISSAN	
30.	Cuarto luz lateral	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		☐ Original ☒ Especial No. (1) (2) (3) (4)	
31.	Espejo lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		☒ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)	
32.	Cristal aleta	☒		96.	Bandas de motor	☒			
33.	Puerta delantera	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒			
35.	Manija de puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒			
36.	Puerta trasera	☒		100.	Bobina	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
38.	Manija de puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒			
39.	Cristal costado	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
40.	Estríbo	☒		104.	Boster de frenos	☒			
41.	Molduras	☒		105.	Cables bujías	☒			
Lado izquierdo								 Volante	
42.	Salpicadera	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒		Marca: NISSA	
43.	Cuarto luz lateral	☒		107.	Depósito de chisgueros	☒		☐ Original ☒ Especial	
44.	Espejo lateral	☒		108.	Distribuidor	☒			
45.	Cristal aleta	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
46.	Puerta delantera	☒		110.	Marcha	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		114.	Radiador	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
52.	Cristal costado	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
53.	Estríbo	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
54.	Molduras	☒		118.	Tapón radiador	☒			
Cajuela								 Observaciones	
55.	Alfombra cartón cajuela	☒							
56.	Birlo de seguridad	☒							
57.	Cables pasa corriente	☒							
58.	Extinguidor	☒							
59.	Gato	☒		 Objetos personales					
60.	Gato hidráulico	☒		No dejó nada de objetos personales					
61.	Llave de rueda	☒							
62.	Señales de carretera	☒							
63.	Tapete cubre llanta	☒							
64.	Tapa sombrerera	☒							
General								 Adaptaciones equipo especial	
120.	Canastilla	☒							
121.	Alarma	☒							
122.	Tapón de gasolina	☒							
123.	Herramientas	☒							
124.	Sensor de reversa	☒							
125.	Quemacocos	☒							
126.	Toldo	☒							
127.	Gancho de arrastre	☒							
128.	Tapón gancho de arrastre	☒							
129.	Calcomanía de verificación	☒							
130.	Tapón birlo	☒							
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒							

16.	Medallón	☒	☐
17.	Limpiadores	☒	☐
18.	Lámpara stop	☒	☐
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐
20.	Emblema cajuela	☒	☐
21.	Calaveras (2) (4)	☒	☐
22.	Reflejanter	☒	☐
23.	Defensa	☒	☐
24.	Molduras	☒	☐
25.	Porta placa	☒	☐
26.	Cámara de reversa	☒	☐
27.	Spoiler	☒	☐
28.	Escape	☒	☐

Lado derecho

29.	Salpicadera	☒	☐
30.	Cuarto luz lateral	☒	☐
31.	Especio lateral	☒	☐
32.	Cristal aleta	☒	☐
33.	Puerta delantera	☒	☐
34.	Cristal puerta delantera	☒	☐
35.	Manija de puerta delantera	☒	☐
36.	Puerta trasera	☒	☐
37.	Cristal puerta trasera	☒	☐
38.	Manija de puerta trasera	☒	☐
39.	Cristal costado	☒	☐
40.	Estribo	☒	☐
41.	Molduras	☒	☐

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	☒	☐
43.	Cuarto luz lateral	☒	☐
44.	Especio lateral	☒	☐
45.	Cristal aleta	☒	☐
46.	Puerta delantera	☒	☐
47.	Cristal puerta delantera	☒	☐
48.	Manija de puerta delantera	☒	☐
49.	Puerta trasera	☒	☐
50.	Cristal puerta trasera	☒	☐
51.	Manija de puerta trasera	☒	☐
52.	Cristal costado	☒	☐
53.	Estribo	☒	☐
54.	Molduras	☒	☐

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	☒	☐
56.	Birio de seguridad	☒	☐
57.	Cables pasa corriente	☒	☐
58.	Extinguidor	☒	☐
59.	Gato	☒	☐
60.	Gato hidráulico	☒	☐
61.	Llave de rueda	☒	☐
62.	Señales de carretera	☒	☐
63.	Tapete cubre llanta	☒	☐
64.	Tapa sombrerera	☒	☐

82.	Botones puerta	☒	☐
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
84.	Coderas	☒	☐
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐
86.	Bocinas radio	☒	☐
87.	Cinturones de seguridad	☒	☐
88.	Banca de asiento trasero	☒	☐
89.	Respaldo de asiento trasero	☒	☐
90.	Cabeceras (2) (2) (2) (2)	☒	☐
91.	Alfombra	☒	☐
92.	Tapetes (2) (2) (4)	☒	☐

Motor

93.	Alternador	☒	☐
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐
96.	Bandas de motor	☒	☐
97.	Bayoneta aceite dirección	☒	☐
98.	Bayoneta aceite motor	☒	☐
99.	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐
100.	Bobina	☒	☐
101.	Bocina de claxon	☒	☐
102.	Bomba de agua	☒	☐
103.	Bomba dirección hidráulica	☒	☐
104.	Boster de frenos	☒	☐
105.	Cables bujías	☒	☐
106.	Compresor aire acondicionado	☒	☐
107.	Depósito de chisqueros	☒	☐
108.	Distribuidor	☒	☐
109.	Filtro gasolina	☒	☐
110.	Marcha	☒	☐
111.	Motor limpiadores	☒	☐
112.	Motor ventilador	☒	☐
113.	Porta filtro de aire	☒	☐
114.	Radiador	☒	☐
115.	Sistema de inyección	☒	☐
116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒	☐
117.	Tapón aceite motor	☒	☐
118.	Tapón radiador	☒	☐
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐

General

120.	Canastilla	☒	☐
121.	Alarma	☒	☐
122.	Tapón de gasolina	☒	☐
123.	Herramientas	☒	☐
124.	Sensor de reversa	☒	☐
125.	Quemacocos	☒	☐
126.	Toldo	☒	☐
127.	Gancho de arrastre	☒	☐
128.	Tapón gancho de arrastre	☒	☐
129.	Calcomanía de verificación	☒	☐
130.	Tapón birio	☒	☐
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒
 Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca:
 TAG ☐ No ☒

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/2 1/2 1/2)
 DD: PIRELLI KING 205/60R16 1/2
 TD: PIRELLI KING 205/60R16 1/2
 DI: PIRELLI KING 205
 TI: PIRELLI KING 205
 R: PIRELLI KING 205
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ No ☒
 DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: NISSAN
☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)
☒ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: NISSA
☒ Original ☐ Especial

Observaciones

Objetos personales

No dejo nada de objetos personales.

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos anteriores deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

OSIEL DE JESUS RIZ PEREZ
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

OSIEL DE JESUS RIZ PEREZ EDUARDO GONZALEZ GUERRA MEJIAS EDGAR MEJIAS
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS M.A.
FORZA

20. LE-1B
INVENTARIO VEHICULO
A0Q00150

BBUA- 109651

MARCA: NISSAN TIPO: VERSA-
VIN: 3N1CN7AD2K409167 PLACA: 5/P

SINIESTRO: B75979861
OPERADOR: Jhon Olivera
FECHA: 17-08-2016
COLOR: Blanco AÑO: 2016

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			NO USABLE
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON			X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL V/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Juan Carlos Astoriza
ENTREGA: Jhon Olivera
RECIBE: Juan Carlos Astoriza