

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0630

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Aotb 0601

MARCA: NISSAN	TIPO: VERSA
VIN: 3N1CN7A60PL709853	PLACA:
SINIESTRO: B75200961	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 4-8-26	COLOR: Blanco AÑO: 2023

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BODINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTEPA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COOERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIGURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CAJASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA		X	
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA, Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales para el seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de BBVA.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su

Número de siniestro: 1575200961	Número de póliza: 756A53020H	Inciso / Certificado: 10	Placas: NCY1A1A
Marca: NISSAN	Submarca: V DRIVE	Tipo: -	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: FERNANDO	Claves: XEF X220	Fotos: -	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: ALMAHNA TOMASS GARCIA	Celular: 5620515240	Correo electrónico: J.rodriguezmar2020@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores. Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23/07/26 Lugar de expedición: -
---	---

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO SERV MEPEERZ Número de pase: 2026065749	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): VIA MONTELOS #178 D. COL NVO LANCEO FORTALEZA 554968376
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller: Rodrigue [Firma]
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	Nombre y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños: [Firma]	Nombre y firma del interesado: [Firma]

FECHA SINIESTRO 22.07.2026		FECHA INGRESO CVI .		FECHA DETERMINADO PT 27/07/2026		EXP. TURNADO A FRONTING .		TOTAL DIAS .	
Nº DE SINIESTRO B75200961		NO. DE SALVAMENTO 2652772067		PLACAS NCY171A		INTERESADO ☒ ASEG. ☐ TERC.		MARCA VEHICULO NISSAN	
MODELO D10120		COLOR BLANCO		VERSION V-Drive		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		N. PUERTAS 4	
N. CILINDROS 4		NUM. SERIE 3NICN7AE0PL709853		N. CILINDROS 4		ADAP Y CONV. ☐ SI ☒ NO		POLIZA 756A5302OH	
Nº DE MOTOR HR16*770957V		REG. FED. DE AUTOMOVILES .		KILOMETRAJE 132815		ADAP Y CONV. ☐ SI ☒ NO		POLIZA 756A5302OH	
INCISO 00010		AUSTERO ☐ HIPICO ☒ A/C ☒ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☒ TALLER ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA ☐							

1- VALOR INDEMNIZADO		TABLA DE VALORES COMERCIALES	
EBC	CONVENIO	X AUTOMETRICA	201.300.00
2- DAÑOS			
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	8779.03		
* REPARACIONES DE HP INICIALES	36449.6		
* MANO DE OBRA INICIAL	3210		
* REPARACIONES MECANICAS INICIALES	50454.7		
TOTAL DAÑOS	98.893.33		
3- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)			
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES	0.00		
4- DEDUCCIONES			
* MOTOR NO ACEPTADO	0.00		
* TENENCIAS	0.00		
5- DEMERITOS			
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	10.065.00		
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00		
6- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES			
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	108.958.33		
7- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)			
* VALOR DE SALVAMENTO	92.341.67		
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%	4.617.08		
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	87.724.59		
8- VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.	
Vehículo cuenta con llave de encendido y control de alarma. Unidad no cuenta con llanta de refaccion gato y llave de rueda. Por lo cual se sugiere realizar un demerito de \$2 000.00 al pago de la indemnización por dichos faltantes.	

NÚMERO DE MOTOR HR16*770957V			
PLACA VIN 3NICN7AE0PL709853			
PAPEL DE FUEGO			

DEBE VERIFICAR EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

Mariano Carmona

27 de julio del 2026

MARIANO CARMONA MARAÑON

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.