

CCAO-COL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 14-07-20 Hora No. De Reporte 10980125 No. De siniestro 1373377808

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo versa Modelo 24 Color Bco

No. De Serie Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI	NO
CATALIZADOR	☒

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AM/FM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS	☒	☐
REDILLAS	☒	☐

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
CRUCERO

ELABORO

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición

Número de siniestro: B73322868	Número de póliza: 82405E0912	Inciso / Certificado: 1	Placas: HCC213A
Marca: Nissan	Submarca: V Drive	Tipo:	Modelo: 24
Nombre del ajustador: L. Alberto Díaz	Claves: 70	Fotos:	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: L. Fernando Bermejo Torres	Celular: 3311650268	Correo electrónico:

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: *Fuerza del 'ref' (a la hora de la falla) / mecánica por cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución de seguros el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.*

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 21/7/26 Lugar de expedición: Chapala Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 275, Colonia Juárez, Ciudad de México, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrecemos en conformidad con nuestros Cuentas y Autos de Protección Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información es formulada de conformidad con la establecida en los artículos 68 y 70 de la Ley sobre el Control de Seguros, así como las condiciones generales de Control de Seguros que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de elección	Placa	Modelo / certificado	Número de serie
333788	3296580910	1	701334
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Nissan	Drive		24
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
Ex-Huamantla	7/26	100218A	1
Atención a	Nombre del interesado	Cédula	Correo electrónico
2	Los Ferrnate Bencher	331160200	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? Si ☐ No ☒	¿Es visible? Si ☐ No ☒		
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca		
4	Cofre	/		68	Viseras	/					
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/					
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/					
7	Focos [] Halógeno [] Xenón [] Led	/		71	Botones de estérreo	/					
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/					
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/					
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/					
11	Facia	/		75	Guantero	/					
12	Molduras	/		76	Consola	/					
13	Rejillas de facia	/		77	Porta visos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/					
Trasero											
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/					
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/					
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/					
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/					
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/					
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/					
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/					
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/					
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/					
27	Spoiler	/		91	Altavoz	/					
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
Lado derecho				Motor							
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/					
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/					
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/					
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/					
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/					
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estribo	/		104	Boster de frenos	/					
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo											
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisgueros	/					
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/					
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/					
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/					
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/					
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/					
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/					
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/					
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/					
Cajuela				General							
55	Altavoz carton cajuela	/		120	Canastilla	/					
56	Birlo de seguridad	/		121	Alarma	/					
57	Cables pasa corriente	/		122	Tapón de gasolina	/					
58	Extintor	/		123	Herramientas	/					
59	Gato	/		124	Sensor de reversa	/					
60	Gato hidráulico	/		125	Quemacocos	/					
61	Llave de rueda	/		126	Toldo	/					
62	Señales de carretera	/		127	Gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
64	Tapas sombrerera	/		129	Calcomanía de verificación	/					
				130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe