AOMBO128

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2694

☒ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Nissan TIPO: Versa
VIN: 3N1CN8AEIPL857984 PLACA: S1P
SINIESTRO: B75542767 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 13-10-26 COLOR: Gris AÑO: 2023

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON		✓	
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO		✓	
DEPOSITO LIMPIADORES			✓
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR		✓	
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓	
GENERADOR		✓	
MARCHA		✓	
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR			✓
RADIADOR			✓
RADIADOR DE A/C			✓
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR			✓
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		✓ Daño
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS		✓	
BOLSA DE AIRE		✓	
CABECERAS	✓		
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		✓	
CODERAS		✓	
CONSOLA		✓	
CONTROL A/C		✓	
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR		✓	
LUZ STOP		✓	
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS		✓	
TABLERO	✓		
TAPETES		✓	
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS		✓	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		✓	
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ	✓		
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES		✓	
PORTAPLACA		✓	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA		✓	
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA	✓		
HERRAMIENTA	✓		
GATO	✓		
LLAVE DE RUEDA	✓		
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES		✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		✓	
COMPUTADORA MOTOR		✓	
ESTEREO		✓	
LLANTA DE REFACCION	✓		
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR			✓

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
JOSE ORTEGA	FELIPE VEGA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B75542767	Póliza: 875C5802F8	Inciso / certificado: 01	Número de serie: 3N1CN8AE1PL857984
Marca: NISSAN	Submarca: VERSA	Tipo / cilindraje: SEDAN	Modelo: 2023
Color: PLOM	Lugar: MANERO	Fecha: D: 26 Mes: 7 Año: 26	Placas:
Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: E 1/4 1/2 3/4 F	Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no.
Nombre del interesado: CASTRO GUZMAN MARIA	Celular: 8332398742	Correo electrónico:	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz		✓
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9.	Parrilla		✓
10.	Emblemas		✓
11.	Facia	✓	
12.	Molduras		✓
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa		✓
15.	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores		✓
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa		✓
26.	Cámara de reversa		✓
27.	Spoiler		✓
28.	Escape		✓

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	✓
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo		✓
41.	Molduras		✓

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	✓
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo		✓
54.	Molduras		✓

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad		✓
57.	Cables pasa corriente		✓
58.	Extinguidor		✓
59.	Gato		✓
60.	Gato hidráulico		✓
61.	Llave de rueda		✓
62.	Señales de carretera		✓
63.	Tapete cubre llanta	✓	
64.	Tapa sombrerera		✓

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico		✓
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos		✓
78.	Encendedor		✓
79.	Cenicero		✓
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de limpiaparabrisas		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	✓	✓
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas	✓	✓
124.	Sensor de reversa	✓	
125.	Quemacocos	✓	✓
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre		✓
128.	Tapón gancho de arrastre		✓
129.	Calcomanía de verificación		✓
130.	Tapón birlo		✓
131.	Tapón ☑ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Marca:

Llaves 1

Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: AGENCIA

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca:

~~Original~~	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:
~~Original~~ Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
		CONTINENTAL	

REV.06 FDDO-346

Escaneado con CamScanner

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

Marca	NISSAN	Serie	3N1CN8AE1PL857984
Tipo	VERSA	Placas	
Modelo	2023	**Siniestro**	**B75542767**
Color	PLATA	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
		Folio	**16499079**
Proveedor Asignado	**HURACAN**		
Fecha de Asignacion	**miércoles, septiembre 30, 2026**		

Observaciones

ORIGEN: GRUAS HURACANES EN TAMPICO, TAMPS. DAVID ALCOCER LOPEZ Telefono: 8331045006

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos	
Fecha de Entrega	
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo	

Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario	SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011

13/10/26
JOSE ORTEGA

Escaneado con CamScanner