

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecoloyucan ☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>Versa</u>
VIN: <u>BN1CN8AG4PL80614</u>	PLACA: <u>N/A</u>
SINIESTRO: <u>BG7652660</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>10-8-2016</u> COLOR: <u>Azul</u>	AÑO: <u>2013</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			/
ALTERNADOR			/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOBINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTA PLACA	/		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTA PLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

SI NO DAÑO


BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Saguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06601 CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario se ha celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B67652660	Número de póliza: B466210R0Q	Inciso / Certificado: 01	Placas: P1P
Marca: Nissan	Submarca: Versa	Tipo: Sedan	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Jorge Vilchis Ochoa		Claves: C032	Fotos: Si
Atención: ☒ Asesorado ☐ Afectado N		Nombre del interesado: Israel Montoya Aguilar	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ 5% Correo electrónico: 7121839950
		Importante	7202659710

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por ésta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Correo: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se debe presentar al momento de recibir el vehículo en la agencia o en el taller, en caso de compra, con el pago total de la póliza. Para de comprobante al Centro Insurgrat, deberá a validar.	Fecha de expedición: 23/9-20 Lugar de expedición: Jorge A. N. México Firma del ajustador
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller → Automundo	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Eduardo Gtz. y Richardo #1217 Col. Marcos Taurca 7227806394
Número de pase	

El **valor** del tercero afectado por estos daños mecánicos se **asignará** a **centro de valoración y/o taller en convenio** solo para efectos de valoración. La **valoración** de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por **aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El **ajustador no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambios y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los **daños** mencionados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México, y de acuerdo a los daños manifestados en el presente documento, autoriza al personal de BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México, a otorgar el servicio de reparación de daños en el taller designado por BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado _____ El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BIVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BIVA México. (Opción solo para asegurados.)
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 0012660	Poliza 0466210000	Inciso / certificado CL	Número de serie 5N1CA8A410L840619
Marca Nissan	Submarca Verano	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2013
Lugar Guadalupe	Fecha Día 15 Mes May Año 2013	Placas PIC	Cantidad de placas (0) (1) 00
Atención a: Asegurado ☐ Afectado no ☐	Nombre del interesado Montoya Aguilar	Celular 720269710	Correo electrónico 720269710

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de todo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ No ☐
3	Plumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca: Nissan
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estereo	☒	☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control aire acondicionado	☒	☐		
9	Parrilla	☒	☐	73	Control calefacción	☒	☐		
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐		
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐		
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero								Adicionales	
16	Medallón	☒	☐	80	Palanca de velocidades	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐
17	Limpiadores	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐	Marca: Nissan
18	Lámpara stop	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
20	Emblema cajuela	☒	☐	84	Coderas	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
22	Reflejos	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐		
23	Defensa	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐		
24	Molduras	☒	☐	88	Banka de asiento trasero	☒	☐		
25	Porta placa	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐		
26	Cámara de reversa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐		
27	Spoiler	☒	☐	91	Altombra	☒	☐		
28	Escape	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐		
Lado derecho								Llantas	
29	Salpicadera	☒	☐	93	Alternador	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GFS II 195/65/14	Vida (3/4 1/2 1/4)
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	DD: Goodyear	1/2
31	Espejo lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	TD: Goodyear	1/2
32	Cristal lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐	DI: Goodyear	1/2
33	Puerta delantera	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐	TI: Goodyear	1/2
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐	R: Goodyear	1/2
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐	¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐	
36	Puerta trasera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐	DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐		
39	Cristal costado	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐		
40	Estríbo	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
Lado izquierdo								Rines	
42	Salpicadera	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐	Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	107	Depósito de chisgueteros	☒	☐	Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
44	Espejo lateral	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
45	Cristal lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
46	Puerta delantera	☒	☐	110	Marcha	☒	☐		
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AT) (MT)	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
Cajuela								Volante	
55	Alfombra alfombra cajuela	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐	Original ☐ Especial ☐	
56	Bulto de seguridad	☒	☐						
57	Alfombra alfombra	☒	☐						
58	Alfombra alfombra	☒	☐						
59	Gato	☒	☐						
60	Gato hidráulico	☒	☐						
61	Llave de rueda	☒	☐						
62	Señales de carretera	☒	☐						
63	Tapete cubre llanta	☒	☐						
64	Tapa sombrero	☒	☐						
General								Observaciones	
120	Canastilla	☒	☐	Con Manijas					
121	Alarma	☒	☐						
122	Tapón de gasolina	☒	☐						
123	Herramientas	☒	☐						
124	Sensor de reversa	☒	☐						
125	Quemacocos	☒	☐						
126	Toldo	☒	☐						
127	Gancho de arrastre	☒	☐						
128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐						
129	Calcomanía de verificación	☒	☐						
130	Tapón bulto	☒	☐	Objetos personales					
131	Tapón Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐						
Adaptaciones equipo especial									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe