

MARCA: MAZDA TIPO: MAZDA 3
 VIN: 1MIBLTF7B1488950 PLACA: SI 2

SINIESTRO: B63378769
 OPERADOR: YONATHAN BARRAGAN
 FECHA: 20-4-26 18:10
 COLOR: GRIS AÑO: 2011

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION	X		

G. FORZA
 OP. YONATHAN BARRAGAN

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

ACTB/0025

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		




GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA		X	
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>FORZA</i>	<i>Jonathan Barragan</i>	<i>FORZA</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHICULO

RESGUARDO(CAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

ACTB0027

MARCA: <u>Mazda</u>	TIPO: <u>Mazda3</u>
VIN: <u>JM1BLTF78J488980</u>	PLACA: <u>X</u>
SINIESTRO: <u>B63378769</u>	ASEGUADORA: <u>BRVA</u>
FECHA: <u>19-04-2011</u>	ANO: <u>2011</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	M		
LLANTA DE RESERVA	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			

PARTE FRONTAL

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
CORRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS	X		
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS	X		
PARILLA			
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA	X		

COSTADO IZQUIERDO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEDO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE TRASERA

	SI	NO	DAÑO
CAJANERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LAMPADOR			
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO DERECHO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			
COSTADOS			
ESPEDO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			
MANILAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJUA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAVONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON			
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BULBAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONDLOCK	X		
VENTILADOR			
RADIADOR	X		
RADIADOR DE AC	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SENALES DE CARRETERA	X		



INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CAJETERAS			
CENICEROS	X		
GUANTEA	X		
CNT SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CORREAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDIDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTALMENTOS TABLERO	X		
LUZ STOP	X		
MANILAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLEROS	X		
ELIMINADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS			
FUSIBLES	M		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	M		
EXTINGUIDOR			
ANTENA	X		
PLACA VIN			
KILOMETRAJE	M		
CAJASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

OBSERVACIONES: No trae gato
Ni objetos personales

ELABORA <u>José Guillermo P</u>	ENTREGA <u>Guis Lopez Gil</u>	RECIBE <u>José Guillermo P</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con la establecida en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B03328769	Número de póliza: 0466204121	Inciso / Certificado: 01	Placas: MEX19910
Marca: Ford	Submarca: Mustang	Tipo: Ford	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: Garcera	Claves: X6	Fotos: X6	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO \$ 102
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado	Nombre del interesado: X6	Celular: 57687012	Correo electrónico: garcera@bbva.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercerco) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / comento: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de recibir comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (Opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Paseo Guerrero	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Carretera a Cuernavaca #19 Receptorías Hixarcticos C.P. 54913 Cuernavaca, Morelos
Número de pase Paseo Guerrero	Fecha de expedición: 19.09.2026
	Lugar de expedición: Paseo Guerrero
	Firma del ajustador [Firma]

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños [Firma]	Nombre y firma del interesado [Firma]
Asignación de taller [Firma]	Nombre y firma del interesado [Firma]

Nombre y firma del interesado: _____ para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

El sujeto proponente y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, según el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autoriza expresamente al ajustador, en el evento de valuación integral o taller designado por la compañía para un procedimiento de revisión.

atencionacientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquier de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <i>1602083709</i>		Póliza <i>844021412</i>		Inciso / certificado <i>01</i>		Modelo <i>2011</i>		Número de serie <i>1112 NF3P1483950</i>		Color <i>-115</i>	
Marca <i>Ford Focus</i>	Submarca <i>Aerón</i>	Fecha Dia <i>27</i>	Mes <i>04</i>	Año <i>2011</i>	Placas <i>1112 NF3P1483950</i>	Cantidad de placas <i>(0) (1)</i>	Kilometraje <i>105205</i>	Gasolina <i>100</i>	1/4	1/2	3/4
Lugar <i>Las Vigas</i>		Nombre del interesado <i>Francisco Javier Gonzalez</i>		Celular <i>5576819012</i>		Correo electrónico <i>gonzalezg@prod.com</i>					
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Assegurado <input type="checkbox"/> Alquilado no											

No. Inventario **SI** **NO** **No. Inventario** **SI** **NO** **No. Inventario** **SI** **NO**

Delantero

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiadores	/
3	Plumas limpiadoras	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (zquierdo) (derecho)	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/
8	Faro de niebla (zquierdo) (derecho)	/
9	Parrilla	/
10	Emblemas	/
11	Facia	/
12	Molduras	/
13	Repillas de facia	/
14	Porta placa	/
15	Spoiler	/

Trasero

16	Medallon	/
17	Limpiadores	/
18	Lampara stop	/
19	Tapeta cañeta / quita puerta	/
20	Emblema cajuela	/
21	Cataveros (2) (4)	/
22	Reliegrafos	/
23	Defensa	/
24	Molduras	/
25	Porta placa	/
26	Camara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

Lado derecho

29	Saopiedra	/
30	Cuarto luz lateral	/
31	Espelo lateral	/
32	Cristal alata	/
33	Cristal delantera	/
34	Cristal puerta delantera	/
35	Manija de puerta delantera	/
36	Puerta trasera	/
37	Cristal puerta trasera	/
38	Manija de puerta trasera	/
39	Cristal costado	/
40	Estribo	/
41	Molduras	/

Lado izquierdo

42	Saopiedra	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espelo lateral	/
45	Cristal alata	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estribo	/
54	Molduras	/

Interior

65	Cielo de toldo	/
66	Luz interior	/
67	Espelo retrovisor	/
68	Viseras	/
69	Tablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Botones de estero	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantero	/
76	Consola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)	/
84	Coderas	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/
86	Bocinas radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Banca de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91	Alfombrera	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)	/
96	Bandas de motor	/
97	Bayoneta aceite dirección	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/
100	Bobina	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba dirección hidráulica	/
104	Boster de frenos	/
105	Cables bujías	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de chispeteros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiadores	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radiador	/
115	Sistema de inyección	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/
117	Tapón aceite motor	/
118	Tapón radiador	/
119	Tapón deposito liquido de frenos	/

General

120	Canastilla	/
121	Alarma	/
122	Tapón de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Jolito	/
127	Gancho de arrastre	/
128	Tapón gancho de arrastre	/
129	Calcomanía de verificación	/
130	Tapón birlo	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Observaciones:	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <i>7H</i>
Llaves Llave de encendido, ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: <i>1</i>	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <i>WATER</i>	Tarjeta de circulación <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Adicionales

Pantalla GPS: Sí No Pantalla TV: Sí No
 Tarjeta GPS SD: Sí No Marca: _____
 TAG: Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: *205/65R14*
 TI: *205/65R14*
 TI: *205/65R14*
 R: *SI VS 7 X 60*
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DR: Delantera izquierda
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: *WATER*
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: *WATER*
 Original Especial

Observaciones

RETRA TOXICO DE CARCERINA

Objetos personales

MARCA WATER

Adaptaciones equipo especial

11.147

Cajuela

55	Almohorra cartón cajuela	/
56	Birto de seguridad	/
57	Cables para corriente	/
58	Extintor	/
59	Gato	/
60	Gato hidráulico	/
61	Llave de rueda	/
62	Señales de carretera	/
63	Tapete cubre llanta	/
64	Tapeta sombriera	/

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *Guillermo Alejandro*

Nombre y firma del ajustador: *Guillermo*

Razón social de la grúa: *Grupos Lopez*

Nombre y firma del operador: *David Gonzalez*