

MARCA: NISSAN

TIPO: VERSA

VIN: 3NICN8AESMK860419

PLACA: S/P

SINIESTRO: B67517860

OPERADOR: Arturo Romero

FECHA: 18-06-26

COLOR: BLANCO AÑO: 2021

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			NIV
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

SI NO DAÑO

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

AOT: 0270

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

CAJUCLA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUCLA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS		X	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES		X	



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan A. ENTREGA: [Signature] RECIBE: Juan A.
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA



Seguros

Valuación de Pérdida Total **7 BCO**

SIENESTRO 22/05/2026	FECHA INGRESO CVI 22/05/2026	FECHA DETERMINADO PT 08/06/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
NO. DE SIENESTRO B67517860	NO. DE SALVAMENTO 2652549090	PLACAS 1PP728C	MARCA VEHICULO NISSAN	TIPO VERSA
MODELO 01/01/20	VERSION SENSE	CANTIDAD PLACAS 0	N PUERTAS 4	NUM. SERIE 3N1CN8AE5MK860419
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	POLIZA 846621056V
NO VISIBLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO <input checked="" type="checkbox"/> TIPICO <input checked="" type="checkbox"/> A/AC	<input checked="" type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECUP ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA
	<input type="checkbox"/> EQUIPADO <input type="checkbox"/> TURBO <input type="checkbox"/> ABANDONO <input type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO
			<input type="checkbox"/> EXPORTADO	<input type="checkbox"/> AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO	EBC	CONVENIO	X AUTOMETRICA	185.600.00
2.- DAÑOS	* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 5887.21			
	* REFACCIONES DE HP INICIALES 68210.03			
	* MANO DE OBRA INICIAL 0			
	* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 26077.83			
TOTAL DAÑOS	100.175.07			
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00			
4.- DEDUCCIONES	* MOTOR NO ACREDITADO 0.00			
	* TENENCIAS 0.00			
	* COPIAS 0.00			
5.- DEMERITOS	* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 9.280.00			
	* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00			
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITOS	109.455.07			
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	* VALOR DE SALVAMENTO 76.144.93			
	* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 3.807.25			
	* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 72.337.68			
	* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION. SI SE NEGOCIA PDD SE SUGIERE REALIZAR AL 45% DEL VC DE LA UNIDAD

NUMERO DE MOTOR

NO VISIBLE

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar periféricos

PLACA V.I.N.

3N1CN8AE5MK860419

PARED DE FUJEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE:

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE:

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T.

