AOMB0168

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

Grupo Peña

AO. 2773

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Nissan	TIPO:	Versa
VIN:	3N1CN8AE5RL865581	PLACA:	SIP
SINIESTRO:	B756 2369	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	20-10-26	COLOR:	Blanco
		AÑO:	2024

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			✓
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON		✓	
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR			✓
SISTEMA FRENOS			✓
CABLES BUJIAS			✓
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO		✓	
DEPOSITO LIMPIADORES			✓
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR		✓	
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓	
GENERADOR		✓	
MARCHA		✓	
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR			✓
RADIADOR			✓
RADIADOR DE A/C			✓
TANQUE DE GASOLINA	✓		✓ si
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR			✓
TURBO CARGADOR		✓	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS		✓	
BOLSA DE AIRE			✓
CABECERAS	✓		
CENICEROS		✓	
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		✓	
CODERAS	✓		
CONSOLA		✓	
CONTROL A/C		✓	
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR		✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR		✓	
LUZ STOP		✓	
MANIJAS		✓	
PALANCA DE VELOCIDADES			✓
RELOJ		✓	
SEGUROS ELECTRICOS		✓	
TABLERO	✓		
TAPETES		✓	
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS		✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS		✓	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES		✓	
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA			✓
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES			✓
PORTAPLACA			✓

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA			✓
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA			✓
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES		✓	
TAPA CAJHUELA	✓		
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA		✓	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES		✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR		✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		✓	
COMPUTADORA MOTOR		✓	
ESTEREO		✓	
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR			✓
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES			✓
MOLDURAS			✓
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		✓	
VIDRIOS LATERALES			✓

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		✓	
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		✓	
MANIJAS EXTERIORES		✓	
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA			✓
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			✓
VIDRIOS LATERALES			✓



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mtz	Bladimir	Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ma

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados**

Marca	NISSAN	Serie	3N1CN8AE5RL885581
Tipo	VERSA	Placas	
Modelo	2024	**Siniestro**	**B75621369**
Color	BCO	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
		Folio	**16336618**

Proveedor Asignado **PEÑA**

Fecha de Asignacion **lunes, 7 de septiembre de 2026**

Observaciones

ORIGEN: BODY SHOP NISSAN SURMAN CARLOS JIMENEZ Telefono: 55 1609 7131 CARRETERA A TORREÓN, SAN FRANCISCO KM. 2.7, DE FLORES, C.P. 25016 SALTILLO, COAHUILA HOR. L-V DE 9:00AM A 1:00PM

DESTINO: AUTO ONLINE Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. Lic. José López Portillo 16

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo **(Llenado por Lote de Restos)**

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Bladimir Gallegos

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Escaneado con CamScanner

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible] Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibemos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B75621369	Póliza: 8340580369N	Inciso / certificado: 01	Número de serie: 3N1CN8AE5RL885581
Marca: Nissan	Submarca: Versa	Tipo / clase: Sedan	Modelo: 2024
Lugar: Atlixco	Fecha: Día 27 Mes 7 Año 26	Placas: FFK-306-D	Cantidad de gasolina: (0) (1) (2)
Kilometraje: Sin datos	Color: Blanco	Gasolina: 1/8 1/2 3/4 1
Atención a: [X] Asegurado [ ] Afectado no	Nombre del interesado: Andres Prieto Granados	Celular: 244 806 0263	Correo electrónico: agustinmalenzo96@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Plumas limpiadores		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		
Trasero			
16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Salpicaderas		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		
Lado derecho			
29	Calavera		
30	Cuarto de luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal vidrio		
33	Puerta de antera		
34	Cristal puerta de antera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Moldura		
Lado izquierdo			
42	Calavera		
43	Cuarto de luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal vidrio		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Moldura		
Cajuela			
55	Refacción de cajuela: llave		
56	Kit de seguridad		
57	Cables pasa corriente		
58	Extinguidor		
59	Gato		
60	Gato hidráulico		
61	Llave de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre llanta		
64	Tapa sombrerera		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Cobertores		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93	Alternador		
94	Amortiguador polea cigüeñal (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador frontal (izquierdo) (derecho)		
96	Bujías de motor		
97	Bujías de motor de 3 cilindros		
98	Bujías de motor		
99	Bujías caja de transmisión		
100	Bobina		
101	Bomba de agua		
102	Bomba de [illegible]		
103	Bomba [illegible]		
104	Bobina de encendido		
105	Cable bujía		
106	Compresora aire acondicionado		
107	Depósito de líquido de frenos		
108	Distribución		
109	Electroventilador		
110	Motor		
111	Motor de arranque		
112	Motor ventilador		
113	Portafusible tablero		
114	Radiador		
115	Sensor de [illegible]		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120	Caja fusibles		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Medallón delantero		
124	Sensor de reversa		
125	Cuartos luces		
126	Tubo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón faro		
131	Tapón [ ] Centro [ ] de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Observaciones: Cofre negro	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☒ Marca: Cofre negro
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Cantidad	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☒ No ☐ ¿Funciona? Sí ☒ No ☐ Marca	**Tarjeta de circulación** Sí ☒ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD
TD
DI
TI
R

¿Fundida o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha — DI: Delantera izquierda — R: Refacción
TD: Trasera derecha — TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

~~Original~~ Especial — No. (1) (2) (3) ☐
~~Aleación~~ Acero — No. (1) (2) (3) ☒

Volanta

Marca:

~~Original~~ Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales conforme al Aviso de privacidad.

AGG
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía asegurada**.

Andrés Prieto Granados	Christian Alcala	Amenk	Francisco Cotoc
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Unidad revisada y recibida según cotejo de inventario.
Noviembre y Firma.

Escaneado con CamScanner