

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 9-07-24 Hora 5:08 No. De Reporte A06B0707 No. De siniestro B70602762

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves Si ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca Nissan Tipo versa Modelo 2020 Color Bco

No. De Serie 3NLCN8AE6LX856278 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MOTOR		
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐
CABLES BUJIA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales
Corroboración Huilton

ELABORO
oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Juan Carlos

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Piedad de la Reforma Número 515, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, C.F.R., recopilamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado haya celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 390602962	Número de póliza: 8256210 HPL	Inciso / Certificado: 1	Placas: JTM 5617
Marca: Nissan	Submarca: Verse	Tipo: Auto	Modelo: 2020
Nombre del ajustador: Mario	Claves: Aut. 6	Fotos: -	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No 50%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado	Nombre del interesado: Rosa Toussaint	Celular: 317 388 9412	Correo electrónico: 317 388 9412

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o en vigor la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el proceso de indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en responsabilidad a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa que se derivan de las pólizas si demuestran que el beneficiario o los interesados de ambos, con el fin de hacerla incurrir en responsabilidad o declarar inexistente hechos que existieron, quedan sujetos a las obligaciones de ambos.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 16/11/2020 Lugar de expedición: AD030107, J.1 Firma del ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: DE 15.07 M.A.	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Bpl. Proteo #31, col. C. de las Flores
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará dentro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por concluida esta autorización de servicio. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación o el costo de los mismos. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

X [Firma] Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	X [Firma] Nombre y firma del interesado Asignación de taller
Indemnización de daños X Karen Alejandra Herrera Toral Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloque su nombre y teléfono.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 00**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas

Inventario de vehículo dañado auto

[Aviso de Privacidad](#)

Bilva Sapien México: Sociedad Anónima de Capital variable. Grupo Financiero Bilva México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, ofrecerte y darte seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestros canales y en bilva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de sinistro B70602762	Póliza 8256210 HPU	Inicio / certificado 1	Número de serie 3N1CN8AE6LX856278
Marca Nissan	Submarca VERA	Tipo / cilindros 4	Modelo 2020
Lugar Azuara, Jalisco	Fecha Día 14 Mes 5 Año 2021	Placas JTM5617	Color Blanco
Atención a X Asegurado	Nombre del interesado D. Jose Tou	Cantidad de placas (0) (1) 2	Kilometraje 1
☒ Asegurado ☐ Afectado no		Celular Hi-nor	Gasolina g 1 l 2 l 3 l
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero	
1	Parabrisas
2	Brazos de limpiadores
3	Plumas limpiadoras
4	Cofre
5	Cuartos de luz
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led
8	Faro de neblina (izquierdo) (derecho)
9	Parrilla
10	Emblemas
11	Pacia
12	Molduras
13	Rejillas de facia
14	Puerta placa
15	Spoiler

Interior	
65	Cielo de toldo
66	Luz interior
67	El espejo retrovisor
68	Vidieras
69	Tablero
70	Switch de encendido (start / stop engine)
71	Botones de estérreo
72	Control aire acondicionado
73	Control calefacción
74	Control eléctrico
75	Guantera
76	Consola
77	Porta vasos
78	Encendedor
79	Cenicero
80	Palanca de velocidades
81	Perrilla palanca
82	Botones puerta
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)
84	Coderas
85	Manijas de puertas (2) (4)
86	Bocinas radio
87	Cinturones de seguridad
88	Banca de asiento trasero
89	Respaldo de asiento trasero
90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)
91	Alfombra
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)

Otros	
Computadora ¿Es visible? Si ☒ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? Si ☒ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Si ☐ No ☒ Cargador Auto estéreo Estéreo Si ☒ No ☐ ¿Funciona? Si ☐ No ☐ Marca:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Fijeta ☐ Tarjeta de circulación Si ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS Si ☐ No ☐ Pantalla TV Si ☐ No ☐

Tarjeta GPS SD Si ☐ No ☐ Marca _____

TAG Si ☐ No ☐

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP5 TI 195/65/14 DD: TD: DI: TI: R:		(3/4 1/2 1/4)
¿Funda o cubierta? Si ☐ No ☐		
DD: Delantera derecha TD: Trásera derecha	DI: Delantera izquierda TI: Trásera izquierda	R: Retención

Rines

Marca: _____

☒ Original	Especial	No (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

☒ Original ☐ Especial

Observaciones

Vehículo con 60 km/h
Se le da y continúa
Detecta llave personal
Objetos personales
No se aprecia
No

Adaptaciones equipo especial

Placas en p
N.A.

Trasero	
16	Medallón
17	Limpiafones
18	Limpiafona strap
19	Tapa cajuela / tapa puerta
20	Emblema cajuela
21	Calaveras (C) (4)
22	Reflejantes
23	Defensa
24	Molduras
25	Porta placa
26	Cámara de reversa
27	Spoiler
28	Escape

Lado derecho	
29	Salpicadera
30	Cuarto luz lateral
31	Espeso lateral
32	Cristal aleta
33	Puerta delantera
34	Cristal puerta delantera
35	Manija de puerta delantera
36	Puerta trasera
37	Cristal puerta trasera
38	Manija de puerta trasera
39	Cristal costado
40	Estribo
41	Molduras

lado izquierdo	
12	Salpicadera
13	Cuarto luz lateral
14	Especo lateral
5	Cristal aleta
6	Puerta delantera
7	Cristal puerta delantera
3	Manija de puerta delantera
	Puerta trasera
	Cristal puerta trasera
	Manija de puerta trasera
	Cristal costado
	Estribo
	Molduras

Alfombra cartón caja				
Birlo de seguridad				
Cables pasa corriente				
Extintor				
Gato				
Gato hidráulico				
Llave de rueda				
Señales de carretera				
Tapete cubre llanta				
Tapa sombrerera				

Motor	
93	Alternador
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)
96	Bandas de motor
97	Bayoneta aceite dirección
98	Bayoneta aceite motor
99	Bayoneta aceite transmisión
100	Bobina
101	Bocina de claxon
102	Bomba de agua
103	Bomba dirección hidráulica
104	Boster de frenos
105	Cables bujías
106	Compresor aire acondicionado
107	Depósito de chisgueteros
108	Distribuidor
109	Filtro gasolina
110	Marcha
111	Motor limpiadores
112	Motor ventilador
113	Porta filtro de aire
114	Radiador
115	Sistema de inyección
116	Transmisión (STD) (AUT)
117	Tapón aceite motor
118	Tapón radiador
119	Tapón depósito líquido de frenos

General			
120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacocos		
126	Tolgo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón birlo		
131	☐ Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

70. para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

x ~~ES~~.
Nombre y firma del interesado

El/los firmante/s recogen tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo como firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

* Karen Alejandra

Nombre y firma del asegurado, tercero
o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador
que recibe

History

Razón social de la grilla

Nombre y firma del operador
De grúa que recibe

.06

FD-DO-346

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B70602762	Poliza 8256210 HPL	Inciso / certificado 1	Número de serie 3NFCN8AE6LX856278
Marca Missi	Submarca VLSS	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2020
Lugar Aztlán, Jalisco	Fecha Día 16 Mes 5 Año 21	Placas JTM5617	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Blanca Rosa Toussaint	Celular 11-11-11	Correo electrónico
Gasolina		Kilometraje	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero								Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			Llaves Detectadas	Tipo de llaves
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Llave de encendido	Normal ☒
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	Código de encendido ☐
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Campana No	Tarjeta ☐
11.	Facia			75.	Guantera			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
12.	Molduras			76.	Consola			Estéreo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☒
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Marca:	
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Interior								Auto estéreo	
80. Palanca de velocidades								81. Perilla palanca	