SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 4925

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	NISSAN V	TIPO:	Versa
VIN:	I	PLACA:	[redacted]
SINIESTRO:	B80800465	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	15/10/26	COLOR:	Gris
		AÑO:	2022

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA		X	
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS			
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	C		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Incendado

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
[redacted]	[redacted]	[redacted]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

(10)

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

NOGB0562

Aviso de Privacidad

[illegible] México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, [illegible] tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad [illegible] nuestras sucursales y en BBVA.mx

[illegible] información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene [illegible] BBVA Seguros México S. A. de C. V., Grupo Financiero BBVA México.

880800465	8866310CHH	Inciso / certificado		Número de serie			
MSSNV	VERSA	Tipo / [illegible]	NORMAL	Modelo	2007	Color	GRIS
CALZADA	Fecha 6 9 26	Placas [illegible]		Cantidad de pasajeros 2	Kilometraje	Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F	
Atención a: Asegurado	Asegurado no.	Teléfono del asegurado		Celular	Correo electrónico		

JAVIER GUZ GARCIA 3372480414

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Defensas		
2	Brazos de limpiadores		
3	Cuernos (calaveras)		
4	Cofre		
5	Cuarto de luz		
6	Faro principal (derecho)		
7	Faro principal (izquierdo)		
8	Faro de niebla (derecho)		
9	Faro de niebla (izquierdo)		
10	Rejilla		
11	Emblemas		
12	Placa		
13	Molduras		
14	Posición de facia		
15	Parte pintura		
16	Spoiler		
Trasero			
17	Medallón		
18	Limpiadores		
19	Lámpara stop		
20	Tapa cajuela y/o quinta puerta		
21	Emblema cajuela		
22	Calaveras (2) (4)		
23	Reflejantes		
24	Defensa		
25	Molduras		
26	Parte pintura		
27	Cámara de reversa		
28	Sonar		
29	Escape		
Lado derecho			
30	Salpicadera		
31	Cuarto luz lateral		
32	Espejo lateral		
33	Cristal fijo		
34	Puerta delantera		
35	Cristal puerta delantera		
36	Manija de puerta delantera		
37	Puerta trasera		
38	Cristal puerta trasera		
39	Manija de puerta trasera		
40	Cristal costado		
41	Estribo		
42	Molduras		
Lado izquierdo			
43	Salpicadera		
44	Cuarto luz lateral		
45	Espejo lateral		
46	Cristal fijo		
47	Puerta delantera		
48	Cristal puerta delantera		
49	Manija de puerta delantera		
50	Puerta trasera		
51	Cristal puerta trasera		
52	Manija de puerta trasera		
53	Cristal costado		
54	Estribo		
55	Molduras		
Cajuela			
56	Alfombra cajuela		
57	Equipo de seguridad		
58	Cables pasa corriente		
59	Extinguidor		
60	Gato		
61	Caja herramienta		
62	Llave de cruz		
63	Señales de carretera		
64	Tapetes cubre llanta		
65	Tapa llanta refaccionaria		

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
66	Cielo de techo		
67	Luz interior		
68	Espejo retrovisor		
69	Viseras		
70	Tablero		
71	Switch de encendido (start / stop engine)		
72	Botones de estéreo		
73	Control aire acondicionado		
74	Control calefacción		
75	Control eléctrico		
76	Guantera		
77	Consola		
78	Porta vasos		
79	Encendedor		
80	Cenicero		
81	Palanca de velocidades		
82	Perilla palanca		
83	Botones puerta		
84	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
85	Coderas		
86	Manijas de puertas (2) (4)		
87	Bocinas radio		
88	Cinturones de seguridad		
89	Banca de asiento trasero		
90	Respaldo de asiento trasero		
91	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
92	Alfombra		
93	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
94	Alternador		
95	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
96	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
97	Bandas de motor		
98	Bayoneta aceite dirección		
99	Bayoneta aceite motor		
100	Bayoneta aceite transmisión		
101	Bobina		
102	Bocina de claxon		
103	Bomba de agua		
104	Bomba dirección hidráulica		
105	Bóster de frenos		
106	Cables bujías		
107	Compresor aire acondicionado		
108	Depósito de chisgueteros		
109	Distribuidor		
110	Filtro gasolina		
111	Marcha		
112	Motor limpiadores		
113	Motor ventilador		
114	Porta filtro de aire		
115	Radiador		
116	Sistema de inyección		
117	Transmisión (STD) (AUT)		
118	Tapón aceite motor		
119	Tapón radiador		
120	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
121	Canastilla		
122	Alarma		
123	Tapón de gasolina		
124	Herramientas		
125	Sensor de reversa		
126	Quemacocos		
127	Toldo		
128	Gancho de arrastre		
129	Tapón gancho de arrastre		
130	Calcomanía de verificación		
131	Tapón tubo		
	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad:	**Tipo de llaves** Normal ☑ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca:	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas Ejemplo: (Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14) DD: TD: DI: TI: R: ¿Funcionan? Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda R: Refacción	**Vida** (3/4) (1/2) (1/4) MARCA 205 55R16 BUEN ESTADO
Rines Marca: Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)
Volante Marca: Original ☐ Especial ☐	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo laviperos, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo [illegible] la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado [illegible] cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

Escaneado con CamScanner