

MARCA: NISSAN

TIPO: VERSA

VIN: 3N1CN8AE9MK862447

PLACA: 51P

SINIESTRO: B69188969

OPERADOR: Jesus Gonzalez

FECHA: 29-06-26

COLOR: BLANCO AÑO: 2021

BDIA 0309

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR			NIV

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			NIV
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: -2 llantas sin rin

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Juan
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

BBVA

Seguros

Se recibe 2 pases 28 VERDE
1 pase de atención Autorización de servicio auto

Usamiv

28-06-26

Aviso de Privacidad

24-06-26
08:10

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones Generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B69183969	8916586115	C1	LV B252C
Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:
Nissan	Lexia	Libre	2021
Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Color:
Cela	X270		Blanco
Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Aplica deducible:
☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Celestino Martinez	334346316	Aplica deducible: \$1055
			Correo electrónico:
			kundynabk@protonmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, aceto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.




Datos del siniestro

Lado derecho	Lado izquierdo
	

Datos del siniestro

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsas o inexactas declaraciones del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Datos preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo
			

Datos del siniestro

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos de depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Nombre de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de relaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Asignación de taller

Alejandro Martinez
Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del interesado

Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
03/06/2026		04/06/2026		24/06/2026					
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B69188969		2652660214		LNB252C		☒ ASEG. ☐ TERC.		NISSAN	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		BLANCO		sense		☐ 0 ☐ 1. ☒ 2.		4	
								4	
								3N1CN8AE9MK862447	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
HR16 389532V				320108		☐ SI. ☐ NO.		891C580115	
								00001	
☒ AUSTERO		☒ TIPICO		☒ A/A/C		☒ STANDARD		☐ RECUP. ROBO	
☐ EQUIPADO		☐ TURBO		☐ ABANDONO		☐ AUTOMATICO		☒ PERDIDA TOTAL	
								☐ GARANTIA	
								☐ LEGALIZADO	
								☐ IMPORTADO	
								☐ AGENCIA	
1.- VALOR INDEMNIZADO									
☐ EBC		☐ CONVENIO		☒ AUTOMETRICA		184,400.00			
2.- DAÑOS									
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL				12890.53					
* REFACCIONES DE HP INICIALES				37568.1					
* MANO DE OBRA INICIAL				4000					
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES				55860.02					
TOTAL DAÑOS				110,318.65					
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)									
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES				0.00					
4.- DEDUCCIONES									
* MOTOR NO ACREDITADO				0.00					
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				ORIG. INALES ☐		COPIAS ☐		0.00	
5.- DEMERITOS									
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%				9,220.00					
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%				0.00					
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES									
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO				119,538.65					
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)									
* VALOR DE SALVAMENTO				64,861.35					
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%				3,243.07					
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL				61,618.28					
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO									
TABLA DE VALORES COMERCIALES									
GUIA		EBC		AUTOMETRICA		CONDICION			
MES		junio		junio					
PAG.		283							
VALOR		128,800.00		184,400.00					
% DAÑOS		85.65 %		59.83 %					
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS/DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC									

NUMERO DE MOTOR
HR16 389532V



PLACA V.I.N.

3N1CN8AE9MK862447



PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL. FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

~~JAZMÍN SANCHEZ MARTÍNEZ~~

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A PT

ATENTAMENTE

ING NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

CENTRO DE VALUACION INTEGRAL (CERTOBI)