

[Aviso de Privacidad](#)

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de sinistro: B79844961	Número de póliza: 8866710A7N	Inciso / Certificado: 1	Placas: GNF808 G.
Marca: Nissan	Submarca: Sentra	Tipo: GST	Modelo: 1999
Nombre del ajustador: Pector Buenausta		Claves: R094	Color: Gr's
Fotos: 51		Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 1965 =-	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Arturo Amayo Flores		
Celular: 4012736535		Correo electrónico: amayo18 - @hotmail	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecánica Per Colision
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercer) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducción, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>30-8-26</u> Lugar de expedición: <u>Celaya</u>  Firma del ajustador _____
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <u>Auto Online</u> Número de pase: <u>Matamoros y Pinar</u>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>Urbanización el Alto</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. Si la valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado <i>Marcos Antonio</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado <i>[Firma]</i>
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:



[Aviso de Privacidad](#)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de serie	Placa	Inciso / certificado	Número de serie
B74924461	8866710A7U	1	3N1PB4158XK44137
Marca	Submarca	Tipo / cilindros	Modelo
Nissan	Sentra	Cst	1999
Lugar	Fecha	Placas	Gasolina
celaya	30 E 26	Splarcus	1/4 1/2 3/4
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no	(Arreva Arreva Flores)	4612736535	Imarreva18 - @hotmail

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas			65	Cielo de todo			Computadora		Batería	
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☒ No		¿Es visible? ☐ Sí ☒ No	
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones: <i>X</i>		Marca: <i>Motorcraft</i>	
4	Cofre			68	Viseras			LLaves		Tipo de llaves	
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido		Normal ☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No		Código de encendido ☐	
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estéreo			Cantidad: <i>1</i>		Tarjeta ☐	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estéreo		Tarjeta de circulación	
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estéreo ☐ Sí ☒ No		☐ Sí ☒ No	
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☒ No			
11	Facia			75	Guantera			Marca: <i>Sin cartulina</i>			
12	Molduras			76	Consola			Adicionales			
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No			
14	Porta placa			78	Encendedor			Pantalla TV ☐ Sí ☒ No			
15	Spoiler			79	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No			
Trasero				80	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☒ No			
16	Medallón			81	Perilla palanca			Llantas			
17	Limpiadores			82	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DP Goodride GPS 1155 (55-11) (3/4 1/2 1/4)			
18	Lámpara stop			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: <i>Royal Black 195/55R15 1/2</i>			
19	Tapa cajuela / quita puerta			84	Coderas			TD: <i>Royal Black 195/55R15 1/2</i>			
20	Emblema cajuela			85	Manijas de puertas (2)			DI: <i>Royal Black 195/55R15 1/2</i>			
21	Calaveras (2) (4)			86	Sonidas radio			TI: <i>Antares 195/55R15 1/2</i>			
22	Reflejos			87	Contornos de seguridad			R: <i>Antares 195/55R15 1/2</i>			
23	Defensa			88	Banca de asiento trasero			¿Fundó o cubierto? ☐ Sí ☒ No			
24	Molduras			89	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha ☐ Sí ☒ No			
25	Porta placa			90	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha ☐ Sí ☒ No			
26	Cámara de reversa			91	Alfombra			TI: Delantera izquierda ☐ Sí ☒ No			
27	Spoiler			92	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TI: Trasera izquierda ☐ Sí ☒ No			
28	Escape			Motor				Rines			
Lado derecho				93	Alternador			Marca: <i>Deperhuc</i>			
29	Salpicadera			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☒			
30	Cuerpo luz lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero ☒			
31	Espejo lateral			96	Bandas de motor			No (1) (2) (3) (4)			
32	Cristal alea			97	Bayoneta aceite dirección			No (1) (2) (3) (4)			
33	Puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor						
34	Cristal puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Volante			
35	Manija de puerta delantera			100	Bobina			Marca: <i>Nissan</i>			
36	Puerta trasera			101	Bobina de claxon			Original ☐ Especial ☒			
37	Cristal puerta trasera			102	Bomba de agua						
38	Manija de puerta trasera			103	Bomba dirección hidráulica						
39	Cristal costado			104	Boster de frenos						
40	Estribo			105	Cables bujías						
41	Molduras			106	Compresor aire acondicionado						
Lado izquierdo				107	Depósito de chisgueteros						
42	Salpicadera			108	Distribuidor						
43	Cuarto luz lateral			109	Filtro gasolina						
44	Espejo lateral			110	Marcha						
45	Cristal alea			111	Motor limpiadores						
46	Puerta delantera			112	Motor ventilador						
47	Cristal puerta delantera			113	Porta filtro de aire						
48	Manija de puerta delantera			114	Radiador						
49	Puerta trasera			115	Sistema de inyección						
50	Cristal puerta trasera			116	Transmisión (Caja) (4)						
51	Manija de puerta trasera										

13. Registros de estado		78. Encendedor	
14. Porta placa		79. Cenicero	
15. Spoiler		80. Palanca de velocidades	
Trasero		81. Perilla palanca	
16. Medallón		82. Botones puerta	
17. Limpiadores		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
18. Lámpara stop		84. Códigos	
19. Tapa cajuela / quita puerta		85. Manijas de puertas (2)	
20. Emblema cajuela		86. Bocinas radio	
21. Calaveras (2) (4)		87. Cinturones de seguridad	
22. Reflejantes		88. Banca de asiento trasero	
23. Defensa		89. Respaldo de asiento trasero	
24. Molduras		90. Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)	
25. Porta placa		91. Alfombra	
26. Cámara de reversa		92. Tapetes (1) (2) (3) (4)	
27. Spoiler		Motor	
28. Escape		93. Alternador	
Lado derecho		94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
29. Salpicadera		95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
30. Cuarto luz lateral		96. Bandas de motor	
31. Espejo lateral		97. Bayoneta aceite dirección	
32. Cristal aleta		98. Bayoneta aceite motor	
33. Puerta delantera		99. Bayoneta aceite transmisión	
34. Cristal puerta delantera		100. Bobina	
35. Manija de puerta delantera		101. Bocina de claxon	
36. Puerta trasera		102. Bomba de agua	
37. Cristal puerta trasera		103. Bomba dirección hidráulica	
38. Manija de puerta trasera		104. Boster de frenos	
39. Cristal costado		105. Cables bujías	
40. Estribo		106. Compresor aire acondicionado	
41. Molduras		107. Depósito de chisqueros	
Lado izquierdo		108. Distribuidor	
42. Salpicadera		109. Filtro gasolina	
43. Cuarto luz lateral		110. Marcha	
44. Espejo lateral		111. Motor limpiadores	
45. Cristal aleta		112. Motor ventilador	
46. Puerta delantera		113. Porta filtro de aire	
47. Cristal puerta delantera		114. Radiador	
48. Manija de puerta delantera		115. Sistema de inyección	
49. Puerta trasera		116. Transmisión (2D) (4D)	
50. Cristal puerta trasera		117. Tapón aceite motor	
51. Manija de puerta trasera		118. Tapón radiador	
52. Cristal costado		119. Tapón depósito líquido de frenos	
53. Estribo		General	
54. Molduras		120. Canastilla	
Cajuela		121. Alarma	
55. Alfombra cartón cajuela		122. Tapón de gasolina	
56. Birlo de seguridad		123. Herramientas	
57. Cables para corriente		124. Sensor de reversa	
58. Extinguidor		125. Quemacocos	
59. Gato		126. Toldo	
60. Gato hidráulico		127. Gancho de arrastre	
61. Llave de rueda		128. Tapón gancho de arrastre	
62. Señales de carretera		129. Calcomanía de verificación	
63. Tapete cubre llanta		130. Tapón birlo	
64. Tapa sombrerera		131. Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	

Estéreo ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
 ¿Funciona? ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
 Marca: Simca

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
 Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒
 TAG ☐ No ☒ Sí ☐ No ☒

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DG Goodyear GPS II 195/65R15 (3/4 1/2 1/4)
 DD: Reyal Black 195/65R15 1/2
 TD: Reyal Black 195/65R15 1/2
 DI: Reyal Black 195/65R15 1/2
 TI: Antares 195/65R15 1/2

R: ☐ ¿Fundas o cubiertas? ☐ No ☒ Sí ☐
 DD: Delantera derecha ☐ No ☒ Sí ☐
 TD: Trasera derecha ☐ No ☒ Sí ☐
 DI: Delantera izquierda ☐ No ☒ Sí ☐
 TI: Trasera izquierda ☐ No ☒ Sí ☐

Rines

Marca: Deportive
 Original ☐ Especial ☒
 Aleación ☐ Acero ☒
 No. (1) (2) (3) (4) ☒

Volante

Marca: Nissan
 Original ☐ Especial ☒

Observaciones

Objetos personales
Sin Objetos Personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Mavellia Arroyo
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Mavellia Arroyo
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Hector
 Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Grúa en Remolco
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUA Aramburo
FCIRZA

INVENTARIO VEHICULO

PLACAS: 7+AD-5L BB87A3
F. 379844967
SINIESTRO: 379844967
OPERADOR: Ricardo Artega
FECHA: 04/09/26
COLOR: arena AÑO: 1999

MARCA: Nissan TIPO: Sentra
VIN: 3N1DB4152XK044737 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR		X	No Visible
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCION		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR		X	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

No Visible

No Visible

No Visible

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL M/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

No Visible

3

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		





PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA: Fernando H. O. A. NOMBRE Y FIRMA
ENTREGA: Ricardo Artega m. NOMBRE Y FIRMA
RECIBE: Fernando H. O. A. NOMBRE Y FIRMA