

# CCAO-GDL

## CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 6/7/20 Hora 17:00 No. De Reporte ADG80094 No. De siniestro 073127566

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)  
BBVA

Llaves SI  No

Transmisión Aut.  Std.

Marca Nissan Tipo Tru Modelo 2006 Color Azul

No. De Serie 3N1ED31596K359220 Placas                      No. De Motor                     

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	<u>M</u>	
BOMBA AGUA	<u>M</u>	
BOMBA GASOLINA	<u>M</u>	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICIONADO	<u>M</u>	
COMPUTADORA MOTOR	<u>M</u>	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM		/
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	<u>No</u>	/
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	/
VESTIDURAS	/	/
VOLANTE	/	/
VICERAS	/	/

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN	/	/
SEÑALES DE CARRETERA	/	/

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	<u>C/D</u>	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO		/
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
FUERTAS DELANTERAS	<u>C/D</u>	
FUERTAS TRASERAS	<u>C/D</u>	
SALPICADERA	<u>C/D</u>	
TAPONES DE RUEDAS	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	/
PARABRISAS	/	/
PARRILLA	/	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/
PORTA PLACA	/	/
CALAVERAS	<u>C/D</u>	
CAJUELA	<u>C/D</u>	
DEFENSA TRASERA	<u>C/D</u>	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES		/
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA		/
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES	<u>M</u>	
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA		/
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	<u>M</u>	
OTROS		
REDILLAS	<u>no</u>	

NOTAS Y OBSERVACIONES  
Grate frasero

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO  
Trasladado: Carretera Zapopan

**ELABORO**  
Aldo Acas  
NOMBRE Y FIRMA

**ENTREGO**  
FCO - Fraxo  
NOMBRE Y FIRMA

**RECIBIO**  
[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B731275GG</b>	Número de póliza: <b>SA46210HKZ</b>	Inciso / Certificado: <b>1</b>	Placas: <b>LFDS93A</b>
Marca: <b>NISSAN</b>	Submarca: <b>TSURU</b>	Tipo:	Modelo: <b>2006</b>
Nombre del ajustador: <b>Manuel Santana</b>		Clases: <b>MGG</b>	Fotos: <b>SI</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°		Nombre del interesado: <b>Fátima Elizabeth</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ <b>5</b>
		Celular: <b>3317642538</b>	Correo electrónico:

**Quroz Gomez IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** *Piso coque hacia trasera, Reboros, Plug*  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

**Datos depósito deducible**

Banco **BBVA**  
Cuenta / Convenio **617482**  
Referencia 1 **Escriba el número de siniestro sin la letra B**  
Referencia 2 **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de reusar el comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: **06/07/26**  
Lugar de expedición: **Toluca**

Firma del ajustador: \_\_\_\_\_

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller:  
**Auto line**

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):  
**Call. El Potrero #31 Cas pintas 5652365927**

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p>	
<p><b>Indemnización de daños</b> Nombre y firma del interesado: _____</p>	<p><b>Asignación de taller</b> Nombre y firma del interesado: _____</p>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionaclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionaclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**

Atención de **lunes a viernes** de 08:30 a 18:30 horas.

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitan o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Nombre del asegurado: **354220**  
 Póliza: **8A46210HKZ** Inciso / certificado: **1** Número de serie: **3N1EB31S96K354220**  
 Marca: **NISSAN** Submarca: **TSURU** Tipo / cilindraje: **2006** Modelo: **2006** Color: **Azul**  
 Lugar: **Toluca** Fecha: **08/07** Año: **26** Placa: **CFD598A** Cantidad de placas: **(0) (1)** Kilometraje: **3317642578** Gasolina:  E  F  1/4  1/2  3/4  F  
 Atención a:  Asegurado  Afectado no. Nombre del interesado: **Fátima Elizabeth Quiroz Gomez** Correo electrónico:

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

**Delantero**

1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadoras	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

**Interior**

65	Cielo de toldo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Especjo retrovisor	/	/
68	Viseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estéreo	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantera	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Allombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

**Otros**

**Computadora**  
¿Es visible?  Sí  No   
Observaciones:

**Batería**  
¿Es visible?  Sí  No   
Marca:

**Llaves**  
Llave de encendido:  Normal   
¿Funciona?  Sí  No   
Cantidad:  Código de encendido   
Tarjeta

**Auto estéreo**  
Estéreo  Sí  No   
¿Funciona?  Sí  No   
Marca:

**Tarjeta de circulación**  
Sí  No

**Trasero**

16	Medallón	/	/
17	Limpiadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2) (4)	/	/
22	Reflejes	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Cámara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

**Motor**

93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Depósito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No   
 Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_  
 TAG  Sí  No

**Lado derecho**

29	Salpicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Especjo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

**General**

120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapón gancho de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón birlo	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)  
 DD: \_\_\_\_\_  
 TD: \_\_\_\_\_  
 DI: \_\_\_\_\_  
 TI: \_\_\_\_\_  
 R: \_\_\_\_\_  
 ¿Funda o cubierta?  Sí  No   
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción  
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera	/	/
43	Cuarto luz lateral	/	/
44	Especjo lateral	/	/
45	Cristal aleta	/	/
46	Puerta delantera	/	/
47	Cristal puerta delantera	/	/
48	Manija de puerta delantera	/	/
49	Puerta trasera	/	/
50	Cristal puerta trasera	/	/
51	Manija de puerta trasera	/	/
52	Cristal costado	/	/
53	Estribo	/	/
54	Molduras	/	/

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial  No (1) (2) (3) (4)  
 Aleación  Acero  No (1) (2) (3) (4)

**Cajuela**

55	Allombra cartón cajuela	/	/
56	Birlo de seguridad	/	/
57	Cables pasa corriente	/	/
58	Extinguidor	/	/
59	Gato	/	/
60	Gato hidráulico	/	/
61	Llave de rueda	/	/
62	Señales de carretera	/	/
63	Tapete cubre llanta	/	/
64	Tapa sombrerera	/	/

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_  
 Original  Especial

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

**Objetos personales**

\_\_\_\_\_

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar protestas; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: *[Firma]*  
 Nombre y firma del ajustador que recibe: *[Firma]*  
 Razón social de la grúa: *[Firma]*  
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe: *[Firma]*



Seguros

### Inventario de vehículo dañado auto

### Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>B73127566</b>	Póliza <b>8A46210HKZ</b>	Inciso / certificado <b>1</b>	Número de serie <b>3N1EB31S96K354220</b>
Marca <b>NISSAN</b>	Submarca <b>TSURU</b>	Tipo / cilindraje	Modelo <b>2006</b>
Lugar <b>Toluca</b>	Fecha Día <b>08</b> Mes <b>07</b>	Año <b>26</b>	Placas <b>CFD593A</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____	Nombre de interesado <b>Fatima Elizabeth Quiroz Gomez</b>	Celular <b>3317642538</b>	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

#### Delantero

1.	Parabrisas	/	/
2.	Brazos de limpiadores	/	/
3.	Plumas limpiadoras	/	/
4.	Cofre	/	/
5.	Cuartos de luz	/	/
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9.	Parrilla	/	/
10.	Emblemas	/	/
11.	Facia	/	/
12.	Molduras	/	/
13.	Rejillas de facia	/	/
14.	Porta placa	/	/
15.	Spoiler	/	/

#### Interior

65.	Cielo de toldo	/	/
66.	Luz interior	/	/
67.	Espejo retrovisor	/	/
68.	Viseras	/	/
69.	Tablero	/	/
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71.	Botones de estéreo	/	/
72.	Control aire acondicionado	/	/
73.	Control calefacción	/	/
74.	Control eléctrico	/	/
75.	Guantera	/	/
76.	Consola	/	/
77.	Porta vasos	/	/
78.	Encendedor	/	/
79.	Cenicero	/	/
80.	Palanca de velocidades	/	/
81.	Perilla palanca	/	/
82.	Botones puerta	/	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/

#### Otros

<b>Computadora</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: _____	<b>Batería</b> ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: _____
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Cantidad: _____	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: _____	<b>Tarjeta de circulación</b> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

#### Trasero

16.	Modellón	/	/
-----	----------	---	---

Adicionales