

Fecha 4/08/26 Hora 5:29 pm.

No. De Reporte AGB0223 No. De siniestro B76611463

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☐ No ☒

Transmisión Aut. ☐ Std. ☒

Marca NISSAN Tipo TSURU Modelo 2001 Color Blanco.

No. De Serie 3N1EB315XBK326713 Placas 3/D No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	1	0
BATERIA	1	0
BAVONETA ACEITE MOTOR	1	0
CLAXON	1	1
BIOMBA AGUA	1	1
BIOMBA GASOLINA	1	1
BIANDAS MOTOR	1	1
SISTEMA FRENO	1	1
CABLES BUJIA	1	1
AIRE ACONDICIONADO	1	1
COMPUTADORA MOTOR	1	1
DEPOSITO LIMPIADORES	1	1
DIRECCION HIDRAULICA	1	1
DISTRIBUIDOR	1	1
ENCENDIDO ELECTRONICO	1	1
GENERADOR	1	1
MARCHA	1	1
MONOBLOCK	1	1
VENTILADOR	1	1
RADIADOR	1	1
TANQUE DE GASOLINA	1	1
TAPON DE GASOLINA	1	1
TAPON DE ACEITE	1	1
TAPON RADIADOR	1	1
TURBO CARGADOR	1	1

INTERIOR

ALFOMBRA	1	1
ASIENTOS DELANTEROS	1	1
ASIENTOS TRASEROS	1	1
BOQUINAS	1	1
STEREO CD	1	1
BOLSAS DE AIRE	1	1
CABECERAS	1	1
CENICEROS	1	1
GUANTERA	1	1
CINT. DE SEGURIDAD	1	1
CODERAS	1	1
CONSOLA	1	1
CONTROL DE AIRE ACOND	1	1
DEFROSTER	1	1
ENCENDEDOR	1	1
ESPEJO RETROVISOR	1	1
INSTRUMENTOS TABLERO	1	1
LUZ INTERIOR	1	1
LUZ STOP	1	1

CATALIZADOR	SI	NO
	1	0

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANUAS	1	1
PALETA DE VELOCIDADES	1	1
RADIO STEREO AM/FM	1	1
RELOJ	1	1
SEGUROS ELECTRICOS	1	1
TABLERO	1	1
TAPETES	1	1
ELEVADORES ELECTRICOS	1	1
VESTIDURAS	1	1
VOLANTE	1	1
VIERAS	1	1

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	1	1
CABLES PASACORRIENTE	1	1
TAPA CAJUELA	1	1
herramienta	1	1
GATO	1	1
LLAVE DE RUEDA	1	1
LLANTA DE REFACCION	1	1
SEÑALES DE CARRETERA	1	1

LADO DER-IZQ

ALETAS	1	1
COSTADOS	1	1
ESPEJO EXTERIOR	1	1
ESTRIBO	1	1
MANUAS EXTERIORES	1	1
MOLDURAS	1	1
PUERTAS DELANTERAS	1	1
PUERTAS TRASERAS	1	1
SALPICADERA	1	1
TAPONES DE RUEDAS	1	1
VIDRIOS LATERALES	1	1

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	1	1
COFRE	1	1
CUARTOS DE LUZ	1	1
DEFENSA DELANTERA	1	1
FAROS DE HALOGENO	1	1
FAROS DE NIEBLA	1	1
PARABRISAS	1	1
PARRILLA	1	1
PLUMAS LIMPIADORES	1	1
PORTAPLACA	1	1
CAVAERAS	1	1
CAJUELA	1	1
DEFENSA TRASERA	1	1

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	1	1
MEDALLON	1	1
PORTA PLACA	1	1
SISTEMA DE ESCAPE	1	1

GENERAL

ANTENA	1	1
CANASTILLA	1	1
SPOILERS D Y T	1	1
FUSIBLES	1	1
PLACAS	1	1
RINES	1	1
ALARMA	1	1
EXTINGUIDOR	1	1
OBJETOS PERSONALES	1	1
PLACA VIN	1	1
LLANTAS	1	1
KILOMETRAJE	1	1
OTROS	1	1
REDILLAS	1	1

NOTAS Y OBSERVACIONES

Unidad Quemada en su totalidad
ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Traslado Carretera libre a Zapotlanejo

ELABORO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Ernesto Urena

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

Edgar Rios

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

acepto el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México y de acuerdo a los daños mostrados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valoración integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B-6611463	Número de póliza: BA162108 LQ	Inciso / Certificado: 0001	Placas: JSP9572
Marca: Nissan	Submarca: Suru	Tipo: Sedan	Modelo: 2011
Nombre del ajustador: Paul Cisneros	Claves: 11-77	Fotos: Si	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 10% VC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Huber Quintana	Calular: 3314437091	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Leyes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 04-08-26 Lugar de expedición: Atención al cliente Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): El Potrero #31, Col. Las Pintitas, 5652365927

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller a convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i> Indemnización de daños	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza B76611463	Póliza 8A/162108 LO	Inciso / cláusula 0001	Número de serie 3N15B315XBX326713
Marca Nissan	Submarca Suru	Tipo / cilindro 2.0	Modelo 2011
Lugar Durango	Fecha 04/08/2011	Placas 334437091	Color Blanco
Atención a: ☒ Segurado ☐ Afectado no	Nombre Humberto Quintana RIVERA	Cantidad de placas NO	Kilómetros NO
	Celular 3314437091		Correo electrónico NO

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (equipo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógenos ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de neblina (equipo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Regilla		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quitapuente		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Caja de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal puerta trasera		
40.	Emblema		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal puerta trasera		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birio de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato bota		
61.	Llave de llaveros		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete de llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidad		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (quinto) (derecho)		
84.	Codos		
85.	Molduras		
86.	Cinturones de seguridad		
87.	Bandas de motor		
88.	Banka de asiento trasero		
89.	Reposacabezas trasero		
90.	Cabececeros (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombras		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de refrigerante		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiaparabrisas		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de freno		
125.	Quemacables		
126.	Tolera		
127.	Ganchos de cables		
128.	Carro de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón buja		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones: Incendiado	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: Incendiado
Liaves Llave de encendido: ☒ Normal ☐ Código de encendido ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: 1	Tipo de liaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca: Incendiado	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No TAG ☐ Sí ☒ No		Pantalla TV ☐ Sí ☒ No Marca: Incendiado
--	--	--

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: Incendiado TD: Incendiado DI: Incendiado TI: Incendiado R: Incendiado ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No	Vida DD: 0 TD: 0 DI: 0 TI: 0 R: 0
--	--

Rines Marca: Si Original ☒ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4): 1 No. (1) (2) (3) (4): 1
--

Volante Marca: Si / Incendiado Original ☒ Especial ☐

Observaciones Vehículo incendiado. PT / Solo carcason.

Objetos personales Ninguno declarado.
--

Adaptaciones equipo especial Ninguna declarada.
--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe