

Pegaco

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0170

☒ RESGUARDO(CCAO): Tecologuan

☐ TRASLADO(PROV):

Jesús Quiñero

AOTB00435

SI NO DAÑO

MARCA: <u>Nissan</u>	TIPO: <u>PickUp Frontier</u>
VIN: <u>3N16AD33A0KK865493</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>B73105868</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>15-7-26</u>	COLOR: <u>Gris</u>
	AÑO: <u>2019</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR			/
SISTEMA FRENOS			/
CABLES BUJIAS			/
BOBINA			/
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK			/
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE			/
CABECERAS	/		
CENICEROS			/
GUANTERA			/
CINT. SEGURIDAD			/
CLAXON			/
CODERAS	/		
CONSOLA			/
CONTROL A/C			/
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO			/
LUZ INTERIOR			/
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ			/
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO			/
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS			/
VOLANTE			/
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA			/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON			/
PORTAPLACA			/
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
CABLES PASACORRIENTES			/
TAPA CAJUELA			/
HERRAMIENTA			/
GATO			/
LLAVE DE RUEDA			/
SEÑALES DE CARRETERA			/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA			/
ADAPTACION			/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION			/
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRASERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA ARTURO CASPAR NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA ARTURO CASPAR NOMBRE Y FIRMA	RECIBE ARTURO CASPAR NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B3105868	Número de póliza: 8556210 FRS	Inciso / Certificado: 01	Placa: PCU 9724
Marca: Nissan	Submarca: Pro-4x4	Tipo: Pickup	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Francisco Javier Chelero	Claves: X301	Fotos: X301	Aplica deducible: Si ☐ No ☒ \$ 19,400
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Jesus Aaron Chelero Nieto	Celular: 56 3183262	Correo electrónico: javier.chelero@bbva.mx

IMPORTANTE


Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o malafé, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error la valuación de daños para efectos de presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa que serán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante local de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 31 de Jul 2026 Lugar de expedición: A.C. Peralta Firma del ajustador: [Firma]
--	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Line	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase: Auto Line	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma]	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma]
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro: 37305860	Póliza: 8556210 FRS	Inciso / certificado: 01	Número de expediente: 23306AD33A0K465193
Marca: Nissan	Submarca: Frontier	Tipo / color: Plata / Gris	Modelo: 2019
Lugar: C. Ecalli	Fecha: 5 de Julio de 2020	Placa: PRU9721	Cantidad de placas: 1
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado: Jesus Aaron Nandez Nieto	Cédula: 5081832262	Correo electrónico: jasonandeznietob@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero								Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No		
3	Plumas limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca: ETH		
4	Cofre	/		68	Viseras	/					
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/					
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/					
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/					
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/					
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/					
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/					
11	Facia	/		75	Guantera	/					
12	Molduras	/		76	Consola	/					
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/					
Trasero								Liaves			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/		¿Llave de encendido	Normal ☒ Código de encendido ☐		
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No		
18	Lampara stop	/		82	Botones puerta	/		Cantidad:	Marca: Original		
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/					
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/					
21	Calaveras (1) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/					
22	Reflejos	/		86	Bocinas radio	/					
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/					
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Camara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	/					
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/					
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (4) (6)	/					
Lado derecho								Adicionales			
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No		
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:		
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		TAG ☐ Sí ☒ No			
32	Cristal aleta	/		96	Bandas de motor	/					
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/					
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estríbo	/		104	Boster de frenos	/					
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo								Llantas			
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS H 195 45 R14	Vida		
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisqueteros	/		DD: Cooper 255/70 R16	21/14		
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/		TD: Cooper 255/70 R16	21/14		
45	Cristal aleta	/		109	Filtro gasolina	/		DI: Cooper 255/70 R16	21/14		
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/		TI: Cooper 255/70 R16	21/14		
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/		R: Original			
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/		¿Fundó o cubrió? ☒ Sí ☐ No			
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (5/6) (AUT)	/					
53	Estríbo	/		117	Tapón aceite motor	/					
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/					
Cajuela								Observaciones			
55	Alfombra carton cajuela	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/		Nada			
56	Birio de seguridad	/		Objetos personales							
57	Cables para corriente	/		Sin objetos personales							
58	Extintor	/		Adaptaciones equipo especial							
59	Gato	/									
60	Gato hidráulico	/									
61	Llave de rueda	/									
62	Señales de carretera	/									
63	Tapete cubre llanta	/									
64	Tapa sombrerera	/									
General											
120	Canastilla	/									
121	Alarma	/									
122	Tapón de gasolina	/									
123	Herramientas	/									
124	Sensor de reversa	/									
125	Quemacocos	/									
126	Toldo	/									
127	Gancho de arrastre	/									
128	Tapón gancho de arrastre	/									
129	Calcomanía de verificación	/									
130	Tapón birlo	/									
131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/									

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Jesus Aaron Nandez Nieto
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Jesus Aaron Nandez Nieto
 Nombre y firma del ajustador que recibe

Eca 158
 Razón social de la grúa

Jesus Aaron Nandez Nieto
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe