INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25899

FECHA: 17 / 09 / 26

CLIENTE: Luna

Luna 1438

ORIGEN:

DESTINO: Tlalayucca Luna

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A0LK832821

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		~
GATO		X
MANERAL DE GATO		~
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	X
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS	✓	


PLACAS: NNN-45-71


	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU		2
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

4 llantas Dañadas Defensa trasera y caja con golpes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Arturo Siddartha G.S	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: HORA: 17/09/26	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1438

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 78 S/N, C. P. 92300; MIGUEL ANGEL CABRERA DIAZ; 7681012244

SERIE:	3N6AD33A0LK832821	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020


PLACAS:	NNN4571	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15/SEP/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES			DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA			ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (/)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER / 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0 / 00 / EX		

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Se entrega unidad en grua por fallas mecanicas


No hay firma de activo Fijo		
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	15/SEP/2026 FECHA	FECHA

UNIDAD DE [illegible] POZA RICA
15 SEP 2026


Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE
	~~	O	X

VISTA LADO IZQUIERDO





VISTA LADO DERECHO




colavera rota

VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
	colavera rota	colavera rota







En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

no hay firma de activo fijo

Escaneado con CamScanner