## INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25795

FECHA: 14/09/26

CLIENTE: Luis

Lumco1429

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Luis

NUMERO DE SERIE: 3N6ADB3A0LK834455

NUMERO DE MOTOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLOR |
|---|---|---|---|
| NISSA | | NP300 | Blanca |


### INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E | | R | E | | R | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOESTEREO | / | | LLANTA DE REFACCION | / | | LLAVES ENCENDIDO | / | |
| BOCINAS | / | | RIN DE REFACCION | / | | LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| ANTENA | / | | TAPONES DE RUEDAS | | X | MANUALES | / | |
| ENCENDEDOR | | X | LLAVE DE RUEDA | | X | POLIZA DE GARANTIA | / | |
| CENICERO | | X | GATO | | X | VERIFICACION | | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | | MANERAL DE GATO | | X | TARJETA DE CIRCULACION | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | | REFLEJANTE | / | | PLACAS | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | HERRAMIENTA | | X | LVK-530-C | | |

| | R | E | | R | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | / | | ACUMULADOR | / | |
| LUCES DELANTERAS | / | | TAPON DEL RADIADOR | / | |
| LUCES TRASERAS | / | | TAPON DEL ACEITE | / | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | | TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | |
| DIRECCIONALES DER | / | | TAPON DEL ADBLU | | X |
| INTERMITENTES | / | | TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | |
| CLAXON | / | | BAYONETA | / | |
| LIMPIADORES | / | | OTROS | | |

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:




### OBSERVACIONES

Defensa trasera caida y con golpes 2 llantas en mal estado
Daños en carroceria de lado derecho defensa delante caida
llego en Grua

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Actora Siddartha G.S | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA HORA 14/09/26 | FECHA HORA | FECHA HORA |


Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO


Escaneado con CamScanner

LUMC01429

| LUM FINANCIERA DEL CENTRO | FORMATO CHECK LIST | TICKET: | | | | | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROYECTO | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO | |
| | RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA | SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA POZA RICA -TAMPICO KM 200, EJIDO RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE EL HIGO, VERACRUZ C. P. 92404; ARMANDO HERMANDEZ BARRERA; 7841241037

| SERIE: | 3N6AD33A0LK834455 | MARCA: | NISSAN COMERCIALES | SUBMARCA | NP300 DOBLE CABINA | MODELO | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PLACAS: | LVK530C | EDO EMPLACAMIENTO: | EDO MEX | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ODOMETRO | INICIAL | | COLOR | BCO | FECHA DE ENTREGA | 12-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FINAL | | | | | |

| EXTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PARABRISAS | ✓ | |
| FAROS | ✓ | |
| LUCES CUARTOS | ✓ | |
| CALAVERAS | ✓ | |
| PARRILLA | ✓ | |
| EMBLEMAS | ✓ | |
| LIMPIADORES | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | |
| ESPEJOS LATERALES | ✓ | |
| CHAPAS | ✓ | |
| LLANTAS (4) | ✓ | |
| RINES | ✓ | |
| TAPON GASOLINA | ✓ | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | ✓ | |

| HERRAMIENTA | SI | NO |
|---|---|---|
| GATO | | ✓ |
| MANERAL DE GATO | | ✓ |
| LLAVE "L" | | ✓ |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | ✓ | |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | ✓ |

| INTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| VESTIDURAS | ✓ | |
| ASIENTOS | ✓ | |
| CINTURONES | ✓ | |
| TAPETES | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | |
| RADIO | ✓ | |
| BOCINAS | ✓ | |
| ENCENDEDOR | | ✓ |
| CENICERO | | ✓ |
| ELEVADORES | ✓ | |
| LLAVES (__) (1) | ✓ | |

| DOCUMENTACIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | ✓ | |
| POLIZA DE GARANTIA | ✓ | |
| PLACAS | ✓ | |
| PERMISO | | ✓ |
| POLIZA DE SEGURO | | ✓ |
| TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | | ✓ |
| TC VIGENTE | ✓ | |
| HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | ✓ | |
| CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | ✓ |

| KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|---|---|---|
| REFLEJANTES | ✓ | |
| C. PASA CORRIENTE | ✓ | |
| PINZAS | | ✓ |
| DESARMADORES | | ✓ |
| EXTINTOR | ✓ | |

| TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
|---|---|---|
| SISTEMA DE FRENOS | | |
| ACEITE | | |
| TEMPERATURA | | |
| FALLO ALTERNADOR | | |
| CHECK ENGINE | | |
| BOLSA DE AIRE | | |
| SENSOR DE LLANTA | | |

| ENGOMADO | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | | ROSA | |
| ROJO | | VERDE | |
| AZUL | ✓ | S/ENGOMADO | |

| SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | | 1ER | | 2DO | |
| MULTA | | | | | |

| HOLOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 00 | | EX | |


| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| A | M ✓ |

| TRACCIÓN | |
|---|---|
| 4X2 ✓ | 4X4 |

| VESTIDURAS | |
|---|---|
| SUCIAS | LIMPIAS |

| CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|
| 4 ✓ | V6 | V8 | V12 |

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


NO TIENE CORRIENTE.
NO SE PUSO A VER.
TABLERO

| JOSE VELARDE ACOSTA | CARLOS FLORES | CARLOS MORA |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
| 11-09-26 | 11.09.26 | 12-09-26 |
| FECHA | FECHA | FECHA |


Escaneado con CamScanner




| SIMBOLOGIA | RAYON: | ABOLLADURA: | GOLPE X |
|---|---|---|---|

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|
|  |  |  |

Cuidar la estetica

***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | NO HAY FIRMA |
| | |
| | |
| | **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE** |

12-09-20

Escaneado con CamScanner