INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25993

FECHA: 15 | 10 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco 1468

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A0FK837310

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissan		NP300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	X
PLACAS NUD-94-99	/	


	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Sin defensa trasera y leves golpes en carroceria en general
Llego con gira abovadura cerca de las llantas traseras

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarths G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 15/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México_

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LVHCO 1468

FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E / S	
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DICONSA CHILAPA Almacén 1213 - C. 24 Nte. 41100, San Jose, 41107 Chilapa de Álvarez, Gro.; VICTOR MANUEL ANZUREZ RENDON; 7472578945

SERIE:	3N6AD33A0LK837310	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	LMD205C	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15 Octubre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (1)	/	
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	/	
C. PASA CORRIENTE	/	
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SÍ**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO

AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL	/	S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN

AÑO	2023	1ER	/	2DO	

MULTA

HOLOGRAMA

0	/	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M /

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS /	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: ✱ Calavera Trasera Lado Derecho Rota
Unidad En GRUA
Placas DDD9499
Solo Tiene Una Placa

Sin Actividad	Luis Angel Valencia Baez	Victor M. Anzurez Rendon
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
15 Octubre 2026	15 Octubre 2026	13/10/2026.
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner