

RECUPERACION



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GOL

CHH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SEFOMEX Y O A MEXCO

SERIE: BN6AD33A0LK838621

MARCA: NISSAN

SUBMARCA NP300

MODELO

PLACAS: PP9241A

EDO EMPLACAMIENTO: NJO LEON

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL 128 838
FINAL 180139

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

8 DIC 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		/	
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		/	
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE		/	
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	0		00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE

4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

BATERIA NUEVA
CAMBIO DE NEUMATICO CAMBIO
DE UNO LLANTA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

8 DIC 2025

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25060

FECHA

09/12/2023

CLIENTE

LUMCO1035

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Cautilla

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A0LK838627

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO

NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	12P-9241-A	☐	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIAADOR	☒	☐	130139	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ABS	☐	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	RAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Por la entrega de la unidad se indica que el cliente ha recibido la unidad en buen estado y que no existen observaciones.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO