BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B88747645			S/

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
NISSAN	NP300 FRONTER	Pick up	2020	GRIS

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible: ☐ Sí ☐ No $_____

Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado Nº ___	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Vehículo Recuperado Por Robo Propiedad de la CIA

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar cualquier tipo de aclaración llame al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: 11/09/2026
Lugar de expedición: _____
Miguel A. Damian Cruz
Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	Resguardo GRUAS FORZA A paseo

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** será turnado a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado
Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños	Asignación de taller
Nombre y firma del interesado	Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desunirse en caso de ser necesario en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el "**asunto**" del correo el **número de siniestro.**
En el "**cuerpo**" del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BBVA Seguros

MIGUEL ANGEL DAMIAN CRUZ
APODERADO
Cel. 04422 23 24 34 65

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B88747645			3N6AD33A3LK826706

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
NISSAN	NP300	Frontier		

Lugar	Fecha (Día / Mes / Año)	Placas	Cantidad de placas (0) (1)	Kilometraje	Gasolina (1/4 1/2 3/4 E F)
		S/P			

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no.			Sonic Remarcado 3N6AD33A0LK860778

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Reflas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		
Trasero			
16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		
Lado derecho			
29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		
Lado izquierdo			
42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		
Cajuela			
55.	Alfombra cartón cajuela		X
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extinguidor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa sombrerera		X

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		
Motor			
93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		
General			
120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina		X
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		X
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación		X
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Inventario	
Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Observaciones:	**Batería** ¿Es visible? Sí ☐ No ☐ Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Cantidad: UNA	**Tipo de llaves** Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? Sí ☐ No ☐ Marca: Agencia	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☐
Adicionales Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: TAG Sí ☐ No ☐	
Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS (185/65R14) DD: TD: DI: TI: R: ¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha TD: Trasera derecha DI: Delantera izquierda TI: Trasera izquierda	**Vida** (3/4, 1/2, 1/4) Nueva Usada R: Refacción
Rines Marca: de Agencia Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)
Volante Marca: Agencia Original ☐ Especial ☐	
Observaciones	
Objetos personales	
Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo la llave, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía de grúas.**

MIGUEL ANGEL DAMIAN CRUZ
APODERADO
Cel. 04422 23 24 34 65

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

REV.06

FDDO-346

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y

LIBERACIÓN DE VEHÍCULO

1. Del Documento

Folio
143170

Fecha de elaboración
28/08/2026 11:48

Elaboración

YESSICA PEREZ RESENDIZ

Autorización

ADRIANA ARTEAGA TAPIA

2. Del depósito oficial

Razón Social
Pensión Grúas Dávila

Domicilio
EZEQUIEL MONTES CARR. 100 KM 26+500

Municipio
EZEQUIEL MONTES (QRO)

3. Especificaciones del documento

Por medio de la presente, se hace constar que **DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL** cumplió con los requisitos previstos en el artículo 182, párrafos quinto y sexto del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro, para la liberación del vehículo que más adelante se describe, sin que esto implique la exención del pago de las tarifas previstas en la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro y demás disposiciones aplicables.

4. Del Vehículo

Marca
NISSAN

Línea
NP 300

Modelo	Placa
2020	SU4246E

Serie
3N6AD33A3LK826706

Ampara propiedad con	Número del documento que ampara propiedad
FACTURA ORIGINAL	UT 2540

Acta de Infracción

5. Del propietario

Nombre
DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL

6. Sello

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
QUERÉTARO JUNTOS, ADELANTE.
AUTORIZADO
28 AGO. 2026
11:48
DIR. DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y SEGURIDAD PRIVADA
EZEQUIEL MONTES, QRO
FIRMA

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Aviso de Privacidad

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en http//bit.ly/2zqyiGf, en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro (www.sscqro.gob.mx), o en la Dirección de Servicios al Público y Seguridad Privada.

YESSICA PEREZ RESENDIZ

Liberación

Folio	143170	Dependencia	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL
Número de Serie	3N6AD33A3LK826706	Vehiculo Tipo	CAMIONETA
Marca	NISSAN	Linea	NP 300
Modelo	2020		
Placa	SU4246E	Tarjeta de Circulación	
Depósito	Pensión Grúas Dávila		

Propiedad

Documento de Propiedad	FACTURA ORIGINAL
No. de Documento de Propiedad	UT 2540

Propietario

Identificación Oficial	CREDENCIAL DE ELECTOR
No. Identificación	IDMEX2920998784
Nombre	DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | QUERÉTARO JUNTOS, ADELANTE
AUTORIZADO
28 AGO. 2026
11:48
FIRMA
DIR. DE SERVICIOS AL PÚBLICO Y SEGURIDAD PRIVADA EZEQUIEL MONTES, QRO.

Interesado

Identificación Oficial	CREDENCIAL DE ELECTOR
No. Identificación	IDMEX2920998784
Nombre	DAMIAN CRUZ MIGUEL ANGEL

Observaciones	SE REALIZA LIBERACION CON DOCUMENTACION COMPLETA; ASI COMO CON OFICIO NUMERO: COL-2187-2026 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUERETARO, MISMA EN EL QUE SE DESCRIBE LA UNIDAD A LIBERAR: SERIE ORIGINAL: 3N6AD33A3LK826706 SERIE APOCRIFA: MOTOR ORIGINAL: 3N6AD33A0LK860778 MOTOR ORIGINAL: QR25345064H MOTOR APOCRIFO: QR25376649H SE AUTORIZA LIBERACION DE OFICINAS CENTRALES, YA QUE LA UNIDAD CUENTA CON 10
Situación	Cerrada
Fecha de Creación	28/08/2026 11:48
Creada por	YESSICA PEREZ RESENDIZ

Confirmar **Cancelar**

GRUAS CASA FORZA

INVENTARIO VEHICULO

AOQ00193

F. 109804

SINIESTRO: B887476451
OPERADOR: Rodrigo Rojas Ant.
FECHA: 17-09-2026
COLOR: Gris AÑO: 2020

MARCA: NISSAN TIPO: FRONTIER.
VIN: 3N6AD33A0LK860778 PLACA: [illegible]

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	-		X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		NO visible	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		NO visible	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA		NO visible	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS		X	
BULBOS		NO visibles	
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS		NO visibles	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS			X
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		











OBSERVACIONES: Unidad de Robo

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Juan Carlos [illegible]	Rodrigo Rojas Antonio	Juan Carlos [illegible]
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA