AO8024

C5
C14

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2873

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: Nissan TIPO: Frontier
VIN: [redacted] PLACA: EK-82 27-D
SINIESTRO: B8030326[redacted] ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 29/10/16 COLOR: Blanca AÑO: 2016

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | | | ✓ |
| COMPUTADORA MOTOR | ✓ | | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | ✓ | | |
| BOMBA GASOLINA | ✓ | | |
| LLAVES | | ✓ | |
| CATALIZADOR | ✓ | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | ✓ |
| ALTERNADOR | | | ✓ |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | | ✓ |
| CLAXON | | | ✓ |
| BOMBA AGUA | | | ✓ |
| BANDAS MOTOR | | ✓ | |
| SISTEMA FRENOS | | | ✓ |
| CABLES BUJIAS | | | ✓ |
| BOBINA | | | ✓ |
| AIRE ACONDICIONADO | | | ✓ |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | | ✓ |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | ✓ |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | ✓ | |
| GENERADOR | ✓ | | |
| MARCHA | ✓ | | |
| MONOBLOCK | | | ✓ |
| VENTILADOR | | | ✓ |
| RADIADOR | | | ✓ |
| RADIADOR DE A/C | | | ✓ |
| TANQUE DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE ACEITE | | ✓ | |
| TAPON RADIADOR | | ✓ | |
| TURBO CARGADOR | | ✓ | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | ✓ |
| COFRE | | ✓ | |
| CUARTOS DE LUZ | | | ✓ |
| DEFENSA DELANTERA | | ✓ | |
| FAROS | | | ✓ |
| BALASTRE | | ✓ | |
| BULBOS | | ✓ | |
| FAROS DE NIEBLA | | ✓ | |
| PARABRISAS | | | ✓ |
| PARRILLA | | ✓ | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | ✓ |
| PORTAPLACA | | ✓ | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | ✓ |
| BULBOS | | ✓ | |
| CAJUELA | | | ✓ |
| DEFENSA TRASERA | | ✓ | |
| LIMPIADOR | | ✓ | |
| MEDALLON | ✓ | ✓ | |
| PORTAPLACA | | ✓ | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | ✓ | |
| CABLES PASACORRIENTES | | ✓ | |
| TAPA CAJHUELA | | | ✓ |
| HERRAMIENTA | | ✓ | |
| GATO | | ✓ | |
| LLAVE DE RUEDA | | ✓ | |
| SEÑALES DE CARRETERA | ✓ | | |


| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | ✓ | |
| SPOILERS | | | ✓ |
| FUSIBLES | | | ✓ |
| PLACAS | | ✓ | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | ✓ | |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | |
| PLACA VIN | | ✓ | |
| KILOMETRAJE | ✓ | | |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | ✓ | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | ✓ | |
| COSTADOS | | | ✓ |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | ✓ | | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | | | ✓ |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | ✓ | |
| COSTADOS | | | ✓ |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | ✓ | | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | | | ✓ |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | ✓ |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | |
| BOCINAS | ✓ | | |
| BOLSA DE AIRE | | ✓ | |
| CABECERAS | ✓ | | |
| CENICEROS | ✓ | | |
| GUANTERA | | | ✓ |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | |
| CLAXON | | ✓ | |
| CODERAS | | ✓ | |
| CONSOLA | ✓ | | |
| CONTROL A/C | ✓ | | |
| DEFROSTER | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | ✓ | | |
| ESPEJO RETROVISOR | | | ✓ |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | |
| LUZ INTERIOR | | | ✓ |
| LUZ STOP | | | ✓ |
| MANIJAS | ✓ | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| RELOJ | | ✓ | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | ✓ | |
| TABLERO | ✓ | | |
| TAPETES | ✓ | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | ✓ | | |
| VESTIDURAS | | ✓ | |
| VOLANTE | | | ✓ |
| VISERAS | ✓ | | |



**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | Leonardo Velázquez Marquez<br>NOMBRE Y FIRMA | Alejandro Izquierdo<br>NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

multiasistencia

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**

Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Gruas de Traslados de Pérdidas Totales

**Datos Generales del Servicio** **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | NISSAN | Serie | 3N6AD33A1GK882052 |
| **Tipo** | FRONTIER | Placas | **S/P** |
| **Modelo** | 2016 | **Siniestro** | **B80303263** |
| **Color** | BCO | Aseguradora | **BBVA SEGUROS** |
| | // | **Folio** | **16655465** |
| **Proveedor Asignado** | | **ANGELS** | |
| **Fecha de Asignacion** | | **viernes, 23 de octubre de 2026** | |

**Observaciones**

**ORIGEN: CORRALON GRUAS , GRUAS ANGEL LIBRAMIENTO MATAMOROS MONTERREY KM 7.5 COL JACINTO LOPEZ REYNOSA PEDRO PUENTES CABINERO Telefono: 8999264067**

**DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56M8FWnQLVEbkyJc8**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |

| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

**Datos de Entrega del Vehículo** **(Llenado por Lote de Restos)**

| | |
|---|---|
| Lote de Salvamentos | |
| Fecha de Entrega | |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehículo | |

| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Escaneado con CamScanner