

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25153

FECHA

22/12/25

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE MOTOR

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A1LK835B63

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO

NP300

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐			
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

calavera trasera rota puerta de cajuela floja manija de puerta
defensa trasera floja y plastico dañado y con golpes y oxidación
en cajuela, parabrisas quebrados.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sidelas Casas
FIRMA *[Signature]*
FECHA 22/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 90520

E

S

PROYECTO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
SEGALMEX (DICONSA) - SONORA

GB QRO PUE ATIZAPAN
SC GDL CHIH TLALPAN

BARRIENTOS
VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 1° de Mayo SN, Los Guayparines, 85766 Álamos, Son.; Jose Humberto Bours; oficina 64 74 28 04 13 / cel 647 125 1259

SERIE: 3N6AD33A1LK835663 MARCA: NISSAN SUBMARCA NP300 DOBLE CABINA MODELO 2020

PLACAS: NNN5532 EDO EMPLACAMIENTO: Edo MEX PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL 197883 FINAL 198587 COLOR Blanca FECHA DE ENTREGA 18/12/25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (1)	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO	/	/
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	/
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	/
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	/
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	S/ENGOMADO	/	/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	SEMPRE DE VERIFICACIÓN	/	/
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	AÑO	1ER	2DO
						MULTA		
						HOLOGRAMA		
						CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	0	00
						EX		

TRANSMISIÓN A M TRACCIÓN 4X2 4X4 VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS CILINDRAJE 4 V6 V8 V12

OBSERVACIONES:

TANQUE DE GASOLINA


NO Hay activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

19/ Dic 2025 19/ Dic 2025


FECHA FECHA FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: ☐	GOLPE: ☒
------------	---	-----------------------------------	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE