

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25225

FECHA

13 01 2020

CLIENTE

Luaco01100

LUJO

ORIGEN

Pantitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A1LK835663

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO



NP300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NNN-55-32		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADLBU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Sn/ tapo de gasolina. puerta de cajuela con golpes y oxidada.
 Vidrio de pasajero roto (quebrado).

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldarriaga G.S.
 FIRMA
 FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.


atencion.clientes@gruasforza.com


GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91231

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

TRIM QUERETARO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BODEGA GUSTAVO BAZ; OSCAR GUTIERREZ;

SERIE: 3N6AD33A1LK835663

MARCA: NISSAN
COMERCIALES

SUBMARCA NP300 DOBLE
CABINA

MODELO 2020

PLACAS: NNN5532

EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

199586

FINAL

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

14-01-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (4)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	X	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	X	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
					/	0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Parabrisas Estrellado
No trae tapa de Gasolina
Calavera lado Izquierdo Rota

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE