INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25909

FECHA: 16 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

LUMO1479

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A1LK836828

NUMERO DE MOTOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLOR |
|---|---|---|---|
| NISSAN | | NP300 | Blanco |

## INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E |
|---|---|---|
| AUTOESTEREO | / | |
| BOCINAS | / | |
| ANTENA | / | |
| ENCENDEDOR | | X |
| CENICERO | | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLANTA DE REFACCION | / | |
| RIN DE REFACCION | / | |
| TAPONES DE RUEDAS | | X |
| LLAVE DE RUEDA | | X |
| GATO | / | |
| MANERAL DE GATO | | X |
| REFLEJANTE | | X |
| HERRAMIENTA | | X |


| | R | E |
|---|---|---|
| LLAVES ENCENDIDO | / | |
| LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| MANUALES | | X |
| POLIZA DE GARANTIA | | X |
| VERIFICACION | / | |
| TARJETA DE CIRCULACION | / | |
| PLACAS | | X |
| ' | | X |


| | R | E |
|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | / | |
| LUCES DELANTERAS | / | |
| LUCES TRASERAS | / | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | |
| DIRECCIONALES DER | / | |
| INTERMITENTES | / | |
| CLAXON | / | |
| LIMPIADORES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| ACUMULADOR | | X |
| TAPON DEL RADIADOR | / | |
| TAPON DEL ACEITE | / | |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | |
| TAPON DEL ADBLU | | X |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | |
| BAYONETA | / | |
| OTROS | / | |

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:




## OBSERVACIONES

Calavera izq. fraccia rota. Defensa trasera y cajuela con abolladuras.

Unidad llega en Giva

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Arturo Sicilia Hdz G.S. | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA HORA 16/10/26 | FECHA HORA | FECHA HORA |


Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO


Escaneado con CamScanner

LUMCO1479

| LUMO FINANCIERA DEL CENTRO | FORMATO CHECK LIST | TICKET: | | | | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROYECTO | GB SC | ORO GDL | PUE CHIH | ATIZAPAN TLALPAN | BARRIENTOS VALLEJO | Q.ROO |
| | RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO | | | | | | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: 5J55+M7F Col. Buena Vista, Guerrero; RAFAELA OCAMPO FLORES; 7561361067

| SERIE: | 3N6AD33A1LK836828 | MARCA: | NISSAN COMERCIALES | SUBMARCA | NP300 DOBLE CABINA | MODELO | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PLACAS: | NRS307B | EDO EMPLACAMIENTO: | EDO MEX | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|

PRE 2021 S/D Ncas

| ODOMETRO | INICIAL | N/A |
|---|---|---|
| | FINAL | N/A |

| COLOR | BLANCA | FECHA DE ENTREGA | 16 OCT 2025 |
|---|---|---|---|

| EXTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PARABRISAS | ✓ | |
| FAROS | ✓ | |
| LUCES CUARTOS | ✓ | |
| CALAVERAS | ✓ | |
| PARRILLA | ✓ | |
| EMBLEMAS | ✓ | |
| LIMPIADORES | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | |
| ESPEJOS LATERALES | ✓ | |
| CHAPAS | ✓ | |
| LLANTAS (4) | ✓ | |
| RINES | ✓ | |
| TAPON GASOLINA | ✓ | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | ✓ | |

| HERRAMIENTA | SI | NO |
|---|---|---|
| GATO | ✓ | |
| MANERAL DE GATO | ✓ | |
| LLAVE "L" | ✓ | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | ✓ |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | ✓ |

| INTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| VESTIDURAS | ✓ | |
| ASIENTOS | ✓ | |
| CINTURONES | ✓ | |
| TAPETES | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | |
| RADIO | ✓ | |
| BOCINAS | ✓ | |
| ENCENDEDOR | | ✓ |
| CENICERO | | ✓ |
| ELEVADORES | ✓ | |
| LLAVES (✓) | ✓ | |

| DOCUMENTACIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | | ✓ |
| POLIZA DE GARANTIA | | ✓ |
| PLACAS | | ✓ |
| PERMISO | | ✓ |
| POLIZA DE SEGURO | | ✓ |
| TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | ✓ | |
| TC VIGENTE | | ✓ |
| HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | ✓ |
| CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | ✓ |

| KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|---|---|---|
| REFLEJANTES | ✓ | |
| C. PASA CORRIENTE | ✓ | |
| PINZAS | | ✓ |
| DESARMADORES | | ✓ |
| EXTINTOR | | ✓ |

| TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
|---|---|---|
| SISTEMA DE FRENOS | | ✓ |
| ACEITE | | ✓ |
| TEMPERATURA | | ✓ |
| FALLO ALTERNADOR | | ✓ |
| CHECK ENGINE | | ✓ |
| BOLSA DE AIRE | | ✓ |
| SENSOR DE LLANTA | | ✓ |

| ENGOMADO | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | | ROSA | |
| ROJO | | VERDE | |
| AZUL | | S/ENGOMADO | |

| SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | | 1ER | | 2DO | |
| MULTA | | | | | |

| HOLOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 00 | | EX | |


| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| A | M ✓ |

| TRACCIÓN | |
|---|---|
| 4X2 | 4X4 ✓ |

| VESTIDURAS | |
|---|---|
| SUCIAS | LIMPIAS ✓ |

| CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|
| 4 ✓ | V6 | V8 | V12 |

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

UNIDAD EN CICLO

No trae A.T face Firme Datio Terza Tedaycan

| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|---|---|---|
| FECHA | FECHA | FECHA |


Sos! Cuevas

Anahi Ochoa Sobrevilla


Escaneado con CamScanner




| SIMBOLOGIA | RAYON | ABOLLADURA | GOLPE |
|---|---|---|---|
| | ⩘ | O | X |

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|
|  |  |  |

***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | |
| | |
| | |
| | |

Maki Ochoa Sobrarnis

**NOMBRE Y FIRMA CLIENTE**

Escaneado con CamScanner