INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25897

FECHA: 17 / 2 / 26

CLIENTE: [illegible]

LCMCO1436

ORIGEN:

DESTINO: Tolcayuca Hgo

NUMERO DE SERIE: 3 N G A D 3 2 A 1 L K 8 3 3 1 3 7

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP 300	Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	X	
BOCINAS	X	
ANTENA	X	
ENCENDEDOR	X	
CENICERO	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	X	
ESPEJO RETROVISOR	X	
ESPEJOS LATERALES		
LUZ INTERIOR	X	
LUCES DELANTERAS	X	
LUCES TRASERAS	X	
DIRECCIONALES IZQ	X	
DIRECCIONALES DER	X	
INTERMITENTES	X	
CLAXON	X	
LIMPIADORES	X	


	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X
ACUMULADOR	X	
TAPON DEL RADIADOR	X	
TAPON DEL ACEITE	X	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	X	
TAPON DEL ADBLU	X	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	X	
BAYONETA	X	
OTROS	X	

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	X	
LLAVES COMBUSTIBLE	X	
MANUALES	X	
POLIZA DE GARANTIA	X	
VERIFICACION	X	
TARJETA DE CIRCULACION	X	
PLACAS NVP-7980	X	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR





OBSERVACIONES

Unidad con daños en batea, calaveras lado izq, sin llanta de refaccion llantas ponchadas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Gonzalez Chino	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 17/2/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lvmco1436

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA EL CHOTE-COYUTLA KM 54, S/N, C. P. 93140; DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ; 7848885203

SERIE:	3N6AD33A1LK837137	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020


PLACAS:	NUP7980	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI	~~NO~~

ODOMETRO	INICIAL	//	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	16/SEP/2026
	FINAL	//				

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS			CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	—	S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO 2026	1ER	— 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	~~M~~	~~4X2~~	4X4	~~SUCIAS~~	LIMPIAS	~~4~~	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Unidad en Grua
Trae bateria diferente, sin manuales, no arranca, sin tapon de la licuadora, Una llanta Volada, Una Ponchada, calaveras, Rotas

Sin Activo Fijo vera firma	~~Francisco~~ Francisco Juan Ortiz Santos	DAVID VAZQUEZ HERNANDEZ SUBJEFE DE BODEGA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
16/SEP/2026	16/SEP/2026	
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	Sin Adicc Fijos Sin Firma 16/SEP/2026
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner