LVMC01461

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25989

FECHA: 14 / 10 / 22

CLIENTE: LVMC

3N6AD33A1K838448

ORIGEN:

DESTINO: Tecolotecas LVMC

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A1K838448

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissan		NP 300	Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		
BOCINAS		
ANTENA		
ENCENDEDOR		
CENICERO		
CINTURONES DE SEGURIDAD		
ESPEJO RETROVISOR		
ESPEJOS LATERALES		

	R	E
LLANTA DE REFACCION		
RIN DE REFACCION		
TAPONES DE RUEDAS		
LLAVE DE RUEDA		
GATO		
MANERAL DE GATO		
REFLEJANTE		
HERRAMIENTA		

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		
LLAVES COMBUSTIBLE		
MANUALES		
POLIZA DE GARANTIA		
VERIFICACION		
TARJETA DE CIRCULACION		
PLACAS LGY-038A		

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Rayones en carroceria y llanta de Refaccion LGY

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Osorio	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 14/10/22 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LMC01461

LUM FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:					B	S
	PROYECTO	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q ROO	
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO							

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Diconsa San Luis Acatlán - La Libertad, 41600 San Luis Acatlán, Gro.; PEDRO ALCOCER GARCIA, 7431056608

SERIE	3N6AD33A1LK838448	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	NRE8226	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (__)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	
TC VIGENTE	/	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		/

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO	/	VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO	2023	1ER	/	2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad En GRUA
Placas LG4038A


Apoyo a Entregar Unidad Sabadin Flores

No hay NIF aqui firme	Luis Angel Valencia Dodo	Pedro Alcocer Garcia
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	13/oct./2026 FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner