## INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25913

FECHA: 16 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1481

ORIGEN:

DESTINO: Tlalnepantla con Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A1LK838644

NUMERO DE MOTOR:

| MARCA | MODELO | TIPO | COLOR |
|---|---|---|---|
| NISSAN | | NP300 | Blanco |

### INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E |
|---|---|---|
| AUTOESTEREO | / | |
| BOCINAS | / | |
| ANTENA | / | |
| ENCENDEDOR | | X |
| CENICERO | | X |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLANTA DE REFACCION | / | X |
| RIN DE REFACCION | / | |
| TAPONES DE RUEDAS | | X |
| LLAVE DE RUEDA | | X |
| GATO | / | |
| MANERAL DE GATO | | X |
| REFLEJANTE | | X |
| HERRAMIENTA | | X |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLAVES ENCENDIDO | / | |
| LLAVES COMBUSTIBLE | / | |
| MANUALES | / | |
| POLIZA DE GARANTIA | / | |
| VERIFICACION | | X |
| TARJETA DE CIRCULACION | | X |
| PLACAS | / | |

PLACAS: NRE-82-68

| | R | E |
|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | / | |
| LUCES DELANTERAS | / | |
| LUCES TRASERAS | / | |
| DIRECCIONALES IZQ | / | |
| DIRECCIONALES DER | / | |
| INTERMITENTES | / | |
| CLAXON | / | |
| LIMPIADORES | / | |

| | R | E |
|---|---|---|
| ACUMULADOR | / | |
| TAPON DEL RADIADOR | / | |
| TAPON DEL ACEITE | / | |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE | / | |
| TAPON DEL ADBLU | | X |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | |
| BAYONETA | / | |
| OTROS | / | |

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:







### OBSERVACIONES

Golpes en caja y defensa trasera y en puerta de la caja Luz trasera de cabina rota, Defensa delantera caida llega en Grua

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Arturo Siddarth G.S. | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA HORA 16/10/26 | FECHA HORA | FECHA HORA |

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México_

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01481

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

**FORMATO CHECK LIST** | TICKET: | E ✓ | S

| PROYECTO | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO | SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DICONSA SAN JERONIMITO - Ruiz cortines, Caña de Agua, 40831 San Jeronimito, Gro.; YIMI VELAZQUE CRUZ; 7471084962

| SERIE: | 3N6AD33A1LK838644 | MARCA: | NISSAN COMERCIALES | SUBMARCA | NP300 DOBLE CABINA | MODELO | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PLACAS: | NRS281B JRE8268 | EDO EMPLACAMIENTO: | EDO MEX | PLACAS VIGENTES | SI | NO ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ODOMETRO | INICIAL | N/A |
|---|---|---|
| | FINAL | N/A |

| COLOR | BLANCA | FECHA DE ENTREGA | 16/06/2025 |
|---|---|---|---|

| EXTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PARABRISAS | ✓ | |
| FAROS | ✓ | |
| LUCES CUARTOS | ✓ | |
| CALAVERAS | ✓ | |
| PARRILLA | ✓ | |
| EMBLEMAS | ✓ | |
| LIMPIADORES | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | |
| ESPEJOS LATERALES | ✓ | |
| CHAPAS | ✓ | |
| LLANTAS (4) | ✓ | |
| RINES | ✓ | |
| TAPON GASOLINA | ✓ | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | ✓ | |

| HERRAMIENTA | SI | NO |
|---|---|---|
| GATO | ✓ | |
| MANERAL DE GATO | ✓ | |
| LLAVE "L" | | ✓ |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | ✓ | |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | ✓ |

| INTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| VESTIDURAS | ✓ | |
| ASIENTOS | ✓ | |
| CINTURONES | ✓ | |
| TAPETES | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | |
| RADIO | ✓ | |
| BOCINAS | | ✓ |
| ENCENDEDOR | | ✓ |
| CENICERO | | ✓ |
| ELEVADORES | | ✓ |
| LLAVES (__) | | ✓ |

| DOCUMENTACIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | | ✓ |
| POLIZA DE GARANTIA | | ✓ |
| PLACAS | | ✓ |
| PERMISO | | ✓ |
| POLIZA DE SEGURO | | ✓ |
| TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | ✓ | |
| TC VIGENTE | | ✓ |
| HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | ✓ |
| CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | ✓ |

| KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|---|---|---|
| REFLEJANTES | ✓ | |
| C. PASA CORRIENTE | | ✓ |
| PINZAS | | ✓ |
| DESARMADORES | | ✓ |
| EXTINTOR | | ✓ |

| TESTIGOS ENCENDIDOS | SÍ | NO |
|---|---|---|
| SISTEMA DE FRENOS | | ✓ |
| ACEITE | | ✓ |
| TEMPERATURA | | ✓ |
| FALLO ALTERNADOR | | ✓ |
| CHECK ENGINE | | ✓ |
| BOLSA DE AIRE | | ✓ |
| SENSOR DE LLANTA | | ✓ |

| ENGOMADO | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | | ROSA | ✓ |
| ROJO | | VERDE | |
| AZUL | | S/ENGOMADO | |

| SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | | 1ER | | 2DO | |
| MULTA | | | | | |

| HOLOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 00 | | EX | |


| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| A | M ✓ |

| TRACCIÓN | |
|---|---|
| 4X2 ✓ | 4X4 |

| VESTIDURAS | |
|---|---|
| SUCIAS ✓ | LIMPIAS |

| CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|
| 4 ✓ | V6 | V8 | V12 |

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

UNIDAD EN CAJA

| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|---|---|---|
| No hay A. Face firme | José Cuevas | |
| FECHA | FECHA | FECHA |


Escaneado con CamScanner




| SIMBOLOGIA | RAYON: | ABOLLADURA: | GOLPE |
|---|---|---|---|
| | ^^^ | O | X |

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|
|  |  |  |

***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | |
| | **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE** |

Escaneado con CamScanner