

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25222

FECHA

12/01/2020

CLIENTE

Luna

LUN00956

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3N6AD33A1LK841723

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO

NP-300

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	MRM-833-A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

llanta baja de la da del capiloto altes en cajuela, cristal de parabrisas rota, cajuela aballada y despiñada calavera rota de arch de pila. flocera

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldarriaga Garcia
FIRMA
FECHA 12/01/2020 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

~~SALIDA~~

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: BNGA033A1L4 041723

MARCA: Nissan

SUBMARCA: NP 300

MODELO: 2020

PLACAS: MR1833-A

EDO EMPLACAMIENTO: CDMX

PLACAS VIGENTES ☒ SI ☐ NO

ODOMETRO

INICIAL 127900 Km
FINAL

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

15-01-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☒
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (2)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		SI		☒ NO
GATO	☒		PERMISO		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AÑO		1ER 2DO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		MULTA		<u>NO</u>
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒			

TRANSMISIÓN

A ☒ M

TRACCIÓN

4x2 ☒ 4x4


VESTIDURAS

SUZIAS ☒ LIMPIAS

CILINDRAJE

☒ V6 ☒ V8 ☒ V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo Pijo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA 15-01-26

Josanny Luna Lopez

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA 15-01-26

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	---	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE