

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 89787				E ☒	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX (DICONSA) - CAMPECHE				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: SEGALMEX Diconsa almacenes Central y Lerma: Sin Referencia, 24500 Lerma, Camp.; Juan Antonio Díaz; cel 481 1119 149

SERIE: 3N6AD33A2MK827721	MARCA: NISSAN	SUBMARCA: FRONTIER	MODELO: 2021
PLACAS: NTF3860	EDO EMPLACAMIENTO: MEXICO	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL 171405	FINAL 172476	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA
----------	----------------	--------------	---------------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1) Control			CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO		☒	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO <i>venida</i>	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒	0	00	EX


TRANSMISIÓN	
A	M ☒

TRACCIÓN	
4X2 ☒	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ☒	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 ☒	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Sale con llanta ponchada


Sin activo fijo	<i>Daniel</i> Daniel Folas Ramirez	<i>Manuel Martinez Diaz</i> Manuel Martinez Diaz
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	28/11/2025	28/11/2025
	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25022

FECHA

1/12/25

LUHCO1016

CLIENTE

LUHO

ORIGEN

DESTINO

Cuauhtlan

NUMERO DE SERIE

3N6AD33D1H1827953

NUMERO DE MOTOR

MARCA

NISSAN

MODELO

TIPO


Frontier

COLOR

Blc

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	MTF-3839	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	172476	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☐		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

Facia de la fca con dño, sin engomado, sin tapetes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chumil
FIRMA [Firma]
FECHA 1-12-25 HORA 9:28

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO