




	FORMATO CHECK LIST							ENTRADA	SALIDA	
	FOLIO:									
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
	<i>Utilitarios</i>			VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
	DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>Bodega Gustavo Baz / Sale: Patio Forza 1</i>									

SERIE: *JN6AD33A1MK827953* MARCA: *NISSAN* SUBMARCA *FRONIER* MODELO *2021*

PLACAS:	<i>NTF3839</i>	EDO EMPLACAMIENTO:	<i>EDOMEX</i>	PLACAS VIGENTES	<i>SI</i>	<i>NO</i>
ODÓMETRO	INICIAL <i>172477</i>	COLOR <i>BLANCO</i>	FECHA DE ENTREGA <i>03/Dic/25</i>			

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	<i>SÍ</i>	<i>NO</i>
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	/	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A      M	4X2      4X4	SUCIAS      LIMPIAS	4      V6      V8      V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <i>Eric Carr</i>	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>Mauricio López</i>	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA <i>03-12-25</i>	FECHA <i>03/12/25</i>	FECHA

SÍMBOLOGIA

RAYON




ABOLLADURA




GOLPE




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



*En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO*

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	
1 al 6	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	