

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4190

☒ RESGUARDO(CCAO):

☒ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>NISSAN</u>	TIPO: <u>FRONTIER</u>
VIN: <u>3N6AD33A1RK858658</u>	PLACA: <u>5/P</u>
SINIESTRO: <u>B0322865</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>3/09/26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2024</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Unida con golpe frontal.

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Francisco Sanchez A.</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Edgar Rios</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

57 Cables para corriente	125 Quemacocos	
58 Extinguidor	126 Toldo	
59 Gato	127 Gancho de arrastre	
60 Gato hidráulico	128 Tapón gancho de arrastre	
61 Llave de rueda	129 Calcomanía de verificación	
62 Señales de carretera	130 Tapón birlo	
63 Tapete cubre llanta	131 Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	
64 Tapa sombrerera		

Adaptaciones equipo especial

N.O.

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Edgar Rios
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, evitando llevarlos, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el **vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Edgar Rios
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Gracias Fenix
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Gracias Fenix
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Acc 100350

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B80322865	Póliza 8AS6210N11	Inciso / certificado 1	Número de serie 3K6AD33AIRK858658
Marca Nissan	Submarca Frontier	Tipo / cilindrada PV	Modelo 2024
Lugar Clapom	Fecha Día 2 Mes 9 Año 2026	Placa HX 854K	Kilometraje 209
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afiliado no asegurado	Nombre del interesado Eduardo Enrique	Celular -33328824109	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	-----	------------	----	----

Delantero

1	Parabrisas	
2	Brazos de limpiadores	
3	Plumas limpiadoras	
4	Cofre	
5	Cuartos de luz	
6	Faro principal (izquierdo/derecho)	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9	Parrilla	
10	Emblemas	
11	Facia	
12	Molduras	
13	Rejillas de facia	
14	Porta placa	
15	Spoiler	

Trasero

16	Medallón	
17	Limpiadores	
18	Lámpara stop	
19	Tapa cajuela / quita puerta	
20	Emblema cajuela	
21	Calaveras (1) (2)	
22	Reflejos	
23	Defensa	
24	Molduras	
25	Porta placa	
26	Cámara de reversa	
27	Spoiler	
28	Escape	

Lado derecho

29	Salpicadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espejo lateral	
32	Cristal aleta	
33	Puerta delantera	
34	Cristal puerta delantera	
35	Manija de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Cristal puerta trasera	
38	Manija de puerta trasera	
39	Cristal costado	
40	Estribo	
41	Molduras	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	
43	Cuarto luz lateral	
44	Espejo lateral	
45	Cristal aleta	
46	Puerta delantera	
47	Cristal puerta delantera	
48	Manija de puerta delantera	
49	Puerta trasera	
50	Cristal puerta trasera	
51	Manija de puerta trasera	
52	Cristal costado	
53	Estribo	
54	Molduras	

Cajuela

55	Altombra cartón cajuela	
56	Birio de seguridad	
57	Cables para corriente	
58	Extintor	
59	Gato	
60	Gato hidráulico	
61	Llave de rueda	
62	Señales de carretera	
63	Tapete cubre llanta	
64	Tapa sombrerera	

Interior

65	Cielo de toldo	
66	Luz interior	
67	Espejo retrovisor	
68	Viseras	
69	Tablero	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	
71	Botones de estéreo	
72	Control aire acondicionado	
73	Control calefacción	
74	Control eléctrico	
75	Guantera	
76	Consola	
77	Porta vasos	
78	Encendedor	
79	Cenicero	
80	Palanca de velocidades	
81	Perilla palanca	
82	Botones puerta	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84	Coderas	
85	Manijas de puertas (1) (4)	
86	Bocinas radio	
87	Cinturones de seguridad	
88	Banca de asiento trasero	
89	Respaldo de asiento trasero	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91	Alfombra	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93	Alternador	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96	Bandas de motor	
97	Bayoneta aceite dirección	
98	Bayoneta aceite motor	
99	Bayoneta aceite transmisión	
100	Bobina	
101	Bocina de claxon	
102	Bomba de agua	
103	Bomba dirección hidráulica	
104	Boster de freno	
105	Cables bujías	
106	Compresor aire acondicionado	
107	Deposito de chisqueros	
108	Distribuidor	
109	Filtro gasolina	
110	Marcha	
111	Motor limpiadores	
112	Motor ventilador	
113	Porta filtro de aire	
114	Radiador	
115	Sistema de inyección	
116	Transmisión (STD) (AUT)	
117	Tapón aceite motor	
118	Tapón radiador	
119	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120	Canastilla	
121	Alarma	
122	Tapón de gasolina	
123	Herramientas	
124	Sensor de reversa	
125	Quemacocos	
126	Toldo	
127	Gancho de arrastre	
128	Tapón gancho de arrastre	
129	Calcomanía de verificación	
130	Tapón birio	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca:	Tarjeta de circulación ☒ Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No ☐	

Llantas

Ejemplo: Llantas NO Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: 1/2 TD: 1/2 DI: 1/2 TI: 1/2 R: 1/2 ¿Fundas o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐ DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
--	--------------------------------

Rines

Marca: ☒ Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero	No (1) (2) (3) (4) No (1) (2) (3) (4)
--	--

Volante

Marca: ☐ Original ☐ Especial

Observaciones

NO

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, cuando llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Polanco, México D.F., Cód. Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar soporte a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en nuestra página web.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B80322865-	Número de póliza: 8A56210N11.	Inciso / Certificado: 1.	Placas: HX8544A.
Marca: Nissan	Submarca: Frontier	Tipo: Dob. Cab.	Modelo: 2024
Nombre del ajustador: Gustavo Estrada	Claves: MO48	Fotos: 3/	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 3/
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Eduardo Enrique	Celular: 3332882409	Correo electrónico: comeli.garcia


IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 2- Septiembre-2026 Lugar de expedición: Tlapachalco de Tlax.
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto on line	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos): Calle el patrón # 31. Las Pintas.
---	---

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com
 Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
 En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.