GRUAS FORZA

FOLIO: 25792

FECHA: 14 / 09 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco 1426

ORIGEN:

DESTINO: Teotlovacan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A2LK832822

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP300	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	
ENCENDEDOR		X
CENICERO	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		/
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	X
REFLEJANTE	/	
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION	/	
PLACAS	MCH-918-C	

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Vidrio de parabrisas rota, Daño en el costado el conductor arriba de la llanta y de lado izq tambien Defensa trasera dañada, Fallas Mecanicas en general llego en Grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 14/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1426

LUM D FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA SAN SEBASTIAN-CHICONTEPEC,COMICILIO CONOCIDO AHUATENO CHICINTEPEC. KM 27, C. P. 92707; OMAR ALFREDO BERNAL ARRIETA; 785-830-0627

SERIE:	3N6AD33A2LK832822	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020

PLACAS:	~~NRN4509~~ MCH918C	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	11-Sep
	FINAL	N/A				

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS Estrellado		
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		✓

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	✓	
MANERAL DE GATO	✓	
LLAVE "L"	✓	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓	
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES	✓	
TAPETES	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES	✓	
LLAVES (1)	✓	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
PLACAS	✓	
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE	✓	
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES	✓	
C. PASA CORRIENTE	✓	✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR	✓	

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		✓
ACEITE		✓
TEMPERATURA		✓
FALLO ALTERNADOR		✓
CHECK ENGINE		✓
BOLSA DE AIRE		✓
SENSOR DE LLANTA		✓

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	✓
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M ✓

TRACCIÓN	
4X2 ✓	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS ✓	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4 ✓	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:
Se entrega Unidad en Circa. Descompuesta Mecanicamente

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA 11/09/20


Escaneado con CamScanner



SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner