





## FORMATO CHECK LIST

TICKET: 91162

E

S/

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

FORZA CUAUTITLÁN A BODEGA GB (TALLER HP)

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller HP. GUSTAVO BAZ; OSCAR BARRON; 56 1074 8805

SERIE: 3N6AD33A2LK833680

MARCA: NISSAN  
COMERCIALES

SUBMARCA: NP300

MODELO: 2020

PLACAS: LGE635B

EDO EMPLACAMIENTO: Mexico

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO

INICIAL

132505

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

12/01/2026

| EXTERIOR               | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD         | SI  | NO         |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|-----|------------|
| PARABRISAS Estrellado  | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES              | /   |            |
| FAROS                  | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE        |     | /          |
| LUCE CUARTOS           | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS                   |     | /          |
| CALAVERAS              | /  |    | TAPETES                     | /  |    | DESARMADORES             |     | /          |
| PARRILLA               | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR                 |     | /          |
| EMBLEMAS               | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS      | SI  | NO         |
| LIMPIADORES            | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS        | /   |            |
| ANTENA                 | /  |    | ENCENDEDOR                  |    | /  | ACEITE                   |     | /          |
| ESPEJOS LATERALES      | /  |    | CENICERO                    |    | /  | TEMPERATURA              |     | /          |
| CHAPAS                 | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR         |     | /          |
| LLANTAS (4)            | /  |    | LLAVES ( )                  |    |    | CHECK ENGINE             |     | /          |
| RINES                  | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE            |     | /          |
| TAPON GASOLINA         | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | /  |    | SENSOR DE LLANTA         |     | /          |
| CARROCERIA SIN GOLPES  |    | /  | POLIZA DE GARANTIA          | /  |    | ENGOMADO                 |     |            |
| HERRAMIENTA            | SI | NO | PLACAS                      | /  |    | AMARILLO                 |     | ROSA       |
| GATO                   | /  |    | PERMISO                     |    | /  | ROJO                     |     | VERDE      |
| MANERAL DE GATO        | /  |    | POLIZA DE SEGURO            |    | /  | AZUL                     |     | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L"              | /  |    | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | /  | ✗  | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |     |            |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | /  |    | TC VIGENTE                  | /  | ✗  | AÑO                      | 1ER | 2DO        |
| BIRLO DE SEGURIDAD     |    | /  |                             |    |    | MULTA                    |     |            |
|                        |    |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   |    | /  | HOLOGRAMA                |     |            |
|                        |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN |    | /  | 0                        | 00  | EX         |

TRANSMISIÓN

A

M /

TRACCIÓN

4X2 /

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS /

LIMPIAS

CILINDRAJE


4 /

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo

NOMBRE Y FIRMA

Daniel Frias Ramirez

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA


12/01/2026

FECHA


FECHA

|            |                                                                                          |                                                                                               |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE X |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

| Encuesta                                                                    |  | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       |  | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |  |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |  |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |  |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |  |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |  |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |