INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25890

FECHA: 12 | 09 | 26

CLIENTE: Lumo

Lumco1412

ORIGEN:

DESTINO: Teoloyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3 N 6 A D 3 3 A 2 L K B 3 4 3 9 2

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		NP 300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA	/	X
ENCENDEDOR		A
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES	/	
POLIZA DE GARANTIA	/	
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS NNN-45-20	/	

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Con bateria desconectada y en el lacerta del copilota llego con goma 1 llanta ponchada y con pequeños daños en carroceria en general

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddarth. G.S	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 12/09/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUM01412

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO

FORMATO CHECK LIST | TICKET: | E | S

PROYECTO	GdI	ORO	PLA	ATIZAPAN	BARRIENTOS	O.ROO
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA	MC	GDS	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DOMICILIO CONOCIDO LOS PARAJES S/N, C. P. 92600, JUAN ARTURO HIDALGO REYES, 232-223-4808

SERIE	3N6AD33A2LK834392	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020


PLACAS	NNN4520	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo.Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	12/SEP/2022
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES		✓	DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR	✓	
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	✓		ENCENDEDOR		✓	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO		✓	TEMPERATURA		
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (✓)	✓		CHECK ENGINE		
RINES	✓		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTIA	✓		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	✓		AMARILLO		ROSA
GATO	✓		PERMISO		✓	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		✓	POLIZA DE SEGURO		✓	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	TC VIGENTE		✓	AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		✓				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓	0	00	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


Se entrega unidad en grua por fallas mecanicas
Si trae llanta de refaccion

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
no hay firma de activo fijo	Jose Manuel Vazquez Gomez	Juan Arturo Hgo. R
FECHA	12/SEP/2022	FECHA
	FECHA	


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

no hay firma de activo fijo

Escaneado con CamScanner