INVENTARIO VEHICULAR

GRUAS FORZA

FOLIO: 25885

FECHA: 03/01/26

CLIENTE: Lumo

Lumo1408

ORIGEN:

DESTINO: Instalaciones Lumo

NUMERO DE SERIE: 3N1CA1CD3JK218515610

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
NISSAN		UP 300	Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
GATO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD		✓
ESPEJO RETROVISOR		✓
ESPEJOS LATERALES		✓

	R	E
LLANTA DE REFACCION		✓
RIN DE REFACCION		✓
TAPONES DE RUEDAS		✓
LLAVE DE RUEDA		✓
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
REFLEJANTE		✓
HERRAMIENTA		✓

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		✓
LLAVES COMBUSTIBLE		✓
MANUALES		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
VERIFICACION		✓
TARJETA DE CIRCULACION		✓
PLACAS		✓

	R	E
LUZ INTERIOR		
LUCES DELANTERAS		
LUCES TRASERAS		
DIRECCIONALES IZQ		
DIRECCIONALES DER		
INTERMITENTES		
CLAXON		
LIMPIADORES		

	R	E
ACUMULADOR		✓
TAPON DEL RADIADOR		
TAPON DEL ACEITE		
TAPON DEL COMBUSTIBLE		
TAPON DEL ADBLU		✓
TAPON DEL S. HIDRAULICO		
BAYONETA		
OTROS		

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad en Grúa sin llave, sin faro delantero, sin tapa de cajuela
Estribera trasera lado derecho rota, Ventanilla rota lado derecho
Sin faro delantero izq, sin facia delantera

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 3/01/26 HORA:	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMCO1408

	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI396008				E / S	
LUMCO	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - NUEVO LEON	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Tracto Destino - Sin Nombre de Col 9, 67204 Guadalupe, N.L.; Efren; 8124053341

SERIE:	3N6AD33A2LK835560	MARCA:	DODGE	SUBMARCA	NP 300	MODELO	2020

PLACAS:	PBT 6836	EDO EMPLACAMIENTO:	Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	05 Septiembre 2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
LLAVE "L"		/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (__)		/
DOCUMENTACIÓN	**SI**	**NO**
MANUAL DE MANTENIMIENTO		/
POLIZA DE GARANTIA		/
PLACAS	/	
PERMISO		/
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/
CERTIFICADO DE VERIFICACION		/

KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/
TESTIGOS ENCENDIDOS	**SI**	**NO**
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO	/	ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
AÑO		1ER	2DO
MULTA			

HOLOGRAMA				
0	00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


Unidad En Grua
*Sin Foco Delantero
*Sin Tapa Cajuela
*Calavera Trasera Lado Derecho Rota
*Ventanilla Rota Trasera Lado Derecho
No Tiene Llave

Do Hagdiel Diaz Fiso	Luis Angel Valencia	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
05 Septiembre 2026	05 Septiembre 2026	
FECHA	FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE
		O	X

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

No Hay Actividad

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

05 Septiembre 2026

*No Tiene Faro Delantero Lado Izquierdo

*No Tiene Tapa Cajuela

*La Unidad Cuenta Con Daños En La Carroceria, Rayones y Golpes.

Escaneado con CamScanner