LUNCO14 62

# INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25988

FECHA: 14 / 10 / 26

CLIENTE: LUHO

ORIGEN:

DESTINO: Tecleyuca Luhc

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A2LK837096

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: NISSAN

MODELO:

TIPO: NP300

COLOR: BCO

## INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E |
|---|---|---|
| AUTOESTEREO | ✓ | |
| BOCINAS | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | |
| ENCENDEDOR | ✓ | |
| CENICERO | ✓ | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | |
| ESPEJOS LATERALES | ✓ | |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLANTA DE REFACCION | | X |
| RIN DE REFACCION | | X |
| TAPONES DE RUEDAS | | X |
| LLAVE DE RUEDA | | X |
| GATO | ✓ | |
| MANERAL DE GATO | ✓ | |
| REFLEJANTE | ✓ | |
| HERRAMIENTA | ✓ | |

| | R | E |
|---|---|---|
| LLAVES ENCENDIDO | ✓ | |
| LLAVES COMBUSTIBLE | ✓ | |
| MANUALES | ✓ | |
| POLIZA DE GARANTIA | ✓ | |
| VERIFICACION | ✓ | |
| TARJETA DE CIRCULACION | ✓ | |
| PLACAS NRE-8241 | ✓ | |


| | R | E |
|---|---|---|
| LUZ INTERIOR | ✓ | |
| LUCES DELANTERAS | ✓ | |
| LUCES TRASERAS | ✓ | |
| DIRECCIONALES IZQ | ✓ | |
| DIRECCIONALES DER | ✓ | |
| INTERMITENTES | ✓ | |
| CLAXON | ✓ | |
| LIMPIADORES | ✓ | |

| | R | E |
|---|---|---|
| ACUMULADOR | ✓ | |
| TAPON DEL RADIADOR | ✓ | |
| TAPON DEL ACEITE | ✓ | |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE | ✓ | |
| TAPON DEL ADBLU | ✓ | |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | ✓ | |
| BAYONETA | ✓ | |
| OTROS | ✓ | |

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:




## OBSERVACIONES

Sin llanta de Refaccion

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|---|---|---|
| NOMBRE Juan Carlos Chiw | NOMBRE | NOMBRE |
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| FECHA 14/10/26 HORA | FECHA HORA | FECHA HORA |


Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO


Escaneado con CamScanner

LUMC01462

| LUMO FINANCIERA DEL CENTRO | FORMATO CHECK LIST | TICKET: | | | | E | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROYECTO | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
| | RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA - GUERRERO | SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Almacén Rural Diconsa Ometepec (SEGALMEX) - Niño Artillero 1, Campo Aereo, 41700 Ometepec, Gro.; JOSUE REYES ZUÑIGA; 741 115 5472

| SERIE: | 3N6AD33A2LK837096 | MARCA: | NISSAN COMERCIALES | SUBMARCA | NP300 DOBLE CABINA | MODELO | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PLACAS: | ~~MFE934C~~ NRE8241 | EDO EMPLACAMIENTO: | Edomex | PLACAS VIGENTES | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| ODOMETRO | INICIAL | N/A |
|---|---|---|
| | FINAL | N/A |

| COLOR | Blanco | FECHA DE ENTREGA | 14 Oct 2020 |
|---|---|---|---|

| EXTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| PARABRISAS | / | |
| FAROS | / | |
| LUCES CUARTOS | / | |
| CALAVERAS | / | |
| PARRILLA | / | |
| EMBLEMAS | / | |
| LIMPIADORES | / | |
| ANTENA | / | |
| ESPEJOS LATERALES | / | |
| CHAPAS | / | |
| LLANTAS (4) | / | |
| RINES | / | |
| TAPON GASOLINA | / | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | | / |
| **HERRAMIENTA** | **SI** | **NO** |
| GATO | / | |
| MANERAL DE GATO | / | |
| LLAVE "L" | | / |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | | / |
| BIRLO DE SEGURIDAD | | / |

| INTERIOR | SI | NO |
|---|---|---|
| VESTIDURAS | / | |
| ASIENTOS | / | |
| CINTURONES | / | |
| TAPETES | / | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | |
| RADIO | / | |
| BOCINAS | / | |
| ENCENDEDOR | | / |
| CENICERO | | / |
| ELEVADORES | / | |
| LLAVES (1) | / | |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI** | **NO** |
| MANUAL DE MANTENIMIENTO | / | |
| POLIZA DE GARANTIA | / | |
| PLACAS | / | |
| PERMISO | | / |
| POLIZA DE SEGURO | | / |
| TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | / | |
| TC VIGENTE | / | |
| HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | / | |
| CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | / | |

| KIT DE SEGURIDAD | SÍ | NO |
|---|---|---|
| REFLEJANTES | / | |
| C. PASA CORRIENTE | | / |
| PINZAS | | / |
| DESARMADORES | | / |
| EXTINTOR | | / |
| **TESTIGOS ENCENDIDOS** | **SÍ** | **NO** |
| SISTEMA DE FRENOS | | / |
| ACEITE | | / |
| TEMPERATURA | | / |
| FALLO ALTERNADOR | | / |
| CHECK ENGINE | | / |
| BOLSA DE AIRE | | / |
| SENSOR DE LLANTA | | / |

| ENGOMADO | | | |
|---|---|---|---|
| AMARILLO | | ROSA | |
| ROJO | | VERDE | |
| AZUL | / | S/ENGOMADO | |

| SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AÑO | 2023 | 1ER / | 2DO | |
| MULTA | | | | |

| HOLOGRAMA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 / | 00 | | EX | |


| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| A | M / |

| TRACCIÓN | |
|---|---|
| 4X2 | 4X4 |

| VESTIDURAS | |
|---|---|
| SUCIAS | LIMPIAS / |

| CILINDRAJE | | | |
|---|---|---|---|
| 4 / | V6 | V8 | V12 |

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

Unidad En GDOA
Placas NRE 8241
Solo Trae Placa Delantero

Apoyo para la entrega de unidad
14 Oct 2020
Trae Placa Trasera

| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE |
|---|---|---|
| FECHA | FECHA | FECHA |


No hay Firma Porque Fecha Redactan

Luis Angel Valencia Ocaa


Escaneado con CamScanner




| SIMBOLOGIA | RAYON: | ABOLLADURA: | GOLPE X |
|---|---|---|---|

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



| VISTA FRENTE | VISTA TRASERA | VISTA SUPERIOR |
|---|---|---|
|  |  |  |

***En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO***

| Encuesta | Puntuación |
|---|---|
| **Preguntas de Satisfacción del Cliente** | **1 al 6** |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| **Comentarios y sugerencias:** | **NOMBRE Y FIRMA CLIENTE** |

No hay A F
de firma.

Escaneado con CamScanner