INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25898

FECHA: 17 / 9 / 26

CLIENTE: CUATO

LUNCO 1439

ORIGEN:

DESTINO: Tlalnepantla Lunco

NUMERO DE SERIE: 3N6AD33A3LK830576

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Nissan		NP300	BCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	✓		LLANTA DE REFACCION	✓		LLAVES ENCENDIDO	✓	
BOCINAS	✓		RIN DE REFACCION	✓		LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
ANTENA	✓		TAPONES DE RUEDAS	X	X	MANUALES	✓	
ENCENDEDOR	✓		LLAVE DE RUEDA	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓	
CENICERO	✓		GATO	✓		VERIFICACION	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		MANERAL DE GATO	✓		TARJETA DE CIRCULACION	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓		REFLEJANTE	✓		PLACAS NWW4600	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓		HERRAMIENTA	✓				

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	✓		ACUMULADOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓		TAPON DEL RADIADOR	✓	
LUCES TRASERAS	✓		TAPON DEL ACEITE	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓		TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
DIRECCIONALES DER	✓		TAPON DEL ADBLU	✓	
INTERMITENTES	✓		TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
CLAXON	✓		BAYONETA	✓	
LIMPIADORES	✓		OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Llanta lado IZQ sin llanta Solo el Rin

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chimal	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 17/9/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com GRUAS FORZA MEXICO GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

Lumc01439

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET:				E	S
	PROYECTO	GB SC	QRO GDL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - SEGALMEX - DICONSA						

DIRECCIÓN DE ENTREGA: CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 78 S/N, C. P. 92300; MIGUEL ANGEL CABRERA DIAZ; 7681012244

SERIE:	3N6AD33A3LK830576	MARCA:	NISSAN COMERCIALES	SUBMARCA	NP300 DOBLE CABINA	MODELO	2020


PLACAS:	NNN4600	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15/SEP/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		**TESTIGOS ENCENDIDOS**	**SÍ**	**NO**
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (/)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		**DOCUMENTACIÓN**	**SI**	**NO**	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		**ENGOMADO**		
HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		**SEMESTRE DE VERIFICACIÓN**		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	N/A		TC VIGENTE		/	AÑO 2019	1ER	2DO /
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		**HOLOGRAMA**		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00 /	EX

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M /	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4 /	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:
Se entrega unidad en grua por fallos mecanicos


no hay firma de activo fijo	Jesse Jose Manuel Vasquez Garcia	Jose Luis Hernandez Camilo
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CUENTE
FECHA	15/SEP/2026 FECHA	FECHA

DESPACHO
ALMACEN RURAL


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON: ⩙	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

no hay firma de activo ejo

Escaneado con CamScanner